## Vehicle info

| | | | |
|---|---|---|---|
| Make | OPEL | Gearbox | Automatic |
| Model | Astra ST 1,5 CDTI Aut. (K) | Fuel type | Diesel |
| Mileage | 143,327 | kW | 90 |
| VIN | W0VBE8EV1M8025161 | cc | 1,496 |
| First registration date | 9/20/2021 | Customer | BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten |



## Documents and maintenance

| | |
|---|---|
| Type of maintenance | Maintenance book missing |
| Registration certificate original | No |

No maintenance records available

## Options according to the inspector

| | | | |
|---|---|---|---|
| Type of Tow bar | Tow bar removable | Type of Lining | Lining semi-leather |

## Exterior

| Part | Damage type | Repair mode |
|---|---|---|
| 8 \| Wing RL | Scratch(es) | Touch up |
| 9 \| Alloy rim RL | Scratch(es) | Repair |
| 10 \| Door FL | Scratch(es) | Touch up |
| 11 \| Outside rear-view mirror housing L | Scratch(es) | Paint |
| 12 \| Alloy rim FL | Scratch(es) | Repair |
| 14 \| Windscreen | Stone chip(s) | Replace |
| 15 \| Bumper F | Stone chip(s) | Paint |
| 17 \| Alloy rim FR | Scratch(es) | Repair |
| 18 \| Alloy rim RR | Scratch(es) | Repair |
| 25 \| Roof | Stone chip(s) | Touch up |
| 26 \| Other exterior parts | Broken | Replace |

## Interior

| Part | Damage type | Repair mode |
|---|---|---|
| 1 \| Floor mat(s) | Hole | Replace |
| 4 \| Interior | Smell | Ozone treatment (Smoke) |
| 5 \| Floor covering | Hole | Smart repair |
| 6 \| Seat cover RL | Hole | Replace |
| 7 \| Steering wheel | Scratch(es) | Smart repair |

## Missing Parts



| Part | Damage type | Repair mode |
|---|---|---|
| 3 \| MOT certificate | Missing | Replace |

## Acceptable Damages

| Part | Damage type | Repair mode |
|---|---|---|
| 2 \| Service | Not functioning (well) | No repair |
| 13 \| Wing FL | Paint measurement | No repair |
| 16 \| Bonnet | Dent(s) | No repair |
| 19 \| Door RR | Paint measurement | No repair |
| 20 \| Wing FR | Paint measurement | No repair |
| 21 \| Boot door lining L | Scratch(es) | No repair |
| 22 \| Boot door lining R | Scratch(es) | No repair |
| 23 \| Boot lid covering R | Scratch(es) | No repair |
| 24 \| Tailgate / Boot | Paint measurement | No repair |

## Damages

### Exterior

#### 8 | Wing RL


| | |
|---|---|
| Damage type | Scratch(es) |
| Repair mode | Touch up |
| Cause | Use/wear |





#### 9 | Alloy rim RL

| | |
|---|---|
| Damage type | Scratch(es) |
| Repair mode | Repair |
| Cause | Use/wear |

### 10 | Door FL

| | |
|---|---|
| Damage type | Scratch(es) |
| Repair mode | Touch up |
| Cause | Use/wear |




### 11 | Outside rear-view mirror housing L




| | |
|---|---|
| Damage type | Scratch(es) |
| Repair mode | Paint |
| Cause | Use/wear |





### 12 | Alloy rim FL



| | |
|---|---|
| Damage type | Scratch(es) |
| Repair mode | Repair |
| Cause | Use/wear |

### 14 | Windscreen

| | |
|---|---|
| Damage type | Stone chip(s) |
| Repair mode | Replace |
| Cause | Use/wear |

**Comments:** mit Rissbildung im Schwarzenbereich




### 15 | Bumper F

| | |
|---|---|
| Damage type | Stone chip(s) |
| Repair mode | Paint |
| Cause | Use/wear |






### 17 | Alloy rim FR

| | |
|---|---|
| Damage type | Scratch(es) |
| Repair mode | Repair |
| Cause | Use/wear |






### 18 | Alloy rim RR



| | |
|---|---|
| Damage type | Scratch(es) |
| Repair mode | Repair |
| Cause | Use/wear |





### 25 | Roof

| | |
|---|---|
| Damage type | Stone chip(s) |
| Repair mode | Touch up |
| Cause | Use/wear |


### 26 | Other exterior parts

| | |
|---|---|
| Damage type | Broken |
| Repair mode | Replace |
| Cause | Use/wear |

**Comments:** Unterbodenschutz

## Interior




### 1 | Floor mat(s)

| | |
|---|---|
| Damage type | Hole |
| Repair mode | Replace |
| Cause | Use/wear |



### 4 | Interior

| | |
|---|---|
| Damage type | Smell |
| Repair mode | Ozone treatment (Smoke) |
| Cause | Use/wear |







### 5 | Floor covering

| | |
|---|---|
| Damage type | Hole |
| Repair mode | Smart repair |
| Cause | Use/wear |

**Comments:** Folgekosten möglich

### 6 | Seat cover RL

| | |
|---|---|
| Damage type | Hole |
| Repair mode | Replace |
| Cause | Use/wear |




### 7 | Steering wheel

| | |
|---|---|
| Damage type | Scratch(es) |
| Repair mode | Smart repair |
| Cause | Use/wear |

## Missing Parts



### 3 | MOT certificate

| | |
|---|---|
| Damage type | Missing |
| Repair mode | Replace |
| Cause | Use/wear |

**Comments:** Fällig, durchführen


## Acceptable Damages




### 2 | Service

| | |
|---|---|
| Damage type | Not functioning (well) |
| Repair mode | No repair |
| Cause | Use/wear |


**Comments:** Keinschaden Öl Zustand 23%



### 13 | Wing FL

| | |
|---|---|
| Damage type | Paint measurement |
| Repair mode | No repair |
| Cause | Use/wear |






### 16 | Bonnet

| | |
|---|---|
| Damage type | Dent(s) |
| Repair mode | No repair |
| Cause | Use/wear |



### 19 | Door RR

| | |
|---|---|
| Damage type | Paint measurement |
| Repair mode | No repair |
| Cause | Use/wear |



### 20 | Wing FR

| | |
|---|---|
| Damage type | Paint measurement |
| Repair mode | No repair |
| Cause | Use/wear |



### 21 | Boot door lining L

| | |
|---|---|
| Damage type | Scratch(es) |
| Repair mode | No repair |
| Cause | Use/wear |



### 22 | Boot door lining R

| | |
|---|---|
| Damage type | Scratch(es) |
| Repair mode | No repair |
| Cause | Use/wear |





### 23 | Boot lid covering R

| | |
|---|---|
| Damage type | Scratch(es) |
| Repair mode | No repair |
| Cause | Use/wear |



### 24 | Tailgate / Boot

| | |
|---|---|
| Damage type | Paint measurement |
| Repair mode | No repair |
| Cause | Use/wear |

## Checks and data fields

| | | | |
|---|---|---|---|
| Repainting present | Yes | Number of charging cables (normal) | 0 |
| Number of charging cables (rapid charge) | 0 | Number of keys total | 2 |
| Type of Emergency Tool | Emergency spare wheel present | Type of Luggage cover | Luggage space cover present |
| Number of doors | 5 | Number of seats | 5 |
| Interior colour | Dark Grey | Jack | Yes |
| Wheel lock adapter | Yes | Tyre repair kit | No |
| First aid kit | Yes | | |


## Tires


### Mounted Tires

| Location | Position | Tire season | Type of rims | Dimensions | Manufacturer | Tread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front | Left | Summer | Aluminium | 225/45 R 17 94 Y | Pirelli | 3.0 mm |
| Front | Right | Summer | Aluminium | 225/45 R 17 94 Y | Pirelli | 3.0 mm |
| Rear | Left | Summer | Aluminium | 225/45 R 17 94 Y | Pirelli | 3.0 mm |
| Rear | Right | Summer | Aluminium | 225/45 R 17 94 Y | Pirelli | 4.0 mm |


## Commercial photos




















0
km/h
143327 km



Warnung
Sie sind dabei, alle App-Daten, Benutzerprofile und persönlichen Daten im Fahrzeug zu löschen, einschließlich Navigations- und Telefondaten.










11
12
1
10
24
2
30
25
9
3
29
26
8
28
27
4
7
6
5













Ehrlich fährt am längsten.

OPEL
e4*2007/46*0096
W0VBE8EV1M8025161
1980 kg
3230 kg
1-0990 kg
2-1005 kg
0,50 Y 40R TAVV J21
90 kW
5161




## EQUIPMENT BY MANUFACTURER

| | | |
|---|---|---|
| 16-Zoll-Leichtmetallfelgen "Twister" | 3 Kopfstützen | Airbagsystem: Frontairbags |
| akustisches Warnsignal | Ambientebeleuchtung in der Dachkonsole | Ambientebeleuchtung Türen |
| Anhängerzugvorrichtung, abnehmbar | Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent | Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar |
| Außenspiegelgehäuse | automatisch abblendend | automatisch abblendend; automatisches Abblendlicht mit |
| Automatische Aktivierung des Warnblinkers und Entriegelung der Türen nach Auslösung von Airbag | Automatisches Abblendlicht mit Tunnelerkennung | B-Säule in Hochglanzschwarz |
| beleuchtet; Innen- und Leseleuchten | Berg-Anfahr- Assistent (HSA) | Bordcomputer mit Check Control System |
| Brust-Becken-Seitenairbags | Dachreling in Silber | Dieselpartikelfilter |
| Digitaler Radioempfang DAB/DAB+/DMB-R (Digital Audio System) | Doppelter Gurtstraffer vorn und hinten; sowie Gurtwarner vorn und hinten | Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen; Gurtkraftbegrenzer pyrotechnische Gurtschloss- |
| Drive Assist Pack 1 | einfärbig | Einparkhilfe vorne und hinten |
| Einstiegleisten mit Schriftzug " Opel" | Elegance Premium Pack | Elektrische Parkbremse |
| Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus) | Ergonomischer Aktiv-Sitz mit Gütesiegel AGR (Aktion Gesunder Rücken e. V.), Fahrer | Fahrer und Beifahrer |
| Fahrerinfodisplay | Fensterheber elektrisch vorne und hinten | Fensterzierleisten in Schwarz |
| Fußraumheizung hinten | Garantie - Neuwagengarantie für 24 Monate ab Erstzullasungsdatum bzw. Lieferung | geschwindigkeitsabhängig |
| Gurtkraftbegrenzer und Gurtschlossstraffer vorn | Heckspoiler | hinten |
| hinten außen | höhen- und längs einstellbar | höheneinstellbar |
| höheneinstellbar; 3 Kopstützen hinten | in Schwarz | in Wagenfarbe |
| inkl. Staufächer und Getränkehalter | inkl. Top Tether Befestigungsösen | Innenrückspiegel |
| IntelliLux-LED®-Matrix-Licht | LED Frontscheinwerfer | LED-Rückleuchten |
| Lederlenkrad | Lenkradheizung | Lenksäule |
| Leseleuchten hinten | Lichtpaket - Make-up-Spiegel in Sonnenblende | Make-up-Spiegel in Sonnenblenden beleuchtet |
| mit akustischem Warnsignal | Mittelarmlehne | Multimedia Navi |
| Nebelscheinwerfer | OpelEye Frontkamera Paket mit Verkehrsschildassistent | Parkpilot |
| Parkpilot hinten | Passive 2- Wege-Kopfstützen vorn | Quickheat Heizsystem |
| Regensensor | Reifen Reperaturset: 12 Volt Kompressor & Reifendichtmittel | Reifendruckkontrollsystem (Anzeige für jedes Rad) |
| Rückfahrkamera inkl. Anzeige mit Abstandslinien | Rückfahrkamera mit Abstandslinien digital | Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 umklappbar |
| Scheibenbremse vorne und hinten | Schlüsselloses Schließ- und Startsystem Keyless Open | Schnee Weiß |
| Servolenkung | Sicht Paket: Regensensor; Innenspiegel | Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer, mehrstufig schaltbar |
| Solar Protect®-Wärmeschutzverglasung, im Fond, stark getönt | Solar Reflect Windschutzscheibe | Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer |
| Traktionskontrolle mit Motor- und Bremseingriff (TC Plus) | Türaußengriffe | Uni-Lackierung |
| verschiebbar | vorn | vorne |
| Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem ISOFIX | Vorrüstung Sicherheitsnetz | Wärmeschutzverglasung getönt |
| was zuerst Auftritt | Winter Paket 1 | Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung und Innenschalter |
| Zwei-Zonen-Klimatisierungsautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer | | |

# HINWEISE ZUM GUTACHTEN

## ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

## FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

## BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

## PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

## WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

# BEMERKUNGEN