TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Aichach
Rudolf-Diesel-Straße 3
86551 Aichach

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer: 47508479
Auftrags-Nr / Referenz: 19086863
Besichtigungsdatum: 20.08.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mazda CX-5 SKYACTIV-D 184 SCR AWD Aut. Sports-Line Plus		
Kennzeichen	DAH-JD 365	**Fahrgestellnummer**	JMZKFGW2A90270527
Erstzulassung	18.08.2022	**Laufleistung (abgelesen)**	93.639 km
HSN/TSN	7118 / AHR 00045	**Kraftstoffart**	Diesel
Fahrzeugart	PKW Kombilimousine	**Antriebsart**	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik
Farbe	Deep Crystal Blue Metallic	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	135 kW	**Nächste HU**	04/2027
Hubraum	2.191 ccm	**Zylinder**	4
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	**Restlauf bis Service**	11.000 km
Letzte Wartung	02/2026 bei 84.572 km	**Polsterart**	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.235 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	18413895	**Re-Import**	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/55 R19 99V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Toyo	5mm / 5mm	i.O.
2	225/55 R19 99V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Toyo	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
360 Grad Monitor
Airbag (Seitenairbags) vorn schützt Körper und Kopf
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite
Airbag: Kopf-/Schulter-Airbags, vorne und hinten außer hinten mitte
Alarmanlage mit Innenraumüberwachung
Allradantrieb (AWD)
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Bremsassistent (EBA)
Ausparkhilfe (RCTA) - Warnung bei drohender Kollision mit Querverkehr bei rückwärtigem Ausparken,Radarsensoren im hinteren Stoßfänger.
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar - elektrisch anklappbar - in Wagenfarbe lackiert - mit integrierten LED-Seitenblinkern
Berganfahrassistent (HLA)
Bremskraftverteilung, elektronisch (EBD)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Aichach
Rudolf-Diesel-Straße 3
86551 Aichach

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Bremsleuchte dritte hochgesetzt
City-Notbremsassistent Plus SCBS R
City-Notbremsassistent vorwärts SCBS (Smart City Brake Support) - mit Fußgängererkennung
Colorverglasung wärmedämmend
Coming-/Leaving-Home Lichtfunktion
Dachantenne in Wagenfarbe lackiert
Dachheckspoiler in Wagenfarbe lackiert
Dachhimmel in Schwarz
Diesel-Partikelfilter PMS
Drehzahlmesser
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) mit Traktionskontrollsystem (TCS)
Einparkhilfe vorne und hinten
Enteiserfunktion für Scheibenwischer
Farbdisplay mit Multi Commander - 26,04 cm (10.25 Zoll) Farbdisplay, hochauflösend, mit Mazda Connect der neuen Generation - Multi Commander zur komfortablen und sicheren Bedienung
Fensterheber elektrisch, vorne und hinten mit Komfortfunktion
Freisprecheinrichtung - mit Sprachsteuerung und Bluetooth mit Audiostreaming - erweiterte Sprachsteuerung für z.B. Suche nach Musiktiteln
G-Vectoring Control Plus (GVC), Fahrdynamikregelung
Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Geschwindigkeitsregelanlage: adaptiv mit Distanzregelung (MRCC) und Pre Crash Safety -System aktiv - mit radargestützter Distanzregelung (MRCC) : Distanzregelung zum vorausfahrenden Fahrzeug bei aktivierter Geschwindigkeitsregelanlage Abstandund Geschwindigkeit werden durch selbsttätiges Bremsen und Beschleunigen variabel dem fließenden Verkehr angepasst - mit Pre Crash Safety-System mit aktivem Bremseingriff (SBS) : Warnung bei zu geringem Abstand und drohenden Auffahrkollisionen; falls erforderlich autonome Bremsung selbst bei höheren Geschwindigkeiten.
Getriebe: 6-Stufen-Automatik
Handschuhfach, beleuchtet
Head-up Display Advanced Head-up Display, Projektion in Windschutzscheibe, farbig, zur Anzeige fahrrelevanter Informationen
Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt
Heckklappe, elektrisch
Heckscheibe beheizbar
Heckscheibenwischer
i-Active Display im zentralen Rundinstrument für Geschwindigkeitsanzeigen und Bordcomputer
i-stop: Intelligentes Motor Stopp-/Start-System
Induktives Laden
Innenspiegel automatisch abblendend
Isofix Kindersitzhalterung auf den äußeren Sitzen hinten
Karakuri-Gepäckraumabdeckung
Klimatisierungsautomatik für Fahrer und Beifahrer - getrennt regelbar - Lüftungsdüsen hinten, einstellbar
Kofferraumboden höhenverstellbar
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne höhenverstellbar
LED-Kennzeichenbeleuchtung
LED-Rückleuchten
Lederausstattung Nappaleder, Braun mit elektrischer Sitzverstellung und Sitzklimatisierung für Fahrer und Beifahrer inkl. 2-facher Memory-Funktion für den Fahrersitz und das Head-up Display - Sitzheizung für die äußeren Sitze der hinteren Sitzreihe

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Aichach
Rudolf-Diesel-Straße 3
86551 Aichach

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Leichtmetallfelgen 19", Silber - Bereifung 225/55 R19
Lenkrad: 3-Speichen-Sport-Lederlenkrad mit Leder-Schaltknauf
Lenkrad: Lenkradbedientasten für Lautstärke, Audioquelle und Geschwindigkeitsregelanlage
Lenkrad: Lenkradheizung
Lenksäule höhen und längeneinstellbar
Leselampen, vorne
Licht: Matrix LED Lichtsystem inkl.Fernlichtautomatik und variabler Lichtmodi (ALH) - Optimales Ausleuchten der Fahrbahn durch Anpassung von Lichtkegel, Lichtstärke und Lichtverteilung an Streckenverlauf und Verkehrssituation. Nutzung hocheffizienter Voll-LED Scheinwerfer mit einzeln steuerbaren Leuchteinheiten. - Die Fernlichtautomatik ermöglicht zudem ein permanent blendfreies Fernlicht mittels automatisch gesteuerten an- und ausschaltbaren Sektionen im Voll Scheinwerfer,die entgegenkommende oder auch vorausfahrende Fahrzeuge aussparen und nur den Bereich ausleuchten in dem
Lichtsensoren und Regensensor
Login: Schlüsselloses Zugangssystem
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer
Mittelarmlehne hinten inklusive 2 Getränkehaltern
Motor Start/Stopp Knopf
Multi-Info-Display mit Außentemperaturanzeige und Touring-Computer
Müdigkeitserkennung (DAA)
Navigation: Mazda SD-Navigationssystem - 3D-Kartendarstellung, hochauflösend - Zieleingabe über die Kontaktdaten aus einem Smartphone möglich - Erweiterbar mit Online-Diensten (kostenpflichtig) - Pfeilnavigation zusätzlich im Head-up Display
Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
Parkbremse, elektronisch mit Auto Hold Funktion - sowie Berganfahrassistent (HLA)
Radio: Mazda Audio-System - Radio und USB-/AUX-Anschluss
Radiozubehör: BOSE-Centerpoint-Sound-System - 10 Lautsprecher
Radiozubehör: Digitalradio-Tuner (DAB+)
Radiozubehör: Internetradio-Anwendung - Mittels der aha App und der Stitcher App
Radiozubehör: USB-Anschluss, zweiter zwei USB-Ladeanschlüsse, hinten
Reichweitenanzeige für Ad-Blue in der Instrumenteneinheit
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
Reserverad: Mobilitäts Kit mit Kompressor und Reifendichtmittel
Rückfahrkammera
Rücksitzlehnen geteilt umklappbar (40:20:40)
Schaltwippen am Lenkrad
Seitlicher Fensterrahmen-Dekor in schwarzem Hochglanz-Finish
Servolenkung
Sicherheitsgurte - 3-Punkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorne mit Höheneinstellung - Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer, vorne und hinten (außen) - Warnleuchte und -ton für nicht angelegte Sicherheitsgurte
Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
Sitze: Lendenwirbelstütze für den Fahrer
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Social Media Integration - mittels der aha App Zugang zu Facebook und Twitter - Anzeige erfolgt über das Farbdisplay - Steuerung erfolgt über den Multi Commander - Vorlesefunktion erfolgt über Text-to-Speech Sprachausgabe
Spurhalteassistent-aktiv mit Lenkunterstützung (LAS)
Spurwechselassistent Plus (BSM) - Warnung bei Fahrzeugen im toten Winkel oder Kollisionsgefahr beim Spurwechsel
Stauassistenzfunktion

Bezeichnung
Tagfahrlicht: LED
Telefonzubehör: Erweiterte Smartphone-Integration via Apple CarPlay und Android Auto
Türgriffe außen in Wagenfarbe lackiert
Verkehrszeichenerkennung (TSR)
Wegfarhrsperre elektronisch
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und automatischer Türverriegelung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Dach: Elektrisches Glasschiebedach
Lackierung: Metallic

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel links	Radhausverbreiterung - Kratzer - Smart Repair
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair
4	Motorhaube	Dämmmatte - Marderschaden - erneuern
5	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - kein Abzug
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
3	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Aichach
Rudolf-Diesel-Straße 3
86551 Aichach

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Aichach
Rudolf-Diesel-Straße 3
86551 Aichach

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten




Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Aichach
Rudolf-Diesel-Straße 3
86551 Aichach

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Aichach
Rudolf-Diesel-Straße 3
86551 Aichach

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 13: Zulassungsdokument(e)




Abbildung 14: Innenraum hinten



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung




Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Aichach
Rudolf-Diesel-Straße 3
86551 Aichach


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 20: Sonstiges



FAHRZEUGSUCHE JMZKFGW2A90270527 CHECKLISTE

WERKSTATT	AUFTRAGS- DATUM:	AUFTRAGS-NUMMER:	KM-STAND	SERVICE
MMD/11364, Häusler Automobil GmbH & Co. KG Landsberger Str. 83-87 80339 München Deutschland Telefon +498951010	11/08/2026	1435651	93531 km	**Erweiterte Servicearbeiten durchgeführt:** Öl- und Ölfilterwechsel Motortausch
MMD/11364, Häusler Automobil GmbH & Co. KG Landsberger Str. 83-87 80339 München Deutschland Telefon +498951010	10/02/2026	WAN01396164	84572 km	**Wartung durchgeführt** 4. Wartung **Karosserie-Inspektion durchgeführt:** Karosserie-Inspektion **Erweiterte Servicearbeiten durchgeführt:** Bremsflüssigkeit erneuert Innenraumluftfilter erneuert Öl- und Ölfilterwechsel **Checklisten ausgefüllt** Vorab-Sicherheitscheck
MMD/11364, Häusler Automobil GmbH & Co. KG Landsberger Str. 83-87 80339 München Deutschland Telefon +498951010	29/04/2025	WAN01310581	66656 km	**Wartung durchgeführt** 3. Wartung **Karosserie-Inspektion durchgeführt:** Karosserie-Inspektion **Erweiterte Servicearbeiten durchgeführt:** Luftfilter erneuert Öl- und Ölfilterwechsel Kraftstofffilter erneuert **Checklisten ausgefüllt** Vorab-Sicherheitscheck
MMD/11364, Häusler Automobil GmbH & Co. KG Landsberger Str. 83-87 80339 München Deutschland Telefon +4989510403	29/05/2024	WAN01232024	44087 km	**Wartung durchgeführt** 2. Wartung **Erweiterte Servicearbeiten durchgeführt:** Bremsflüssigkeit erneuert Innenraumluftfilter erneuert Öl- und Ölfilterwechsel **Checklisten ausgefüllt** Vorab-Sicherheitscheck
MMD/14131, Autohaus Soucek, Inh. Miroslav Soucek Frankfurter Ring 143 80807 München Deutschland Telefon +49894522570	10/07/2023	61488	22586 km	**Wartung durchgeführt** 1. Wartung **Karosserie-Inspektion durchgeführt:** Karosserie-Inspektion **Erweiterte Servicearbeiten durchgeführt:** Öl- und Ölfilterwechsel **Checklisten ausgefüllt** Vorab-Sicherheitscheck
MMD/14131, Autohaus Soucek, Inh. Miroslav Soucek Frankfurter Ring 143 80807 München Deutschland Telefon +49894522570	08/08/2022	58034	5 km	**Wartung durchgeführt** Übergabe-Inspektion

Abbildung 21: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Aichach
Rudolf-Diesel-Straße 3
86551 Aichach

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Kotflügel links: Radhausverbreiterung - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #1: Kotflügel links: Radhausverbreiterung - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Aichach
Rudolf-Diesel-Straße 3
86551 Aichach


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern




Beschädigung #4: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair