INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	1090NHZ / WBA71FJ010CX05253 / CX05253

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	530e Berlina G60	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	530e Berlina G60	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	24.332

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1090NHZ | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
DI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	09/10/2026	RaC:	BMW IBERICA
Comentarios:	baliza en interior, falta cable de carga		

Daños no valorables:

1090NHZ | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838

C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

1090NHZ | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

1090NHZ | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. baliza	-	REEMPLAZAR				0,00	30,00	10,00	27,00 €
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.33 h.	0.33 h.		0,00	732,57	10,00	761,72 €
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	72,38	10,00	65,14 €
5. Junta luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	56,66	40,00	33,99 €
6. Telemando cierre centralizado	-	REEMPLAZAR				0,00	391,12	10,00	352,00 €
7. Tarjeta apertura	-	REEMPLAZAR				0,00	57,15	10,00	51,43 €
8. Cable de carga	-	REEMPLAZAR				0,00	305,75	10,00	275,17 €
9. Paragolpes dl	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		1.33 h.	1.67 h.	7,07	0,00		122,57 €
10. Paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.58 h.		0,00	0,00		22,33 €
11. Aleta tr dr c/estribo	Reparado	REPARAR	0.40 h.		4.25 h.	18,00	0,00		197,02 €
12. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
13. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
14. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
15. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
16. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Sustitución Pieza desmontada	-			0.92 h.	3,90	0,00		39,32 €
17. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no	-			1.58 h.	6,69	0,00		67,52 €
18. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	-			1.67 h.	7,07	0,00		71,36 €
19. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			1.67 h.	7,07	0,00		71,36 €
20. Pilares - Hueco Puerta Tr dr	-	PINTAR				23,40	0,00		23,40 €
21. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
22. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
23. Moldura inf dr paragolpes tr	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
24. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
25. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
26. Capó dl	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

1090NHZ | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
27. Techo	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**2.593,03 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

1090NHZ | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	5,41 h.	208,26 €
Total material pintura	-	73,20 €
Total Mano de Obra Pintura	11,76 h.	452,74 €
Total Recambios	-	1.490,60 €
Descuento recambios aplicado	-	184,51 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	368,25 €


1090 NHZ


1090 NHZ


530e
1090 NHZ


530e
1090 NHZ






km/h
260
200
150
120
90
60
30
0
0
km/h
(P)
392 km
0
1
12:31
Valores desde Indiv.
2.5
l/h
-4.2
kWh/h
Total 24332 km
24327.0 km
Datos de conducción
10
Power %
100
75
CONTENT
LAYOUT
Puerta abierta.
P
+15.0 °C
--- km
0
1

CHECK-CONTROL

Sin señal. 12:31

⚠ Capó abierto.

⚠ Puerta abierta.

⚠ Tapa del maletero abierta.

ℹ Falta la llave del vehículo.

ℹ Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.

− 16.5° + AUTO OFF

− LOW + AUTO OFF

MAX

REAR

0 1




MY MODES
AUTO H






BMW

WBA71FJ010CX05253





BMW LED




Sin señal.
12:32
C/ Laurel
C/ de los Moreras
P. I. Camporrosso
Ciempozuelos
595 m
100 m
LOW
AUTO OFF




P
10
0
km/h

inch/mm

5.59

OFF ON ZERO




inch/mm
5.17
OFF
ON
ZERO
PZERO


OFF
ON
ZERO
inch/mm


NR
BMW 3110
8837712 02










245/45 R19 102Y
PIRELLI
BMW


PIRELLI




BMW LED




PZERO
Manheim


Manheim

Manheim


BMW LED
Manheim

Manheim
COX AUTOMOTIVE

Manheim


Manheim

Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
CCN AUTOMOTIVE


Manheim


Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE

Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE