DEKRA-Nr: 0313 / 0100034374 / 2026 / B077570001568 vom 15.10.2026

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **WAR DG10E** **FIN** **TMAJD812DNJ134867**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.11.2022	Letzte Zulassung	15.11.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbez.	Tucson (NX)(12.2020->) / Tucson 1.6 T-GDI Trend Plug-In Hybrid 4WD (E6d)	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAJD812DNJ134867	HSN / TSN	1349 / AGH
DAT €uropa-Code®	013450752190001	DAT Marktindex	DE001 6334
Km-Stand abgelesen	97663	Nächste HU §29 StVZO	12 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	132	Hubraum (ccm)	1598
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / YG7
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Bewertung zum Stichtag 15.10.2026 (Besichtigung 15.10.2026)

Listenneupreis nach DAT €uropa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen			**47.030,00 EUR**
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen			**1.949,22 EUR**
Listenneupreis gesamt			**48.979,22 EUR**
Richtwert nach DAT €uropa-Code® und Marktindex			**23.521,54 EUR**
Bezugsfahrstrecke in km: 65000			
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 97663 / 32663			
Laufleistungskorrektur		-	2.486,23 EUR
Erstzulassungskorrektur		+	439,22 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung			**21.474,53 EUR**
Gesamtwert der Ausstattungen		+	310,63 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung			**21.785,15 EUR**
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)		-	139,06 EUR
Zwischensumme I			**21.646,09 EUR**
Zwischensumme II			**21.646,09 EUR**
Reparaturkosten (mit 182,43 EUR MwSt.)		-	1.142,61 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 3.273,66 EUR MwSt.)	**20.500,00 EUR**		**20.503,47 EUR**
Handelsspanne (mit 460,00 EUR MwSt.)	2.880,00 EUR	-	2.881,08 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 2.813,66 EUR MwSt.)	**17.620,00 EUR**		**17.622,39 EUR**

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK	
4314	Assistenz-Paket	799,68*			127,44	
35609	Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)	499,80*			79,65	
11609	Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung	649,74*			103,54	
	Summe Sonderausstattung	**1.949,22**				**310,63 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Ölverlust Motor, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 9)	50	100	-50,00	
2. Kofferraum:Seitenverkleidungen rechts verkratzt, erneuern (Bild 11)	403	100	-403,00	
3. Kofferraum Innenverkleidung links verkratzt, erneuern (Bild 12)	433	100	-433,00	
4. ABE-Winterradsatz fehlt,	0	100	0	
5. Bremsscheiben hinten an Verschleißgrenze, erneuern (Bild 10)	562	45.66	-256,61	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**1.448**			**-1.142,61 EUR**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten: Diffusor leicht verkratzt,
(Bild 13)
Schlüssel abgenutzt, (Bild 14)

Der Sachverständige
Ralf Bunzemeier

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0313 / 0100034374 / 2026 / B077570001568 vom 15.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Otto-Brenner-Str. 168, 33604 Bielefeld

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Bielefeld
Otto-Brenner-Str. 168
33604 Bielefeld
Telefon 0521 / 29905-0
Fax 0521 / 29905-70
E-Mail bielefeld.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Ralf Bunzemeier
Tel. direkt 052129905-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen	**WAR DG10E**	**FIN**	**TMAJD812DNJ134867**

Vertragsnummer	49561173
Auftragsnummer	ELSRM007379
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	14.10.2026, durch Herrn Lütkemöller
Besichtigung	15.10.2026 um 09:15 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Bielefeld, Otto-Brenner-Str. 168, 33604 Bielefeld

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 15.10.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	**mit 19% MwSt.**
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**14.806,72 EUR**	**17.620,00 EUR**
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**17.226,89 EUR**	**20.500,00 EUR**

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 14.10.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte durch Herrn Lütkemöller. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 15.10.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 15.10.2026 um 09:15 Uhr durch Herrn Ralf Bunzemeier bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Bielefeld, Otto-Brenner-Str. 168, 33604 Bielefeld, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 116 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Hinweis:Winterradsatz auf Aluminiumfelgen im Kofferraum:4x235/55R18 104V Profiltiefen:alle 8mm

Hinweis:ABE- WinterradsatzKBA53961 lag nicht vor.
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Firma DERGESTALT E. K., St.Sebastianstraße 8, 34439 Willebadessen
Kennzeichen	WAR DG10E
Tag der Erstzulassung	15.11.2022

Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom 15.11.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 12 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbezeichnung	Tucson (NX)(12.2020->) / Tucson 1.6 T-GDI Trend Plug-In Hybrid 4WD (E6d)
Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	1349 / AGH
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAJD812DNJ134867
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Grau
Lackierung	YG7
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 4
Leistung / Hubraum	132 kW / 1598 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	97.663 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
2	links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 10 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

6 Lautsprecher, Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Dachreling, Dachspoiler, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital), Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe Verbundglas, Funktions-Paket, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter), Getriebe Automatik - (6-Stufen), Getränkehalter hinten, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar,

Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI), Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, LED-Grilldesign-Paket, LM-Felgen 7,5x19, Ladekabel mit Typ 2-Stecker, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchte, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Motor 1,6 Ltr. - 132 kW (System: 195 kW) T-GDI Hybrid, Motorhaubenisolierung, Navigations-Paket, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch (EPB), Plug-in Hybrid, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2680 mm, Reifen 235/50 R19 ..H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Scheibenbeschlagerkennung / Regelung, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Smart-Key, Smart-Sense-Plus-Paket, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Tagfahrlicht LED, Trend-Paket, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Anschluss Mittelkonsole, USB-Anschluss hinten, Verglasung Akustikglas, Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Wireless SmartLink (Apple CarPlay), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Assistenz-Paket, Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert), Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 07.10.2026 bei Kilometerstand 97.537. Nächste Wartung am 07.10.2027 bei Kilometerstand 113.537.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Ölverlust Motor, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 9); Kofferraum:Seitenverkleidungen rechts verkratzt, erneuern (Bild 11); Kofferraum Innenverkleidung links verkratzt, erneuern (Bild 12); ABE-Winterradsatz fehlt; Bremsscheiben hinten an Verschleißgrenze, erneuern (Bild 10).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Stoßfänger hinten: Diffusor leicht verkratzt, (Bild 13); Schlüssel abgenutzt, (Bild 14).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Ralf Bunzemeier

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0313 / 0100034374 / 2026 / B077570001568 vom 15.10.2026



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 8 : Schlüssel AHK




Bild 9 : Ölverlust Motor




Bild 10 : Bremsscheiben hinten an Verschleißgrenze



Bild 11 : Kofferraum:Seitenverkleidungen rechts verkratzt



Bild 12 : Kofferraum Innenverkleidung links verkratzt



Bild 13 : Stoßfänger hinten: Diffusor leicht verkratzt



Bild 14 : Schlüssel abgenutzt