DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Schadenbewertung

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3KAHPY2 TS036148	Hersteller	PEUGEOT	Wartungstermin	-
Kennzeichen		Modell	3008 ALLURE Hybrid 145 e-DCS6	Wartung Autos	-
Erstzulassung	03.03.2026	Berichtsjahr	2026	Außenfarbe	Titane Grau
Laufleistung	20 157 km	Hubraum	-	Innenfarbe	Stoff & Kunstleder C
Carburant	-	Karosserietyp	SUV CrossOver	nächste technische Prüfung	-
Sitz	-	Getriebe	-	CO2	-
Türen	-	Gänge	-		

Auftragsdaten

Datum der Bewertung	13.10.2026	Lagerplatz	



Fahrzeugausstattung


Lose Teile

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel ✔

Reifen

Winter Kit



Bridgestone 225/55/19 V Winterreifen 6.0 mm

Bridgestone 225/55/19 V Winterreifen 6.0 mm



Bridgestone 225/55/19 V Winterreifen 7.0 mm

Bridgestone 225/55/19 V Winterreifen 7.0 mm


Beschreibung

1



Bauteil	Hutablage
Position	-
Beschreibung	Fehlt
Intensität	-
Reparaturmethode	Ersetzen

2



Bauteil	Alufelge 19"
Position	Vorne Links
Beschreibung	Kratzer
Intensität	-
Reparaturmethode	Ersetzen

3



Bauteil	Tür
Position	Hinten Links
Beschreibung	Kratzer
Intensität	-
Reparaturmethode	Polieren

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Schadenbewertung

Geschätzte Reparaturkosten	
Gesamt netto	516,84€