DEKRA-Nr: 0357 / 515298 / 2026 / B080839003305 vom 16.10.2026

# Vermarktungsbericht

## Vorgang

| | |
|---|---|
| Auftraggeber | ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg |
| Besichtigung | 16.10.2026 |

## Bemerkungen

**Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.**

**Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.**

**Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.**

**Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 101 µm bis 133 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Erstzulassung | 29.06.2023 | Fahrzeugart | Personenkraftwagen |
| Hersteller | BMW | Typ / Verkaufsbez. | iX1 (U11E)(2022->) / iX1 xDrive30 |
| Aufbauart | Geländewagen | Türen | 5 |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | WBY61EF0805X21194 | HSN / TSN | 0005 / DIZ |
| DAT €uropa-Code® | 011303600300001 | DAT Marktindex | DE001 6421 |
| Km-Stand abgelesen | 78197 | Nächste HU §29 StVZO | 07 / 2028 |
| Energiequelle / Kraftstoff | Elektro | Zylinderanzahl | / |
| Leistung (kW) | 94 | Getriebe | Automatik / |
| Felgen | Leichtmetall | Farbe / Farbe | MINERALWEISS METALLIC / Metallic / A96 / Weiß |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|
| 1 links | 225 / 55 R 18 102 Y | Continental / EcoContact 6Q * MO FR | S /O | 6 mm |
| rechts | 225 / 55 R 18 102 Y | Continental / EcoContact 6Q * MO FR | S /O | 6 mm |
| 2 links | 225 / 55 R 18 102 Y | Continental / EcoContact 6Q * MO FR | S /O | 6 mm |
| rechts | 225 / 55 R 18 102 Y | Continental / EcoContact 6Q * MO FR | S /O | 6 mm |

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## zusätzlicher Reifensatz

| Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|
| 205 / 65 R 17 100 H | Continental / WinterContact TS 860 S * | W /O | 5 mm |
| 205 / 65 R 17 100 H | Continental / WinterContact TS 860 S * | W /O | 5 mm |
| 205 / 65 R 17 100 H | Continental / WinterContact TS 860 S * | W /O | 5 mm |
| 205 / 65 R 17 100 H | Continental / WinterContact TS 860 S * | W /O | 5 mm |

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: Adaptives Fahrwerk M-Technic, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz (Außensound), Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Antriebsart: xDrive (Allrad), Ausstattungs-Paket: Connected Professional, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, BMW IconicSounds Electric (Soundgenerator), BMW Live Cockpit Plus, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Elektromotor 230 kW (cont. 94 kW), Elektromotor HA 140 kW (cont. 55 kW), Elektromotor VA 140 kW (cont. 55 kW), Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent), Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Performance Control, Fahrassistenz-System: Post-Crash-System (PC-iBrake), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe für Elektrofahrzeug, Heckklappenbetätigung automatisch, HiFi-Lautsprechersystem, Innenausstattung: Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kältemittel R 1234 YF, Ladekabel (5,0 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3, 22 kW), Parkassistent-Paket, Personalisierungssystem (BMW My Modes), Radstand 2692 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Schnellladevorrichtung Flexible Fast Charger (Mode 2), Seitenairbag vorn, Service-System: ConnectedDrive Services, Service-System: Gesetzlicher Notruf, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Arktur Anthrazit, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach), Steuer-AV Befestigung Kindersitz, Steuer-AV Typ (3), Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), USB-Schnittstelle, Uni-Lackierung, Warndreieck, Widescreen Display, Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

## Sonderausstattung


| Code | Bezeichnung |
|---|---|
| 32600 | Aktivsitz vorn links |
| 14204 | Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) |
| 8702 | Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz |
| 27810 | Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual) |
| 18610 | Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| 49136 | LM-Felgen 7,5x18 (Sternspeiche 865) |
| 11000 | Metallic-Lackierung |
| 29500 | Sitzheizung vorn |

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 09.05.2025 bei Kilometerstand 46.582

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 13, 14)
2. Hagelschaden Dach, instandsetzen (Bild 15, 16, 17)

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

**Bezeichnung des Schadens**

Motorhaube Lackierung, Steinschläge<6 Stück/dm², Gebrauchsspur (Bild 10)
Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 9)

## Fehlende Teile

1. Laderaumabdeckung

UNABHÄNGIGES

# BATTERIE ZERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

ZERTIFIKATSNUMMER: 436E830F-1613-45A2-9383-6FE3C92BE2BA

## FAHRZEUG

**MARKE:** BMW
**MODELL:** iX1 - 66,5 kWh

**KILOMETERSTAND:** 78.197 km
**FIN:** WBY61EF0805X21194
**DATUM UND UHRZEIT:**
16.10.26, 10:45

**DURCHGEFÜHRT VON:** DEKRA
Rücknahmecenter Dorfmark

## ERGEBNISSE

Unabhängig
**GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)**


**95,9 %**

**ENERGIE** 62kWh | 65kWh

**WLTP-REICHWEITE** 454km | 474km

## BEWERTUNG

**BENCHMARKING**
Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?



unterdurchschnittlich | durchschnittlich | überdurchschnittlich

## PRÜFUNGEN

| | |
|---|---|
| Batteriemanagementsystem (BMS) | ✓ |
| Batteriesensor | ✓ |
| Batteriemesswerte | ✓ |
| Batteriezellspannungen | ✓ |
| Fahrzeugkommunikation | ✓ |

SCAN FOR DETAILS

## AUSWERTUNG

### AUSGEZEICHNETER ZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN FESTGESTELLT

Auf Grundlage der detaillierten Batteriediagnose mit dem AVILOO FLASH Test bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in ausgezeichnetem Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell AVILOO-zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO

CARA Approved Battery Health Check

BATTERY IS TESTED AND AVILOO CERTIFIED · SIHT

AVILOO CERTIFIED

## ENERGIE

| | Brutto | Netto (nominal) | Nutzbar |
|---|---|---|---|
| Aktuell: | 65,2kWh | 62,0kWh | 59,9kWh |
| Neu: | 68,0kWh | 64,7kWh | 62,5kWh |

## REICHWEITE

| | WLTP | Typisch | Individuell |
|---|---|---|---|
| Aktuell: | 400-454km | 324km | 311km |
| Neu: | 417-474km | 338km | 324km |

## ABLAUFPROTOKOLL

| AVILOO Box verbunden. | 10:45:44 |
|---|---|
| FLASH Test gestartet. | ✓ |
| Fahrzeug erkannt. | ✓ |
| Datenerfassung gestartet. | ✓ |
| Datenerfassung abgeschlossen. | ✓ |
| Datenanalyse gestartet. | ✓ |
| Datenanalyse abgeschlossen. | ✓ |

## SENSOREN

| | |
|---|---|
| Spannungssensor | ✓ |
| Stromsensor | ✓ |
| Temperatursensoren | ✓ |
| Zellspannungssensoren | ✓ |

## BMS


| | Wert | Status |
|---|---|---|
| BMS-Ladezustand (SoC)*: | 24% | |
| Genauigkeit der SoC-Berechnung: | | ✓ |
| BMS-Gesundheitszustand (SoH)*: | 100% | |
| Genauigkeit der SoH-Berechnung: | | ✓ |

## MESSWERTE

| | Min | Max | Delta | Status |
|---|---|---|---|---|
| Batterietemperatur | 12,8°C | 13,2°C | 0,3°C | ✓ |
| Zellspannung | 3,588V | 3,593V | 5mV | ✓ |
| Packspannung | 280,6V | | | |
| Durchschn. Stromstärke | -1,8A | | | |

## ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 20 | 3.592 | 3.591 | 3.590 | 3.591 | 3.590 | 3.591 | 3.590 | 3.593 | 3.592 | 3.592 | 3.593 | 3.591 | 3.592 | 3.590 | 3.591 | 3.591 | 3.591 | 3.590 | 3.591 | 3.590 |
| 21 - 40 | 3.591 | 3.590 | 3.591 | 3.591 | 3.590 | 3.591 | 3.592 | 3.590 | 3.593 | 3.592 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.588 | 3.590 | 3.590 | 3.589 | 3.589 | 3.589 |
| 41 - 60 | 3.590 | 3.589 | 3.590 | 3.589 | 3.589 | 3.590 | 3.591 | 3.591 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.589 | 3.590 | 3.590 | 3.591 | 3.591 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.591 |
| 61 - 78 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.589 | 3.590 | 3.590 | 3.589 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.589 | 3.590 | 3.590 | | |




*Die hier angezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte Gesundheitszustand (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS:** Das Testergebnis enthält den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf den vom Fahrzeug bereitgestellten Daten. Diese werden mithilfe statistischer und analytischer Modelle durch die Algorithmen von AVILOO ausgewertet. Eine Manipulation der Daten im Steuergerät führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von höchstens 3 % auf. Dabei ist zu beachten, dass diese Toleranz für die SoH-Bestimmung auf Zellebene gilt und nicht für den SoH der gesamten Batterie. Der Ladezustand einzelner Zellen kann variieren und dadurch den aktuellen SoH der Batterie negativ beeinflussen. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder im Rahmen einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis gibt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wieder. Daraus lassen sich keine Rückschlüsse auf den künftigen Gesundheitszustand der Batterie ziehen. Aussagen zu mechanischen Schäden oder äußeren Einflüssen sind nicht Gegenstand dieser Diagnose.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

436E830F-1613-45A2-9383-6FE3C92BE2BA




Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Tacho mit KM Stand




Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne




Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat





Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Kugelkopf bei abnehmbarer AHK




Bild 9 : Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 10 : Motorhaube Lackierung, Steinschläge<6 Stück/dm², Gebrauchsspur



Bild 11 : Laderaumabdeckung fehlt



Bild 12 : Laderaumabdeckung fehlt




Bild 13 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 14 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung





Bild 15 : Hagelschaden Dach





Bild 16 : Hagelschaden Dach





Bild 17 : Hagelschaden Dach

# Windshield replacement



Diese **Scheibe** wurde bereits für Sie getauscht.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer **Gebotsabgabe!**

This **windshield** has already been replaced for you.
Please consider this when placing your **bid.**

ayvens
SOCIETE GENERALE GROUP