Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



MERCEDES-BENZ GLE

MERCEDES GLE 350 de 4Matic 9G-TRONIC AMG Line

Fahrgestellnummer (FIN)	**W1N1671171A451432**
Kilometerstand (km)	**145.542**
Erstzulassungsdatum	**18.05.2021**
Kraftstoffart	**Hybrid Benzin**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**194 PS**
Leistung kW	**143 kW**
Polsterart	**Leder und Alcantara**
Fahrzeugfarbe	**Polarweiß**
Interieurfarbe	**Ledernachbildung ARTICO/Mikrofaser DINAM**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11632541**	Besichtigt am	**22.10.2026 11:36:31**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Nachlackierungen vorhanden	**Ja**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Nachlackierungen professionell ausgeführt	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**
Anzahl Schlüssel gesamt	**2**		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Continental	275/50 R 20 113 W	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	5,0 mm	Continental	275/50 R 20 113 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Continental	275/50 R 20 113 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Continental	275/50 R 20 113 W	Sommer	Aluminium



KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Wartung	Fehlt	Gesamtes Fahrzeug	Ausführen
2 | Sitzbezug vorne links	Riss	>10 cm - 15 cm	Ersetzen
3 | Türverkleidung vorne links	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Ersetzen
4 | Türverkleidung vorne rechts	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Ersetzen
5 | Türverkleidung hinten rechts	Kratzer	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6 | Windschutzscheibe	Riss	>20 cm - 25 cm	Ersetzen
7 | Motorhaube	Steinschlag	>0,5 cm - 1 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8 | Stoßfänger vorne	Gebrochen	>8 cm - 10 cm	Ersetzen
9 | Scheinwerfer rechts	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
10 | Seitenwand hinten links	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
11 | Türrahmen vorne links	Delle(n)	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
12 | Heckklappe	Delle(n)	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
13 | Stoßfänger hinten	Flugrost	>0,5 cm - 1 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
14 | Kotflügelzierleiste vorne rechts	Kratzer	>0,5 cm - 1 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
15 | Schwellerverkleidung rechts	Deformiert	>5 St. / dm²	Ersetzen und lackieren
16 | Kotflügelzierleiste hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Andere - siehe Bemerkung	Ersetzen
17 | Tür vorne rechts	Kratzer	>0,5 cm - 1 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

SCHÄDEN

[Unclassified]

1 | Wartung


Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Gesamtes Fahrzeug
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





2 | Sitzbezug vorne links


Schadensart	Riss
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




3 | Türverkleidung vorne links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Türverkleidung vorne rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





5 | Türverkleidung hinten rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

6 | Windschutzscheibe

Schadensart	Riss
Schweregrad	>20 cm - 25 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

7 | Motorhaube


Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






8 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Gebrochen
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 2

9 | Scheinwerfer rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1


10 | Seitenwand hinten links

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





11 | Türrahmen vorne links

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




12 | Heckklappe

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

13 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Flugrost
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




14 | Kotflügelzierleiste vorne rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt


Kommentare: Flugrost






15 | Schwellerverkleidung rechts


Schadensart	Deformiert
Schweregrad	>5 St. / dm²
Reparaturmethode	Ersetzen und lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

16 | Kotflügelzierleiste hinten rechts

Schadensart	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht
Schweregrad	Andere - siehe Bemerkung
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Bauteil lose




17 | Tür vorne rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Abgasanlage mit 2 verchromten Endrohrbl.	ADAPTIVE BRAKE	Adaptiver Fernlicht-Assistent
Adaptives Bremslicht	Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite	Airbag: Kneebag für Fahrer
Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer	Airbag: Windowbags	Aktiver Brems-Assistent
Aktiver Spurhalte-Assistent	Akustischer Umfeldschutz	Allradantrieb permanent
Ambientebeleuchtung	AMG Fußmatten mit AMG Schriftzug	AMG Sportpedalanlage
Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstab.	Anti-Blockier-System	Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)
Armlehne für Fahrer und Beifahrer klappb	Armlehne im Fond	ATTENTION ASSIST
Außenspiegel el. verstell.- u. beheizbar	Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung	Bremsassistent BAS
Dachreling in Aluminiumoptik	Dieselpartikelfilter	Downhill-Speed-Regulation (DSR)
Drehzahlmesser	Dritte Bremsleuchte	EASY-Pack-Heckklappe elektrisch
EASY-Pack-Laderaumabdeckung	ECO Start-Stopp-Funktion	Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Sch
Elektronisches Traktionssystem (ETS)	Elektronisches-Stabilitäts-Programm ESP	Fahrwerk mit Stahlfederung & Tieferlegun
Fensterheber elektrisch, vorn und hinten	Feststellbremse elektrisch	Geschwindigkeitslimit-Assistent
Getriebe: 9G-TRONIC	Handschuhfach abschließbar, klimatisiert	Heckscheibe heizbar m. Zeitsteuerung
Heckscheibenwischer mit Intervallschalt.	Innenhimmel Stoff kristallgrau	KEYLESS-GO Start-Funktion
Kindersicherung mech. in den Fondtüren	Klimatisierungsautomatik THERMATIC	Kommunikationsmodul für me connect Dien.
Kopfstützen 5-fach	Kühlerverkleidung mit 2 verchromten Lam.	Lackierung: Sonderlackierung Uni
Lackierung: Uni	Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, gl	Ladekabel für Wallbox
Ladekantenschutz in Chromoptik	LED High Performance-Scheinwerfer	Lenkrad: Multifunktionsl-Sportl. in Led.
Lenksäule längs- und höhenverstellbar	Mercedes-Benz Notrufsystem	Navi.: Erweiterte Funktionen MBUX
Navigation: Festplatten-Navigation	Paket: AMG Line Exterieur	Paket: Chrom
Paket: Chrom-Paket Interieur	Paket: Fahrassistenz-Paket	Paket: Night
Paket: Park-Paket mit 360°-Kamera	Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera	Paket: Public-Charging
Paket: Spiegel-Paket	Polster: Ledernachb. ARTICO/Microf.DINAM	PRE-SAFE
Räder: LM (4), 50,8 cm(20") 5-Dop.-Des.	Räder: LM Vielspeichen-Design	Radiozubehör: Burmester Surround-Soundsy
Radiozubehör: Digitales Radio (DAB)	Radiozubehör: Zusätzliche USB-Schnittste	Reifendruckkontrolle (RDK)
Rückfahrkamera	Scheibenwischer mit Regensensor	Schiebedach: Panorama-Schiebedach
Servolenkung	Servoschließen	Sicherheitsgurte 3-Punkt
Sitz: Sportsitze vorn	Sitze: Sitzheizung Vordersitze	Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar
Telefon-Zubehör: Smartphone Integration	Telefon: Multifunktions-Telefonie	Tempomat
Vorrüstung für Fahrzeug Monitoring	Vorrüstung für Fahrzeug Setup	Vorrüstung für Navigationsdienste
Wärmedämmendes Glas, dunkel getönt	Wärmedämmendes Glas, rundum	Warnweste für Fahrer
Wechselstrom-Bordlader 7,4 kW (AC)	Wegfahrsperre	Widescreen Cockpit
Zentralverriegelung mit Innenschalter	Zierelemente AMG Carbon	Zierelemente: Aluminium

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.



Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeführten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an unten aufgeführten Karosserieteilen festgestellt. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	**730**	Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	**180**



FAHRZEUGBILDER



















Windshield replacement



Diese **Scheibe** wurde bereits für Sie getauscht.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer **Gebotsabgabe!**

This **windshield** has already been replaced for you.
Please consider this when placing your **bid.**

ayvens
SOCIETE GENERALE GROUP