Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



VW Tiguan

VOLKSWAGEN Tiguan 1.4 eHybrid OPF DSG ACTIVE

Fahrgestellnummer (FIN)	**WVGZZZ5N0PW404568**
Kilometerstand (km)	**79.963**
Erstzulassungsdatum	**06.12.2022**
Kraftstoffart	**Hybrid Benzin**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**150 PS**
Leistung kW	**110 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Nightshade Blue Metallic**
Interieurfarbe	**Stoff Titanschwarz-Grau-Blau**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11210522**	Besichtigt am	**14.09.2026 13:35:14**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Nachlackierungen vorhanden	**Ja**
Wartungsnachweis vollständig	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	4,0 mm	Hankook	215/65 R 17 99 V	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	4,0 mm	Hankook	215/65 R 17 99 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Hankook	215/65 R 17 99 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	6,0 mm	Hankook	215/65 R 17 99 V	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	6,0 mm	Dunlop	215/65 R 17 99 V	Winter	Aluminium
-	-	6,0 mm	Dunlop	215/65 R 17 99 V	Winter	Aluminium
-	-	8,0 mm	Dunlop	215/65 R 17 99 V	Winter	Aluminium
-	-	8,0 mm	Dunlop	215/65 R 17 99 V	Winter	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Türverkleidung hinten rechts	Deformiert	>4 cm - 6 cm	Ersetzen
2 | Türverkleidung hinten links	Deformiert	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
3 | Windschutzscheibe	Riss	>2 cm - 3 cm	Ersetzen
4 | Motorhaube	Steinschlag	>5 St. / dm² & > 25%	Lackieren
5 | Tür vorne links	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Lackieren
6 | Tirefit	Abgelaufen	Nicht zutreffend	Ersetzen
7 | Stoßfänger hinten	Delle(n) und Kratzer	>1 cm - 2 cm	Instandsetzen + lackieren
8 | Heckklappe	Delle(n)	>4 cm - 6 cm	Smart Repair
9 | Tür vorne rechts	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Lackieren

SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN




1 | Türverkleidung hinten rechts

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



Kommentare: Armstütze




2 | Türverkleidung hinten links


Schadensart	Deformiert
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt


Kommentare: Armstütze

3 | Windschutzscheibe

Schadensart	Riss
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




4 | Motorhaube

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>5 St. / dm² & > 25%
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





5 | Tür vorne links


Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

6 | Tirefit



Schadensart	Abgelaufen
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






7 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

8 | Heckklappe

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

9 | Tür vorne rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

GEBRAUCHSSPUREN

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

HERSTELLERAUSSTATTUNG

2 USB-C vorn, 1 USB-C-Ladebuchse hinten	Airbag f. Fahr-und Beifahrer inkl.Knie.	Airbag: Seitenairbags äußere Rücksitze
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Anhängevorrichtung anklappbar	Anschlussgarantie 3 Jahre, max.50 000 km
App-Connect inkl. App-Connect Wireless f	Außenspiegel el.einst.,ankl.,beheizbar	Außenspiegel elekt. einst. und beheizbar
Außenspiegelge., Türgriffe in Wagenfarbe	Aut. Distanzregelung ACC u. Front Assist	Bordwerkzeug
Bremsleuchte, dritte	Chrom-Applikationen	Dachreling silber eloxiert
Dekoreinlagen für Sondermodell	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig	Display: Head-up-Display
e-Sound	Einparkhilfe	Einstiegsleisten für Sondermodell
Elektromechanischer Bremskraftverstärker	Elektronische Parkbremse	Elektronisches Stabilisierungsprogramm
Fahrlichtschaltung autom., LED-Tagfahr.	Fahrprofilauswahl	Fensterheber elektrisch vorne und hinten
Fernlichtregulierung Light Assist	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas	Fußgängererkennung
Fußmatten	Getriebe: 6-Gang DSG	Heckklappe mit elektrischer Öffnung u. S
Heckscheibe heizbar	Heckscheibenwischer	Innenspiegel automatisch abblendend
ISOFIX-Halteösen, auch für i-Size-Kinder	Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Klimaanlage " Air Care Climatronic"
Kopfairbagsys.vor.u.hin.inkl. Seitenairb	Kopfstützen (3) hinten	Kopfstützen vorn
Lackierung: Metallic	Lackierung: Uni	LED-Leseleuchten 2 vorn und 2 hinten
LED-Matrix-Scheinwerfer - IQ.LIGHT	LED-Scheinwerfer	Leuchte im Fußraum vorn
Make-up-Spieg. beleuch. in d. Son.	Mittelarmlehne vorne	Müdigkeitserkennung
Multifunktionslenk.i.Led.,beh.,Schaltwi.	Navi.sys.Discover Pro.ink."Stream.&Int."	Netzladekabel für Haushalts-Steckdose
Netztrennwand	Nichtraucherausführung	Notruf-Service
Paket: Fahrerassistenzpaket "Plus"	Paket: Winter zusätz.m.beheiz. Rücksitze	Parklenkassistent "Park Assist"
Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebür.	Polster: Stoff	Proaktives Insassenschutzsystem
Räder: LM "Galway" 7 J x 17, Schwarz	Räder: Tire Mobility Set	Radio"Ready 2 Discover"ink."Stream&Int."
Radiozubehör:Digitaler Radioempfang DAB+	Regensensor	Reifen 215/65 R17, Rollwiderstandsklasse
Reifenkontrollanzeige	Rückfahrkamera "Rear View"	Rücksitzbank asymm. teilbar, Armlehne
Schalthebelknauf in Leder	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beh.	Schubladen unter den Vordersitzen
Seitenscheiben hi. und Heckscheibe abged	Servolenkung elektromechanisch	Sicherheitsgurte: Dre.-Autom.-Gurte v/h
Sitze: Beifahrersitzlehne kompl. umklap.	Sitze: Komfortsitze vorn	Sitze: Lendenwirbelstützen vorn
Sitze: Vordersitze beheizbar	Sitze:Vordersitze mit Höheneinstellung	Sprachbedienung
Spurhalteassistent "Lane Assist"	Start-Stopp-Sys./Bremsenergie-Rückgewin.	Steckdose, 12-Volt
Steckdose: 2 USB-C-Schnittstellen vorn	Telefonschnitts. "Comfort", induktives L	Umgebungsansicht "Area View"
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste	Vorbereitet für "We Connect" We Con.Pl	Warnton und -leuchte f nicht angel. v/h
Wegfahrsperre elektronisch	Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: digital



Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.


FAHRZEUGBILDER
































Windshield replacement



Diese **Scheibe** wurde bereits für Sie getauscht.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer **Gebotsabgabe!**

This **windshield** has already been replaced for you.
Please consider this when placing your **bid.**

ayvens
SOCIETE GENERALE GROUP