Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	X1 xDrive30e 14,2kWh Aut. (U11)	Fuel type	Hybrid Petrol
Mileage	190,872	kW	240
VIN	WBA31EF0705Y45362	cc	1,499
First registration date	1/18/2024	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Mileage till next Maintenance	4,500
Next maintenance date	4/28/2028
Next MOT test is due on, date:	1/1/2027

Maintenance date	Mileage
8/5/2026	182,539 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining fabrics

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
2 | Windscreen	Crack	Replace
3 | Door RR	Deformed / Strained	Repair and paint (complete)
9 | Other exterior parts	Hail damage	Paintless dent repair (hail)

Interior

Part	Damage type	Repair mode
1 | Interior	Dirty	Cleaning

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
5 | Rear panel internal lining	Scratch(es)	No repair
6 | Boot lid covering R	Scratch(es)	No repair
7 | Bumper trim R	Scratch(es)	No repair
8 | Other exterior parts	Stone chip(s)	No repair


No category

Part	Damage type	Repair mode
4 | Wheel arch cover moulding RR	Scratch(es)	Replace

Damages


Exterior







2 | Windscreen


Damage type	**Crack**
Repair mode	**Replace**
Cause	**Use/wear**



3 | Door RR


Damage type	**Deformed / Strained**
Repair mode	**Repair and paint (complete)**
Cause	**Use/wear**









9 | Other exterior parts




Damage type	**Hail damage**
Repair mode	**Paintless dent repair (hail)**
Cause	**Use/wear**



Comments: Dellen Protokoll erforderlich, Folgekosten möglich







Min 2L



Min 3M




Min 60M


Interior




1 | Interior

Damage type	Dirty
Repair mode	Cleaning
Cause	Use/wear

Comments: Rücksitz

Acceptable Damages



5 | Rear panel internal lining


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





6 | Boot lid covering R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





7 | Bumper trim R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: Stoßstange





8 | Other exterior parts

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: Stoßstange vorne und Motorhaube

No category




4 | Wheel arch cover moulding RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Checks and data fields

Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	1
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	3
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Dark Grey	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		

Tires

Mounted Tires


Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	225/55 R 18 102 Y	Pirelli	5.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	225/55 R 18 102 Y	Pirelli	5.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	225/55 R 18 102 Y	Pirelli	5.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	225/55 R 18 102 Y	Pirelli	5.0 mm




Commercial photos












SERVICEBEDARF
Service Historie
Service Partner
Motoröl
28.04.2028, in 4500 km
Fahrzeug-Check
28.04.2028, in 4500 km
Bremsflüssigkeit
Service:
Am 05.08.2026 bei 182539 km
Service:
Am 28.04.2026 bei 162385 km
Service:
Am 06.11.2025 bei 129096 km

SERVICEBEDARF
Service Partner
Motoröl
28.04.2028, in 4500 km
Fahrzeug-Check
28.04.2028, in 4500 km
Bremsflüssigkeit
23.11.2026
Service:
Am 05.08.2026
Service:
Am 28.04.2026
Service:
Am 06.11.2025


Batterie-Zertifikat
Diagnosedatum: 22/10/2026
95,56%
Gesundheitszustand (SOH)*
BMW X1 xDrive30e 326 ch
VIN : WBA31EF0705Y45362
Kilometerstand : 191.076 km
CARA

FAHRZEUGDATEN ZURÜCKSETZEN
Bitte warten...
Die Fahrzeugdaten werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und das System anschließend neu gestartet. Der Vorgang kann einige Minuten dauern.




























BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00153
WBA31EF0705Y45362
2435 kg
4235 kg
1- 1205 kg
2- 1300 kg




EQUIPMENT BY MANUFACTURER

17" Leichtmetallräder Sternspeiche 832	18" Leichtmetallräder Sternspeiche 865	Abgasnorm EU6 rde II
Ablage für Wireless Charging	Ablagemöglichkeiten	Active Guard
Active Guard Basis	Adaptiver LED-Scheinwerfer	AGM-Batterie 60 Ah
Airbag für Fahrer und Beifahrer	Aktiver Fussgängerschutz	Aktivsitz für Fahrer und Beifahrer
Aktivsitz für Fahrer/Beifahrer	Akustischer Fussgängerschutz	Akustischer Fußgängerschutz
Alpinweiß	Aufmerksamkeitsassistent	Außenbeleuchtung
Ausstattungspaket	Automatische Heckklappenbetätigung	BMW iDrive
BMW Live Cockpit Plus	BMW LM Rad Sternspeiche 865 STD	BMW xDrive
Bordliteratur deutsch	CO2 Umfang	Condition Based Service
Connected Drive Services	Connected Package Professional	DAB-Tuner
DAB-Tuner (DAB+ fähig)	Driving Assistant Plus	elektrisch
Elektrische Antriebseinheit	Elektrisches Fahren	Entfall Modellschriftzug
EU-spezifische Zusatzumfänge	Fensterheber	Fernlichtassistent
Flexible Fast Charger (Mode 2)	Garantie 2 Jahre	Gepäckraum
Gepäckraumtrennnetz	Gesetzlicher Notruf	Innen- und Außenspiegelpaket
Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik	Innenspiegel automatisch abblendend	Interieurleisten Quarzsilber matt
Interieurleisten Quarzsilber matt genarbt	Interieurumfänge	Kältemittel R1234yf
Kilometertacho	Kindersitzbefestigung	Kindersitzbefestigung i-Size für Beifahrer
Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung	Komfortzugang	Kopfairbag 1. und 2.Sitzreihe
LADEKABEL PROFESSIONAL (MODE 3)	Ladekabel Professional (Mode 3) für öffentliches Laden	Lautsprechersystem Stereo
Lenkradheizung	M Dachreling Hochglanz Shadow Line	M Dachreling Shadow Line
Modellschriftzug Entfall	My Modes	Ölwartungsintervall 24 Monate/30.000
Otto-Partikelfilter (OPF)	Parkassistenzsystem	Parking Assistant
Performance Control	Polsterung Stoff 'Arktur'	Premium-Paket
Radschraubensicherung	Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige
Reifenreparatur-Set	Schließsystem mit Zentralverriegelung	Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
Serienfahrwerk	Serienlenkrad	Servolenkung
Sicherheitssysteme	Sichtfunktionen	Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	Speed Limiter	Sprachversion deutsch
Steckdosen	Steptronic mit	Steuerung E
Steuerung G	Storage tray wireless charging	Teleservices
Uni-Lackierung Alpinweiss	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Warndreieck und Verbandstasche
Widescreen Display		

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN