DEKRA


# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11562012
vom: 02.10.2026

## » Übersicht

| | |
|---|---|
| **Auftrags-Nr:** | 1002677321 |
| **Besichtigt am:** | 02.10.2026 13:06 |
| **Berichts-Nr:** | 11562012 |
| **FIN:** | WAUZZZF28PN065487 |



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11562012
vom: 02.10.2026

## » Fahrzeugdaten

| | |
|---|---|
| **Fahrzeugkategorie:** | Personenkraftwagen |
| **Fahrzeugart:** | Limousine |
| **Hersteller:** | Audi |
| **Modell:** | A6 |
| **HSN / TSN:** | 0588 / BND |
| **Erstzulassungsdatum:** | 22.05.2023 |
| **Laufleistung:** | 39.703 km |
| **Nachweis Kilometerstand:** | Abgelesen |
| **Farbe:** | Mythosschwarz Metallic |
| **Farbe Dach:** | Mythosschwarz Metallic |
| **Antriebsart:** | Allrad |
| **Motorisierung/Kraftstoff:** | Diesel |
| **Hubraum:** | 2.000 ccm |
| **Leistung:** | 150 kW (205 PS) |
| **Fahrzeuglänge:** | |
| **Fahrzeughöhe:** | |
| **Fahrzeugbreite:** | |
| **Zulässiges Gesamtgewicht:** | |
| **Radstand:** | |
| **Anzahl Achsen:** | 2 |
| **Zylinder:** | 4 |
| **Schadstoffklasse:** | Euro 6 |
| **Anzahl Türen:** | 4 |
| **Anzahl Sitze:** | 5 |
| **Getriebe:** | Automatik 7-Gang |
| **Polsterart:** | Leder |
| **Interieurfarbe:** | schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber |
| **Anzahl vorhandene Schlüssel:** | 2 |

## » Dokumente & Wartung

| | |
|---|---|
| **Nächste HU:** | |
| **Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:** | Nein |
| **Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:** | Nein |
| **Kennzeichen entgegengenommen:** | Keine |
| **Wartungsheft:** | Digital |
| **Wartungsnachweis:** | Nicht prüfbar |
| **Datum der letzten Wartung:** | |
| **Km-Stand bei letzter Wartung:** | |
| **Restlauf bis Service:** | 20.300 KM |

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11562012
vom: 02.10.2026

## » Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zonen-Komfortklimaautomatik

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T/T1T/T1H

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagepaket

Abwicklung Serie

Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen

Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent

AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Ambiente-Lichtpaket plus

Assistenzpaket Tour

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Audi drive select

Audi music interface

Audi phone box

Audi pre sense front

Audi pre sense rear

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit plus

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts, asphärisch

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Batterie 380A (68Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Businesspaket

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling, Entfall

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Aluminium Fragment

design

Dieselmotor

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Einbauteile f.4 Zyl.Motore

Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten

Elektrische Luftzusatzheizung

Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug

Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-

Federung Standard

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

Gewichtsbereich 20 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10

Glanzpaket

Heckblende (ECE)

Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Instrumententafel und Türverkleidung zweiteilig ein-/mehrfarbig

Interieurelemente oben in Kunstleder

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn

Kindersicherheits-Paket

Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze

Komfortmittelarmlehne vorn

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung, ohne Safelock

Kopfstützen vorn

Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen

Kraftstoffsystem Diesel

Ländergruppe A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Leder Milano

Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen

LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht

LED-Scheinwerfer

Linkslenker

LTE-Unterstützung für Audi phone box

Manuell betätigte Türen

Matrix LED-Scheinwerfer

Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage

Memory-Funktion für den Fahrersitz

Mild-Hybrid

Mit Multifunktionskamera

Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland

MMI Navigation plus mit MMI touch response

N.N.N. Ausführung 1

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Normalsitze vorn

Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem

Ohne Allradlenkung

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

Ohne CD-Wechsler/CD-Player

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne Elektromotor ( Hybrid )

Ohne e-tron Ladesystem kompakt (AC), ohne Netzkabel für Haushaltsstecker

Ohne Feuerlöscher

Ohne Frontspoiler

Ohne Garagentoröffner

Ohne Geräuschkompensation

Ohne Head-up-Display

Ohne Heckspoiler

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne kombinierte Längs- und Querführung

Ohne Ladeboden

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)

Ohne Lederteilumfang

Ohne Luftqualität-Paket

Ohne Multimedia" im Fahrzeug

Ohne Nachtsichtsystem

Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem

Ohne Parkassistent / Garagenpilot

Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Stadt / Kreuzungsassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Trennwand

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorkonditionierung

Ohne Wandhalterung

Ohne Zentrale Bedieneinheit

Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre

Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zus.Warnleuchten

Ohne Zusatz-/Standheizung

PKW-Ausführung

Progressivlenkung

quattro

quattro (mit ultra Technologie)

Räder der Serie

Räder, 5-Arm, 8,0Jx18, Winterreifen 225/55 R18

Räder, 5-Doppelspeichen, graphitgrau, glanzgedreht, 8,5Jx19, Reifen modellspezifisch

Radschrauben Standard

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 245/45 R 19

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollanzeige

Reifenreparaturset

Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A

Rückfahrkamera

Rücksitzlehne, geteilt umklappbar

S tronic (für Allrad)

Schalt-/Wählhebelknauf

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)

Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)

Scheinwerfer-Reinigungsanlage

Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem und beleuchteten Gurtschlössern

Serienfahrwerk

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )

Sicherheitslenksäule

Sitzbelegungserkennung

Sitzheizung vorn

Smartphone-Interface

Sonnenblenden vorn

spezielles Typschild EU

Spurwechselwarnung mit Audi pre sense rear, Ausstiegswarnung und Querverkehrassistent hinten

Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrassistent hinten

Standardabgasanlage

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerungsnummer

Steuerungsnummer direkt

Stoßfänger design line

Stufenheck

Tagfahrlicht

Top-Infotainment Premium (MIB3)

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfland Deutschland

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Anhängevorrichtung

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräderverbau in der Serie

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11562012
vom: 02.10.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental | Vorne | Links | Sommer | Aluminium | 245/45 R 19 102 Y | 6,5 mm |
| Continental | Vorne | Rechts | Sommer | Aluminium | 245/45 R 19 102 Y | 6,5 mm |
| Continental | Hinten | Links | Sommer | Aluminium | 245/45 R 19 102 Y | 7,0 mm |
| Continental | Hinten | Rechts | Sommer | Aluminium | 245/45 R 19 102 Y | 7,0 mm |

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin | | | Winter | Aluminium | 225/55 R 18 102 V | 5,5 mm |
| Michelin | | | Winter | Aluminium | 225/55 R 18 102 V | 5,5 mm |
| Michelin | | | Winter | Aluminium | 225/55 R 18 102 V | 6,5 mm |
| Michelin | | | Winter | Aluminium | 225/55 R 18 102 V | 6,5 mm |

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 02.2029

**Kompressor vorhanden:** Ja

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11562012
vom: 02.10.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|---|---|---|---|
| 1 | Kühlergrill | Gebrochen | Ersetzen |
| 2 | Sitzversteller vorne links | Keine/schlechte Funktion | Werkstattdiagnose erforderlich<br>Schadenserweiterung möglich |
| 3 | Stoßfänger vorne links | Kratzer | Spotrepair |
| 4 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) | Abgelaufen | Ersetzen |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|---|---|---|---|
| 1 | Windschutzscheibe | Steinschlag | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2 | Türgriff außen vorne rechts | Kratzer | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 3 | Alufelge glanzgedreht vorne rechts | Kratzer | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

## » Fehlteile

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|---|---|---|---|
| 1 | Kofferraumboden | Fehlt | Ersetzen |

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11562012
vom: 02.10.2026

## » Merkantile Wertminderung

| | |
|---|---|
| **Vorschäden bekannt:** | Nein |
| **Vorschäden feststellbar:** | Nein |
| **Nachlackierungen vorhanden:** | Nein |
| **Lackschichtdickenmessung durchgeführt:** | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11562012
vom: 02.10.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

| | |
|---|---|
| **Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:** | Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.<br>Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen.<br>Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen. |
| **Fahrzeug-Identifizierung:** | WAUZZZF28PN065487<br><br>FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein |
| **Allgemeinzustand:** | Verschmutzt |
| **Besichtigungsbedingungen:** | Nicht ausreichend, Eingeschränkt |
| **Hebebühne/Hubmittel benutzt:** | Ja |
| **Motorenlauf durchgeführt:** | Ja |
| **Fahrprobe durchgeführt:** | Nein |

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11562012
vom: 02.10.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


DEKRA

# Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11562012
vom: 02.10.2026

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

DEKRA


# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11562012
vom: 02.10.2026




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Räder - eingelegt im Fahrzeug




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio



FIN: WAUZZZF28PN065487

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11562012
vom: 02.10.2026

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Kühlergrill - Gebrochen - Ersetzen





2 - Sitzversteller vorne links - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich




3 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Spotrepair




4 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Ersetzen



DEKRA



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11562012
vom: 02.10.2026

## GEBRAUCHSSPUREN


1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

2 - Türgriff außen vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




3 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

## FEHLTEILE

1 - Kofferraumboden - Fehlt - Ersetzen

