## Vehicle info

| | | | |
|---|---|---|---|
| Make | BMW | Gearbox | Automatic |
| Model | i4 Gran Coupe xDrive M50 80,7kWh (G26) | Fuel type | Electric |
| Mileage | 80,160 | kW | 350 |
| VIN | WBY31AW070FP49980 | cc | 0 |
| First registration date | 3/30/2023 | Customer | BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten |



## Documents and maintenance

| | |
|---|---|
| Type of maintenance | Maintenance digital |
| Registration certificate original | No |
| Next maintenance date | 3/4/2027 |
| Next MOT test is due on, date: | 3/1/2028 |

| Maintenance date | Mileage |
|---|---|
| 3/4/2025 | 49,665 km |

## Options according to the inspector

| | | | |
|---|---|---|---|
| Type of Tow bar | Tow bar collapsible | Type of Lining | Lining leather and alcantara |

## Exterior

| Part | Damage type | Repair mode |
|---|---|---|
| 3 \| Door FL | Scratch(es) | Touch up |
| 5 \| Windscreen | Stone chip(s) | Replace |
| 6 \| Bumper F | Scratch(es) | Paint |
| 7 \| Alloy rim FR bitone/polychrome | Scratch(es) | Repair |
| 9 \| Other exterior parts | Hail damage | Paintless dent repair (hail) |

## Acceptable Damages

| Part | Damage type | Repair mode |
|---|---|---|
| 1 \| Tyre RL | Worn | Replace |
| 2 \| Door RL | Scratch(es) | No repair |
| 4 \| Alloy rim FL | Scratch(es) | No repair |
| 8 \| Tyre RR | Worn | Replace |

## Damages





### Exterior





**3 | Door FL**

| | |
|---|---|
| Damage type | Scratch(es) |
| Repair mode | Touch up |
| Cause | Use/wear |

### 5 | Windscreen

| | |
|---|---|
| Damage type | Stone chip(s) |
| Repair mode | Replace |
| Cause | Use/wear |


**Comments:** mit Rissbildung und 1stk Repariert






### 6 | Bumper F

| | |
|---|---|
| Damage type | Scratch(es) |
| Repair mode | Paint |
| Cause | Use/wear |











### 7 | Alloy rim FR bitone/polychrome



| | |
|---|---|
| Damage type | Scratch(es) |
| Repair mode | Repair |
| Cause | Use/wear |







## 9 | Other exterior parts

| | |
|---|---|
| Damage type | **Hail damage** |
| Repair mode | **Paintless dent repair (hail)** |
| Cause | **Use/wear** |

**Comments:** Dellen Protokoll erforderlich, Folgekosten möglich





## Acceptable Damages



### 1 | Tyre RL

| | |
|---|---|
| Damage type | Worn |
| Repair mode | Replace |
| Cause | Use/wear |




### 2 | Door RL

| | |
|---|---|
| Damage type | Scratch(es) |
| Repair mode | No repair |
| Cause | Use/wear |



### 4 | Alloy rim FL

| | |
|---|---|
| Damage type | Scratch(es) |
| Repair mode | No repair |
| Cause | Use/wear |



### 8 | Tyre RR

| | |
|---|---|
| Damage type | Worn |
| Repair mode | Replace |
| Cause | Use/wear |

## Checks and data fields


| | | | |
|---|---|---|---|
| Repainting present | No | Number of charging cables (normal) | 1 |
| Number of charging cables (rapid charge) | 1 | Number of keys total | 2 |
| Type of Emergency Tool | Repair kit present | Type of Luggage cover | Boot cover present |
| Number of doors | 5 | Number of seats | 5 |
| Interior colour | Dark Grey | Tyre repair kit | Yes |
| First aid kit | Yes | | |


## Tires




### Mounted Tires


| Location | Position | Tire season | Type of rims | Dimensions | Manufacturer | Tread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front | Left | Summer | Aluminium | 245/45 R 18 100 Y | Hankook | 4.0 mm |
| Front | Right | Summer | Aluminium | 245/45 R 18 100 Y | Hankook | 3.0 mm |
| Rear | Left | Summer | Aluminium | 255/48 R 18 103 Y | Hankook | 2.0 mm |
| Rear | Right | Summer | Aluminium | 255/48 R 18 103 Y | Hankook | 2.0 mm |

## Commercial photos



































11 12 1 2
10 30 24 25
9 29 26
8 28 27 4
7 6 5
















Made in Germany
H M50
300
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00122
WBY31AW070FP49980
2735 kg
4335 kg
1- 1270 kg
2- 1550 kg
BMW AG DE-80788 München




## EQUIPMENT BY MANUFACTURER

| | | |
|---|---|---|
| 18" M Aerodynamikräder 858 M Bicolor mit Mischbereifung | Ablagemöglichkeiten | Ablagenpaket |
| AC-Laden | Active Guard Plus | Adaptives M Fahrwerk |
| AGM-Batterie 50 Ah | Airbag für Fahrer und Beifahrer | Aktiver Fussgängerschutz |
| Akustischer Fussgängerschutz | Akustischer Fußgängerschutz | Alarmanlage |
| Alpinweiß | Ambientes Innenlicht | Ambientes Licht |
| Anhängerkupplung | Anhängerkupplung inkl. Anhänger-Stabilisierungskontrolle | Antiblockiersystem (ABS) |
| Aufmerksamkeitsassistent | Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizt | Auto Start Stop Funktion |
| Automatische Heckklappenbetätigung | Batterie- Wärmemanagement für optimiertes DC-Schnell-Laden | Begrüßungslicht |
| Beifahrerairbag-Deaktivierung | BMW Controller | BMW ICONICSOUNDS ELECTRIC |
| BMW ID | BMW Live Cockpit Plus | BMW Live Cockpit Professional |
| BMW Live Cockpit Professional inkl. Alarmanlage | BMW LM Rad Aerodynamik 858M MB STD | BMW M 50 Jahre Embleme |
| BMW M HERITAGE LOGOS | BMW xDrive | Bordliteratur deutsch |
| Center-Lock-Schalter | CO2 Umfang FRFK RKF HO Flash | Connected Drive Services |
| Connected Package Professional | Crash-Sensor | DAB-Tuner |
| DAB-Tuner (DAB+ fähig) | Dachhimmel anthrazit | DC-Laden |
| Deaktivierung Airbag Beifahrer | Dekodierung Zusatzfunktionen | Driving Assistant Professional |
| Durchladesystem | Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen | Einstiegsleisten |
| elektrisch | Elektrische Antriebseinheit | elektromechanisch |
| Elektronische Wegfahrsperre (EWS) | Entfall Modellschriftzug | EU-spezifische Zusatzumfänge |
| Fahrerlebnisschalter | Fahrzeugschlüssel | Fensterheber |
| Flexible Fast Charger (Mode 2) | Fondsitze | Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle |
| Fußmatten in Velours | Garantie 2 Jahre | Gepäckraumleuchte |
| Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion | Gesetzlicher Notruf | Getränkehalter |
| Handschuhkasten | Heckleuchten in LED-Technik | Heimleuchten |
| HiFi Lautsprechersystem | hinten | Hochglanz Shadow-Line |
| Hochvoltbatterie | inkl. 2 Fernbedienungen | Innen- und Außenspiegelpaket |
| Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik | Innenbeleuchtung | Innenspiegel automatisch abblendend |
| Instrumententafel in Sensatec | Instrumententafel Sensatec | Interieurleiste Aluminium Mesh-Effekt |
| Interieurleisten Aluminium Mesheffect | Kältemittel R1234yf | Kennzeichenlicht in LED-Technik |
| Kilometertacho | Kindersitzbefestigung ISOFIX | Klimaautomatik |
| Klimaautomatik 3-Zonen-Regelung | Komfortzugang | Kopfairbag 1. und 2.Sitzreihe |
| Ladekabel (Mode 3) | Ladekabel (Mode 3) für öffentliches Laden | Ladeklappe |
| Lautsprechersystem Stereo mit 6 Lautsprechern | LED-Scheinwerfer | Lehnenbreitenverstellung Fahrer |
| Lehnenbreitenverstellung für Fahrer | Lenksäulenverstellung | Leuchtweitenregulierung |
| Lordosenstütze Fahrer | Lordosenstütze für Fahrer | M Aerodynamikpaket |
| M Dachhimmel anthrazit | M Heckspoiler | M Hochglanz Shadow Line |
| M Interieurleisten Aluminium Rhombicle Anthrazit | M Lenkrad | M Sportbremse |
| mit Automatic Hold Funktion | Mittelkonsole | Modellschriftzug |
| Modellschriftzug Entfall | Multifunktion für Lenkrad | Parkassistenzsystem |
| Parkbremse | Parking Assistant | Polsterung Alcantara-/Sensatec-Kombination |

| | | |
|---|---|---|
| Radschraubensicherung | Regensensor | Reifen Pannen Anzeige (RPA) |
| Reifendruck-Kontrolle | Reifendruckanzeige | Reifenreparatur-Set |
| Rekuperationssystem | Rückfahrkamera | Schließsystem mit Zentralverriegelung |
| Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer | Seriensitz für Fahrer und Beifahrer | Servotronic |
| Sitzheitzung für Fahrer und Beifahrer | Sitzheizung Fahrer/Beifahrer | Sitzverstellung elektrisch mit Memory |
| Speed Limiter | SPORT BOOST | Sprachversion deutsch |
| Standklimatisierung | Start-/Stop-Knopf | Steckdose (12 V) |
| Steuerung C | Steuerung G | Steuerung Infotainment |
| Stoßfängersystem | Teleservices | Uni-Lackierung Alpinweiss |
| Variable Sportlenkung | Verzurrösen im Gepäckraum | Vorbereitung Fahrerassistens I |
| Wärme-/ Sonnenschutzverglasung | Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set | Warndreieck und Verbandstasche |
| Werkzeugsatz | Widescreen Display | |

# HINWEISE ZUM GUTACHTEN

## ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

## FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

## BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

## PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

## WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

# BEMERKUNGEN