Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



HYUNDAI TUCSON

HYUNDAI TUCSON 1.6 T-GDi HEV 4WD Prime Geschlossen, 5-türig, Automatik, 6-Gang

Fahrgestellnummer (FIN)	**TMAJE8116SJ340511**
Kilometerstand (km)	**36.312**
Erstzulassungsdatum	**03.12.2024**
Kraftstoffart	**Hybrid Benzin**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**180 PS**
Leistung kW	**132 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Lackierung: Mineraleffekt-Lackierung -> Ecotronic Grey Mineraleffekt**
Interieurfarbe	**Leder Obsidian Black**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11187685**	Besichtigt am	**08.09.2026 07:42:43**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Originalschlüssel	**Ja**
Wartungsnachweise	**Wartungsbuch**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweis vollständig	**Ja**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Wartungshistorie	**09/02/2026,26460**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Michelin	235/50 R 19 103 V	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	5,0 mm	Michelin	235/50 R 19 103 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Michelin	235/50 R 19 103 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Michelin	235/50 R 19 103 V	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	6,0 mm	Pirelli	215/65 R 17 103 H	Winter	Aluminium
-	-	6,0 mm	Pirelli	215/65 R 17 103 H	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Pirelli	215/65 R 17 103 H	Winter	Aluminium
-	-	6,0 mm	Pirelli	215/65 R 17 103 H	Winter	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Nicht zutreffend	Ersetzen
2 | Innenraum	Deformiert	Andere - siehe Bemerkung	Keine Reparatur
3 | Tür hinten rechts	Kratzer	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN





2 | Innenraum

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Andere - siehe Bemerkung
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

GEBRAUCHSSPUREN

3 | Tür hinten rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

FEHLTEILE




1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Ablagemöglichkeiten - Ablagetaschen an der Rückseite der Vordersitze - Fach in der Mittelkonsole des Armaturenbretts - Fächer unter Gepäckraumboden - Getränkehalter hinten	ABS mit EBV	Adaptives Bremslicht (ESS)
Airbag: Center Airbag zwischen Fahrer und Beifahrer	Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer - Beifahrerairbag deaktivierbar	Airbag: Seitenairbags vorn
Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend	Aktiver Spurhalteassistent (LKA)	Alarmanlage
Allradantrieb, automatisch zuschaltend	Ambiente-Beleuchtung	Anhängerstabilitätshilfe (TSA)
Aufmerksamkeitsassistent (DAW)	Außenspiegel elektrisch anklappbar	Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar in Wagenfarbe lackiert
Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten	Außenspiegel mit Memory-Funktion	Ausstiegswarner (SEW)
Autobahnassistent (HDA) - es handelt sich um eine Kombination aus Spurhalteassistent und intelligenter Geschwindigkeitsregelung - Das System hält so einen Sicherheitsabtand nach vorne und überwacht die Abstände zu den Fahrspurmarkierungen links und rechts des Fahrzeugs	Autonomer Notbremsassistent inkl. Frontkollisionswarner - mit Fußgänger-/Fahrradfahrererkennung (FCA-Ped./FCA-Cyc.)	Bergabfahrhilfe (DBC)
Berganfahrhilfe (HAC)	Bordcomputer	Dachreling
Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte	Digitales Cockpit mit 12,3-Zoll-Display	Drehzahlmesser
Drive Modes	Einparkhilfe hinten	Einparkhilfe vorn
Einstiegsleisten in Aluminiumoptik	Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)	Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM)
Fahrwerk: Adaptives Fahrwerk (ECS)	Farbdisplay für Klimabedieneinheit	Fensterheber elektrisch vorne und hinten - mit Abwärts-/Aufwärtsautomatik und Einklemmschutz, vorne
Fernlichtassistent (HBA)	Gepäcknetz	Gepäckraumabdeckung
Getriebe: 6-Stufen-Automatik	Head-up Display	Heckklappe, elektrisch betätigt
Heckscheibe, beheizbar mit Abschaltautomatik	Heckscheibenwischer verdeckt unter Dachspoiler	Hyundai Logo vorne in dunkler Optik
Innenspiegel automatisch abblendend	Insassenalarm, sensorbasiert (ROA)	ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten - auf den äußeren Sitzplätz inkl. Top-Tether-Verankerungspunkten
Kindersicherung in den hinteren Türen	Klimaautomatik 3-Zonen- Multi-Air-Modus, Luftauslassdüsen hinten	Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar
Kühlergrill in dunkler Optik	Lackierung: Mineraleffekt-Lackierung -> Ecotronic Grey Mineraleffekt	Lackierung: Uni
LED-Innenraumbeleuchtung vorne/hinten	LED-Matrix-Scheinwerfer	LED-Rückleuchten
LED-Tagfahrlicht in dunkler Optik	Lenkrad beheizbar	Lenkrad in Leder, dreispeichen - höhen- und längsverstellbar
Lenkrad mit Schaltwippen - Shift-by-Wire (Lenksäule)	Lichtsensor	Mittelarmlehne hinten
Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach	Multikollisionsbremse (MCB)	Notrufsystem (eCall)
Paket: Assistenz	Paket: Design - Hyundai Logo vorne in dunkler Optik - Kühlergrill in dunkler Optik - LED-Tagfahrlicht in dunkler Optik - LED-Rückleuchten (Brems- und Fahrlicht)	Paket: Sitz-Paket - Fahrersitz mit Memory-Funktion - Beifahrersi elektrisch einstellbar - Beifahrersitz mit Verstellmöglichkeit für Fahrer und hintere Sitzreihe - Zweite Sitzreihe (äusere Sitzplätz mit Sitzheizung - Fahrersitz und Beifahrersitz mit Belüftung - Außenspiegel mit Memory-Funktion
Parkbremse elektronisch (EPB) mit Auto Hold	Partikelfilter	Polster: Leder
Querverkehrsassistent (RCCA)	Räder: Leichtmetallfelgen 7,5 J x 19 mit Bereifung 235/50 R 19 - Schwarz	Räder: Reifen-Reparatur-Set
Radio - Navigationssystem Infotainment - Navigationssystem mit 12,3-Zoll-Touchscreen - 7 Lautsprecher plus Subwoofer und Verstärker - Amazon Music Streaming - Digitaler Radioempfang (DAB+) Konnektivität - Bluelink-Connect inklusive Over-the-Air-Updates - Apple CarPlay und Android Auto (kabellos) - Bluetooth-Freisprecheinrichtung	Regensensor	Reifendruckkontrollsystem (TPMS)
Rückfahrkamera	Scheiben rundum getönt	Seitenwindassistent (CWC)
Servolenkung	Sicherheitsgurte - Drei-Punkt-Gurtsystem auf allen Sitzplätzen - Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer vorne und hinten (äußere Plätze) - Gurtwarner für alle Sitzplätze - höhenverstellbare Sicherheitsgurte vorne	Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar
Sitze: Beifahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze	Sitze: Beifahrersitz mit Verstellmöglichkeit für Fahrer und hintere Sitzreihe	Sitze: Beifahrersitz, elektrisch einstellbar

Sitze: Belüftete Sitze vorne	Sitze: Fahrersitz elektrisch einstelbar	Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar
Sitze: Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze	Sitze: Fahrersitz mit Memory-Funktion	Sitze: Rücksitzlehne 40:20:40 geteilt, umklappbar
Sitze: Sitzheizung vorn	Sitze: Sitzheizung zweite Sitzreihe (äußere Sitzplätze)	Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf
Sonnenblende mit Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet	Sonnenrollo - an den Fenstern der hinteren Türen	Soundsystem KRELL - inkl. 7 Lautsprecher plus Subwoofer und Verstärker
Spurfolgeassistent (LFA) Der Spurfolgeassistent hält das Fahrzeug in der Mitte der Fahrspur und orientiert sich dabei, zusätzlich zu den Fahrbahnmarkierungen, auch am vorausfahrenden Fahrzeug	Start/Stopp System	Statisches Abbiegelicht
Steckdose 12 Volt, vorne und im Gepäckraum	Telefon: Smartphone Ablage mit kabelloser Ladefunktion	Totwinkelwarner (BCW)
Traktionskontrolle	Türgriffe in Wagenfarbe lackiert	USB-C Ladeanschluss vorne / hinten
Verglasung: Frontscheibe und Seitenscheiben vorne mit Akustik-Verbundglas	Verglasung: Privacy-Verglasung dunkel getönt ab B-Säule	Verkehrszeichenerkennung Intelligente Verkehrszeichenerkennu mit Geschwindigkeitsassistent (ISLA)
Voll- LED - Scheinwerfer	Wärmedämmendes Glas - Frontscheibe und Seitenscheiben vorn	Wegfahrsperre, elektronisch

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Auf Grund hinderlicher Witterungsbedingungen zum Besichtigungszeitpunkt war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, vereist oder verschmutzt, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: vollständig

Wartungsnachweis: vollständig - Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER





