MACADAM







## Seat Leon (UKL): 2BXA486

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vinnumber: | **VSSZZZKLZNR051502** | Versionname: | **Leon Move 1.0TSi 110pk/cv 5p** |
| First Registrationdate: | **26/04/2022** | Fiscalpower: | |
| Expertise Mileage: | **92815** | Power Kw: | **81** |
| Bodytype: | | Type of rims (mounted) | **Aluminium** |
| Gearbox: | **MAN 6 VIT** | | |
| Transmission: | | | |
| Fueltype: | **Petrol** | | |
| Maintenance | **OK** | | |
| Maintenance | **plus 17400 km** | | |
| Battery functioning | **Yes** | | |
| Type of rims (mounted) | **Aluminium** | | |
| Certificate of Conformity | **Yes** | | |
| Category | **Passenger Car** | | |
| Registration Certificate Car (BE) | **Yes** | | |

## Options

| | | | |
|---|---|---|---|
| Number of keys total | **2** | Luggage cover | |
| GPS | | Type of Tow bar | **No Tow bar** |
| Type of Maintenance book | **Digital maintenance** | | |
| Type of GPS storage | **HD** | | |

## Tyres

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Summer tyres: | **205/55/16/91 V** | | | |
| | Fr.L. | **Vredestein: 3 mm** | Fr.R. | **Vredestein: 3 mm** |
| | Re.L. | **Nexen: 4 mm** | Re.R. | **Nexen: 4 mm** |


| | |
|---|---|
| Tyre profile depth FL | **3.0** |
| Tyre profile depth FR | **3.0** |
| Tyre profile depth RL | **4.0** |
| Tyre profile depth RR | **4.0** |
| Tyre size FL | **205/55 R 16 91 V** |
| Tyre size FR | **205/55 R 16 91 V** |
| Tyre size RL | **205/55 R 16 91 V** |
| Tyre size RR | **205/55 R 16 91 V** |
| Tyre type FL | **Summer** |
| Tyre type FR | **Summer** |
| Tyre type RL | **Summer** |
| Tyre type RR | **Summer** |
| Tyre make FL | **2480** |
| Tyre make FR | **2480** |
| Tyre make RL | **1957072** |
| Tyre make RR | **1957072** |

## Assistance equipment


| | | | |
|---|---|---|---|
| Repair kit | **Yes** | Compressor | **Yes** |

## Bumper F, Bad repair, Repair and paint (complete)





## Bonnet, Repaired, Check

Alloy rim FL, Scratch(es), Repair and paint (complete)







Wing FL, Repaired, Check




Door FL, Repaired, Check




Door RL, Dent(s) and scratch(es), Acceptable







Wing RL, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)







Bumper R, Dent(s), Acceptable




Alloy rim RR, Scratch(es), Acceptable






# Onderhoudshistorie van: VSSZZZKLZNR051502

ALPHABET

| | |
|---|---|
| **Kenteken** | 2BXA486 |
| **Merk Model** | Seat  Leon Move 1.0TSi 110pk/cv 5p |
| **Brandstofsoort** | Benzine |
| **Datum deel1** | 4/26/22 |

| Datum reparatie | Kilometerstand | Reparatie omschrijving | Bewerking |
|---|---|---|---|
| 1/13/26 | 80,429 | batterij | Vervangen |
| 1/13/26 | 80,429 | klein materiaal | |
| 1/13/26 | 80,429 | koelwatervloeistof | Vervangen |
| 1/13/26 | 80,429 | Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab | Uitvoeren |
| 1/13/26 | 80,429 | remvloeistof | Vervangen |
| 1/13/26 | 80,429 | ruitenwisserrubber achter | Vervangen |
| 1/13/26 | 80,429 | ruitenwisserrubber vooraan | Vervangen |
| 1/13/26 | 80,429 | ruitenwisservloeistof | Vervangen |
| 3/28/25 | 75,000 | klein materiaal | |
| 3/28/25 | 75,000 | ruitensproeier | Vervangen |
| 3/24/25 | 71,945 | klein materiaal | |
| 4/29/24 | 63,083 | parkeersensor vooraan | Vervangen |
| 3/7/24 | 58,630 | batterij | Vervangen |
| 3/7/24 | 58,630 | bougie | Vervangen |
| 3/7/24 | 58,630 | klein materiaal | Uitvoeren |
| 3/7/24 | 58,630 | koelwatervloeistof | Bijvullen/-laden |
| 3/7/24 | 58,630 | luchtfilter interieur | Vervangen |
| 3/7/24 | 58,630 | Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab | Uitvoeren |
| 3/7/24 | 58,630 | remblokken achter | Vervangen |
| 3/7/24 | 58,630 | remblokken vooraan | Vervangen |
| 3/7/24 | 58,630 | ruitenwisserrubber achter | Vervangen |
| 3/7/24 | 58,630 | ruitenwisserrubber vooraan | Vervangen |
| 3/7/24 | 58,630 | ruitenwisservloeistof | Bijvullen/-laden |
| 8/7/23 | 43,136 | controle niveaus | Uitvoeren |
| 8/7/23 | 43,136 | klein materiaal | Uitvoeren |
| 8/7/23 | 43,136 | koelwatervloeistof | Bijvullen/-laden |
| 8/7/23 | 43,136 | olie bijvullen | Bijvullen/-laden |
| 8/7/23 | 43,136 | ruitenwisservloeistof | Bijvullen/-laden |
| 2/3/23 | 29,124 | batterij | Vervangen |
| 2/3/23 | 29,124 | klein materiaal | Uitvoeren |
| 2/3/23 | 29,124 | koelwatervloeistof | Vervangen |
| 2/3/23 | 29,124 | Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab | Uitvoeren |
| 2/3/23 | 29,124 | ruitenwisserrubber achter | Vervangen |
| 2/3/23 | 29,124 | ruitenwisserrubber vooraan | Vervangen |
| 2/3/23 | 29,124 | ruitenwisservloeistof | Bijvullen/-laden |
| 1/16/23 | 27,426 | controle niveaus | Uitvoeren |
| 1/16/23 | 27,426 | klein materiaal | Uitvoeren |
| 1/16/23 | 27,426 | koelwatervloeistof | Bijvullen/-laden |
| 1/16/23 | 27,426 | olie bijvullen | Bijvullen/-laden |
| 1/16/23 | 27,426 | ruitenwisservloeistof | Bijvullen/-laden |