DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport sur l'état

Détails véhicule

VIN	VSSZZZKL6 SR031064	Kilométrage	56 270 km	Energie	Hybride essence
Immatriculation	2GCH792	Date d'immatriculation	23/10/2024	Cylindrée	1498
Marque	CUPRA	Niveau carburant	-	Transmission	Automatique
Modèle	LeonST-2013	Genre	VP	Vitesses	-
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Inconnu
Portes	5	Couleur	Gris		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	07/10/2026	Parc	AVIS Own Risk - Parc AVIS	Propriétaire	AVIS Own Risk Belgique




Autres informations techniques

Compresseur kit secours	✓	Porte documents	✓
Recharge kit secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Triangle	✓	Trousse à pharmacie	✓
Gilet de sécurité	✓		
Extincteur	✓		

Pneumatiques

Hankook 225/40/18 Y Eté 6.0 mm

Bridgestone 225/40/18 Y Eté 5.0 mm



Hankook 225/40/18 Y Eté 6.0 mm



Bridgestone 225/40/18 Y Eté 5.0 mm

Dommages

1



Elément	Cache bagages
Position	-
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange
Coût net HT	113,57€

2



Elément	Garniture intérieure de coffre
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	68,00€

3



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Coût net HT	-

4



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Coût net HT	-

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport sur l'état

5



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Coût net HT	-

6



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation
Coût net HT	280,00€

7



Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement & Eclat
Intensité	-
Opération	Réparation
Coût net HT	309,63€

8



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	49,00€

9



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	225,00€

10



Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange
Coût net HT	183,12€

11



Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Coût net HT	-

12



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Coût net HT	-

13



Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Coût net HT	-

14



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Coût net HT	-

15



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation
Coût net HT	309,63€

Résumé d'évaluation

Prix net HT	1 537,95€