Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10884859
vom: 26.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002502959
Besichtigt am:	25.06.2026 16:36
Berichts-Nr:	10884859
FIN:	WAUZZZF25NN040494



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10884859
vom: 26.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A6
HSN / TSN:	0588 / BSU
Erstzulassungsdatum:	14.04.2022
Laufleistung:	77.940 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythosschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythosschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	210 kW (286 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	5 Monat(e)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10884859
vom: 26.06.2026

» Fahrzeugausstattung

48 Volt Bordnetz

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zonen-Komfortklimaautomatik

6 Zyl.Dieselmotor 3,0L Aggr. 059.P

6-Zyl.Turbodieselmotor 3,0 L/210 KW V6, TDI Common-Rail Grundmotor ist: T7V/T2P

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagepaket

Abwicklung Serie

Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen

Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent

AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen

Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung

Ambiente-Lichtpaket plus

Assistenzpaket Tour

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Audi drive select

Audi music interface

Audi pre sense front

Audi pre sense rear

Audi Smartphone Interface

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit plus

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts, asphärisch

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Batterie 380A (68Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth-Schnittstelle

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling in Aluminium

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Aluminium Fragment

design

Dieselmotor

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Einbauteile f.6 Zyl.Motor

Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten

Elektrische Luftzusatzheizung

Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug

Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-

Federung Standard

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 12

Glanzpaket

Head-up-Display

Heckblende (ECE)

Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas

Heckspoiler

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Instrumententafel und Türverkleidung zweiteilig ein-/mehrfarbig

Interieurelemente oben in Kunstleder

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10884859
vom: 26.06.2026

Kennzeichenträger vorn

Kindersicherheits-Paket

Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze

Komfortmittelarmlehne vorn

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung, ohne Safelock

Kraftstoffbehälter

Kraftstoffsystem Diesel

Ladeboden

Ländergruppe A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Leder Milano

Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion, Schaltwippen und Lenkradheizung

LED-Heckleuchten

LED-Scheinwerfer

Linkslenker

Manuell betätigte Türen

Memory-Funktion für den Fahrersitz

Mild-Hybrid

Mit Multifunktionskamera

Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland

MMI Navigation plus mit MMI touch response

N.N.N. Ausführung 1

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Normalsitze vorn

Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem

Ohne Allradlenkung

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

Ohne CD-Wechsler/CD-Player

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Frontspoiler

Ohne Garagentoröffner

Ohne Geräuschkompensation

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne kombinierte Längs- und Querführung

Ohne Kompensor

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)

Ohne Lederteilumfang

Ohne Luftqualität-Paket

Ohne Multimedia" im Fahrzeug

Ohne Nachtsichtsystem

Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem

Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem

Ohne Parkassistent / Garagenpilot

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Stadt / Kreuzungsassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Trennwand

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorkonditionierung

Ohne Wandhalterung

Ohne Zentrale Bedieneinheit

Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre

Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zus.Warnleuchten

Ohne Zusatz-/Standheizung

Panorama-Glasdach

PKW-Ausführung

Progressivlenkung

quattro

quattro (mit selbstsperrendem Mittendifferenzial)

Räder der Serie

Räder, 5-Arm, 8,0Jx18, Winterreifen 225/55 R18

Räder, 5-Doppelspeichen, graphitgrau, glanzgedreht, 8,5Jx19, Reifen modellspezifisch

Radschrauben Standard

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 245/45 R 19

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollanzeige

Reifenreparaturset

Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Rückfahrkamera

Rücksitzbank umklappbar (Fondsitze 2+1 Sitzer)

Schalt-/Wählhebelknauf

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)

Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)

Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem und beleuchteten Gurtschlössern

Serienfahrwerk

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitslenksäule

Sitzbelegungserkennung

Sitzheizung vorn

Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite

spezielles Typschild EU

Spurwechselwarnung mit Audi pre sense rear, Ausstiegswarnung und Querverkehrassistent hinten

Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrassistent hinten

Standardabgasanlage

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerungsnummer

Steuerungsnummer direkt

Stoßfänger design line

Tagfahrlicht

tiptronic (für Allrad)

Top-Infotainment Premium (MIB3)

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfland Deutschland

variable Kopfstützen für die Vordersitze

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Anhängevorrichtung

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräderverbau in der Serie

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10884859
vom: 26.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	6,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	6,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	6,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	6,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10884859
vom: 26.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Seitenwand hinten links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
4	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
5	Sitze	Beschädigt	Ersetzen
6	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
8	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Optische Wertminderung
9	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung
10	Mittelkonsole	Kratzer	Ersetzen
11	Türverkleidung Zierleiste vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung
12	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
13	Tür vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
14	Türgriff außen vorne rechts	Kratzer	Lackieren
15	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Lackieren
16	Tür hinten rechts	Kratzer	Polieren
17	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Rücklicht rechts	Sprung	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10884859
vom: 26.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	232,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	163,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10884859
vom: 26.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZF25NN040494 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Mittelmäßiger Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10884859
vom: 26.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10884859
vom: 26.06.2026


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10884859
vom: 26.06.2026




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Lackstärke Seitenwand hinten links



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10884859
vom: 26.06.2026

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen






2 - Seitenwand hinten links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren

Kommentar	Orangenhaut, Schleifspuren








3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren




4 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -




Berichts-Nr: 10884859
vom: 26.06.2026

5 - Sitze - Beschädigt - Ersetzen	
Kommentar	Lehnenverkleidung Sitz vorne rechts






6 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

7 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung




8 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Optische Wertminderung





9 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -




Berichts-Nr: 10884859
vom: 26.06.2026

10 - Mittelkonsole - Kratzer - Ersetzen







11 - Türverkleidung Zierleiste vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung


12 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken




13 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken




14 - Türgriff außen vorne rechts - Kratzer - Lackieren

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10884859
vom: 26.06.2026


15 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Lackieren




16 - Tür hinten rechts - Kratzer - Polieren

17 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Polieren


GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





2 - Rücklicht rechts - Sprung - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




FIN: WAUZZZF25NN040494