DEKRA-Nr: 0226 / 038576 / 2026 / B081485001932 vom 26.10.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	28.09.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 175 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Nach Vorliegenden informationen kein Vorschaden!

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I - Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
1 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	31.08.2023	Letzte Zulassung	31.08.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Smart
Typ / Verkaufsbez.	#1 (01.2023->) / #1 Brabus AWD (66kWh)	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	HESXA2C45PS073150	HSN / TSN	2320 / AAB
DAT €uropa-Code®	015601113150001	DAT Marktindex	DE001 6404
Km-Stand abgelesen	29696	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	116	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Antriebsart	Allrad	Getriebe	Stufenlos /
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Weiß / Metallic / 096 / Weiß

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 45 R 19 99 V	Dunlop / Sport Maxx	S /O	6 mm
	rechts	235 / 45 R 19 99 V	Dunlop / Sport Maxx	S /O	6 mm
2	links	235 / 45 R 19 99 V	Dunlop / Sport Maxx	S /O	6 mm
	rechts	235 / 45 R 19 99 V	Dunlop / Sport Maxx	S /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.10.2027			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) mit Stop&Go-Funktion, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz (Soundmodul), Alarmanlage, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Anzeigeinstrumente Full LCD HD (9,2" Farbdisplay), Audio-Navigationssystem, Auto-Hold-Funktion, Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home), Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung, Memory, Außenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion, Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, Blinkleuchten mit Lauflicht vorn und hinten, Bluetooth-Schnittstelle, Brabus Ambiente-Beleuchtung, Bremsassistent, Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem), Bremssättel Rot lackiert, Brillenfach, Dach Wagenfarbe, Dachreling, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Einparkhilfe vorn und hinten, 12 Parksensoren, Einstiegshilfe Easy-Entry, Einstiegsleisten (Edelstahl) beleuchtet, Elektromotor 115 kW VA, Elektromotor 200 kW HA, Elektromotor 315 kW (cont. 116 kW, Dual-Elektromotor), Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenz-System: Adaptiver Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (DMS), Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (EMA), Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (HWA), Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fahrer-Erkennung (Driver Monitoring System), Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung (FCM), Fahrassistenz-System: Intelligente Geschwindigkeitsanpassung (ISA), Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem hinten (RCM), Fahrassistenz-System: Notfall-Spurhalteassistent (Emergency Lane Keeping, ELK), Fahrassistenz-System: Pannenmanagement (bCall), Fahrassistenz-System: Park-Notbremse (PEB), Fahrassistenz-System: Parkassistenzsystem (Park Assist), Fahrassistenz-System: Pilot Assist, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (RCTA), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent vorn (FCTA), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (LDW), Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (LCA), Fahrassistenz-System: Stauassistent (TJA), Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BSD), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lane Departure Prevention, LDP), Fahrzeugortungssystem, Frontstaufach / Frunk (Kofferraum, vorn), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter, Getränkehalter in Mittelkonsole, HV-Batterie 66 kWh brutto / 62 kWh netto, Head-up-Display, Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert), Heckleuchten LED, Heckscheibe abgedunkelt (Privacy Glass), Induktionsladeschale für Smartphone, Infotainment-Center 12,8 Zoll Display (Touchscreen), Infotainment-System: Remote Online Services, Innenraumfilter: Aktivkohlefilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumententafel Leder-Optik, Intelligenter Sprachassistent, Intelligentes Batteriemanagement-System mit Temperaturregelung, Interieur-Paket Brabus, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Kamerasystem 360 Grad, Karosserie: 5-türig, Keyless-Entry, Keyless-Start, Klimaautomatik 2-Zonen, Komfort-Fahrwerk, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopfstützen verstellbar, Kühlergrill, Aktive Luftklappen, LM-Felgen 8x19 (Dynamo), Lenkrad (Sport / Alcantara) mit Multifunktion, Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Leuchtweitenregelung automatisch, Luftdüsen hinten, Luftqualitäts-Überwachungssystem (Air-Quality-System, AQS), Luftqualitätssensor, Matrix-LED-Scheinwerfer, Memoryfunktion für Sitz vorn links, Metallic-Lackierung, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne hinten klappbar mit Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn klappbar, Mittelkonsole mit Kühlfunktion, Notbrems-Warnblinkautomatik, Notrufsystem (eCall), Panorama-Glasdach, Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB), Radstand Standard, Regensensor, Reifen 235/45 R19 ..V, Reifen-Reparaturkit (Kompressor), Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40), Rücksitzbank verschiebbar, Rücksitzlehnen neigungsverstellbar, Schnellladevorrichtung (CCS-Ladedose, T2), Seitenairbag, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag),


Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt (Privacy Glass), Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: MicroSuede (Ledernachbildung), Sitze vorn elektr. verstellbar (6-fach) mit Lendenwirbelstütze, Sitzheizung, Smart APP (Zugang und Steuerung), Sonnenschutz Glasdach, Sound-System beats, Sport-Pedalerie, Sprachbediensystem, Steckdose (12V-Anschluß), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch, Türgriffe außen mit LED-Beleuchtung, USB-Anschlüsse, je 2 vorn und hinten, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), WLAN-Hotspot, Warndreieck, Warnweste(n) Fahrer, Wegfahrsperre, Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre, elektronisches Gaspedal, Überschlag-Schutzsystem

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 19.09.2025 bei Kilometerstand 20.225

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. HU/ fällig,, erneuern
2. Sitzbezug vorne links Risse, erneuern (Bild 16)
3. Zierleiste am Stoßfänger vorne Kratzer, smart repair (Bild 19)
4. Radlaufblende vorne links angefahren, erneuern (Bild 25)
5. Motorhaube, eingedellt, smart repair
6. Tür vorne rechts, eingedellt, smart repair
7. Dachrahmen links, eingedellt, smart repair
8. Dach, eingedellt, smart repair
9. Dachrahmen rechts, eingedellt, smart repair
10. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit

Lackaufbau
11. Tür vorne links, eingedellt, smart repair
12. Lackvorbereitung

Fehlende Teile

1. Kofferraum Abdeckung

UNABHÄNGIGES

BATTERIE ZERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

ZERTIFIKATSNUMMER: F55DCF32-22C3-45CD-B43B-8A65E3F8F976

FAHRZEUG

MARKE: smart
MODELL: #1 - 66 kWh

KILOMETERSTAND: 29.697 km
FIN: HESXA2C45PS073150
DATUM UND UHRZEIT:
08.10.26, 15:21

DURCHGEFÜHRT VON: DEKRA
Rücknahmecenter Dorfmark

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)


97,4 %

ENERGIE 60kWh | 62kWh

WLTP-REICHWEITE 429km | 440km

BEWERTUNG

BENCHMARKING
Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?



unterdurchschnittlich | durchschnittlich | überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

- Batteriemanagementsystem (BMS) ✓
- Batteriesensor ✓
- Batteriemesswerte ✓
- Batteriezellspannungen ✓
- Fahrzeugkommunikation ✓

SCAN FOR DETAILS

AUSWERTUNG

AUSGEZEICHNETER ZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN FESTGESTELLT

Auf Grundlage der detaillierten Batteriediagnose mit dem AVILOO FLASH Test bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in ausgezeichnetem Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell AVILOO-zertifiziert.

Dr. Marcus Berger, CEO

CARA Approved Battery Health Check

BATTERY IS TESTED AND CERTIFIED AVILOO
AVILOO CERTIFIED

ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	64,3kWh	60,4kWh	62,3kWh
Neu:	66,0kWh	62,0kWh	64,0kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch
Aktuell:	390-429km	319km
Neu:	400-440km	327km

ABLAUFPROTOKOLL

AVILOO Box verbunden.	15:21:23
FLASH Test gestartet.	✓
Datenerfassung gestartet.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Datenerfassung abgeschlossen.	✓
Datenanalyse gestartet.	✓
Datenanalyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	38%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	99%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min	Max	Delta	Status
Batterietemperatur	14,3°C	15,4°C	1,1°C	✓
Zellspannung	3,647V	3,651V	5mV	✓
Packspannung	390,6V			
Durchschn. Stromstärke	-1,1A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.650	3.649	3.650	3.650	3.650	3.647	3.651	3.650	3.651	3.649	3.649	3.649	3.650	3.650	3.650	3.649	3.650	3.651	3.651	3.651
21 - 40	3.650	3.651	3.651	3.650	3.649	3.650	3.649	3.650	3.650	3.650	3.649	3.650	3.650	3.651	3.649	3.649	3.647	3.650	3.649	3.650
41 - 60	3.651	3.650	3.649	3.651	3.650	3.649	3.649	3.649	3.649	3.651	3.649	3.649	3.649	3.650	3.650	3.649	3.650	3.650	3.650	3.650
61 - 80	3.649	3.650	3.649	3.649	3.649	3.650	3.650	3.649	3.651	3.650	3.651	3.650	3.649	3.650	3.649	3.650	3.650	3.649	3.649	3.651
81 - 100	3.650	3.650	3.650	3.649	3.651	3.650	3.649	3.649	3.648	3.649	3.648	3.650	3.649	3.649	3.649	3.648	3.648	3.649	3.649	3.649
101 - 107	3.649	3.650	3.649	3.649	3.650	3.649	3.650													



*Die hier angezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte Gesundheitszustand (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis enthält den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf den vom Fahrzeug bereitgestellten Daten. Diese werden mithilfe statistischer und analytischer Modelle durch die Algorithmen von AVILOO ausgewertet. Eine Manipulation der Daten im Steuergerät führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von höchstens 3 % auf. Dabei ist zu beachten, dass diese Toleranz für die SoH-Bestimmung auf Zellebene gilt und nicht für den SoH der gesamten Batterie. Der Ladezustand einzelner Zellen kann variieren und dadurch den aktuellen SoH der Batterie negativ beeinflussen. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder im Rahmen einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis gibt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wieder. Daraus lassen sich keine Rückschlüsse auf den künftigen Gesundheitszustand der Batterie ziehen. Aussagen zu mechanischen Schäden oder äußeren Einflüssen sind nicht Gegenstand dieser Diagnose.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

F55DCF32-22C3-45CD-B43B-8A65E3F8F976



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Tacho mit KM Stand




Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür




Bild 5 : Dach von hinten nach vorne




Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat





Bild 7 : Wartungsnachweise



smart Europe GmbH
Esslinger Str. 7
70771 Leinfelden-Echterdingen

Rechnung

Bei Zahlung und Schriftverkehr bitte angeben:

Kunden-Konto-Nr.:	Rechnungs-Nr.:	Kunden-Nr.:	Leistungsdatum:
283-10023	2149009370	20-99991	12.09.2025

Rechnungsdatum: 04.11.2025 Seite: 1

Typ:	Amtl. Kennzeichen:	USt.-Id-Nr. / Steuernummer:	Kilometer	Kunden-Auftrags-Nr.:	Auftrags-Nr.:
#1 Brabus	A-YT587E	DE331535780	20225	5105724443	347749

Fahrzeug-Ident-Nr.:	Motor-Nr.:	Erstzulassung:	Sie wurden bedient von:	Telefon-Nr.:	Fax-Nr.:
HESXA2C45PS073150		31.08.2023	D. Weil	+49 821 5703-222	+49 821 5703-318

Wartung nach Anfall
NW25091500000047

Paket : SWMS-Festpreis

Bezeichnung	Teile- / Arbeits-Nr.	Menge	PG	E-Preis	Rabatt	RG Anteil	St.	G-Preis
SWMS-Festpreis								355,30
Kleine Inspektion A1 (2 Jahre / 30.000 km)	S17501A0							Garantie
ELEMENT	GQAP6608119114	1,00						Garantie
BREMSFLUESSIGKEIT_1L	GQAPSSP2250049	1,00						Garantie
WINDSCHUTZSCHEIBEN-WISCHE	GQAPSSP2260051	1,00						Garantie
Komplettpreis Paket :		**Netto**						**355,30**
Betrag des Kundenanliegens :		**Netto**						**355,30**

BEI WARTUNG FESTGESTELLT: SPOILER VORNE ÜBER WINDSCHUTZSCHEIBE RECHTS IST GERISSEN.
WA25102300021481

Paket : SWMS-Festpreis

Bezeichnung	Teile- / Arbeits-Nr.	Menge	PG	E-Preis	Rabatt	RG Anteil	St.	G-Preis
SWMS-Festpreis								807,25
Aufsatz Dach vorne, Austausch	R84116A0							Garantie
Frontaufsatz Dach grundiert, lackieren	P80138A0							Garantie
[022] AUFSATZ_DACH_VORNE	GQAP6608165856	1,00						Garantie
LACKMATERIAL	Z_LACKMATERIAL	150,00						Garantie

Archivkopie

Bild 8 : Wartungsnachweise




Bild 9 : Dachholm rechts Dellen




Bild 10 : Dach Dellen



Bild 11 : Dach Dellen



Bild 12 : Dach Dellen




Bild 13 : Dach Dellen




Bild 14 : Dachholm links Dellen



Bild 15 : Dachholm links Dellen



Bild 16 : Sitzbezug vorne links Risse



Bild 17 : Kofferraum Abdeckung fehlt



Bild 18 : Motorhaube Delle



Bild 19 : Zierleiste am Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 20 : Türe vorne rechts Delle



Bild 21 : Türe vorne rechts Delle



Bild 22 : Stoßfänger hinten links Kratzer



Bild 23 : Stoßfänger hinten links Kratzer



Bild 24 : Stoßfänger hinten links Kratzer



Bild 25 : Radlaufblende vorne links angefahren



Bild 26 : Türe vorne links Delle