Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10898977
vom: 29.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002527984
Besichtigt am:	29.06.2026 12:43
Berichts-Nr:	10898977
FIN:	WAUZZZF44PA001892



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10898977
vom: 29.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / BWG
Erstzulassungsdatum:	18.07.2022
Laufleistung:	56.937 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Navarrablau Metallic
Farbe Dach:	Navarrablau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	1.100 KM

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10898977
vom: 29.06.2026

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen

advanced

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Akzentflächen schwarz matt

Ambiente-Lichtpaket plus

Anhängevorrichtung

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Audi drive select

Audi pre sense city

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit plus

Aufhebung der Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h

Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung(19 Zoll)

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts, asphärisch

Außenspiegelgehäuse in Schwarz

Basis

Batterie 380A (68Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth-Schnittstelle

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Bremssättel rot lackiert

Dach in Wagenfarbe

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling schwarz

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau

Dieselmotor

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Einbauteile f.4 Zyl.Motore

Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz

Einparkhilfe plus

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektromechanische Servolenkung

Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung

Funkschlüssel, ohne Safelock

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8

Gurtanlegekontrolle

Halteassistent

Heckblende (ECE)

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn

Kindersicherheits-Paket

Kindersicherung, elektrisch betätigt

Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze

Klimaautomatik

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10898977
vom: 29.06.2026

Kofferraumbodenmatte
Komfortmittelarmlehne vorn
Kopfstützen vorn
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen
Kraftstoffsystem Diesel
Ladeboden
Ländergruppe A
Landesverkaufsprogramm Deutschland
LED-Heckleuchten
Linkslenker
Mild-Hybrid
Mit Multifunktionskamera
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland
MMI Navigation plus mit MMI touch
Motorabdeckung
Nicht Heissland
Ohne Ablagepaket
Ohne Belederung
Ohne besondere Farbausstattung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Car2X
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Dekorfolien/Embleme
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Feuerlöscher
Ohne Frontspoiler
Ohne Garagentoröffner
Ohne Head-up-Display
Ohne Heckspoiler
Ohne Hinterachsgetriebe
Ohne integriertes Mautsystem
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Ohne Kompensor
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Ohne Nackengebläse
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Sonnenschutzrollo
Ohne Spurhalteassistent
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne Verkehrszeichenerkennung
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ohne Vorkonditionierung
Ohne Windschott
Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne zus.Warnleuchten
Ohne Zusatz-/Standheizung
Optikpaket schwarz plus
PKW-Ausführung
Räder Audi Sport, 5-Arm-Rotor, titangrau matt, glanzgedreht, 8,5Jx19, Reifen modellspezifisch
Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
Räder, 5-Parallelspeichen, 7,0Jx17, Winterreifen 225/50 R17
Radschrauben Standard
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 245/35 R19 93Y xl
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruck-Kontrollanzeige
Reifenreparaturset
Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
S tronic
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll, Bremssättel rot lackiert (ECE)
Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll, Bremssättel rot lackiert (ECE)
Scheinwerfer
Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serienqualität
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sicherheitsgurte in Schwarz
Sitzheizung vorn
Smartphone-Interface
Sondersteuerung I/VP
Sonnenblenden vorn, verschiebbar
Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
spezielles Typschild EU
Sportfahrwerk
Sportkontur-Lederlenkrad, 3-Speichen, unten abgeflacht mit Multifunktion plus
Sportsitze vorn

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Standard

Standardabgasanlage

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerung (werksintern)

Stoff System

Stoßfänger advanced

Tagfahrlicht

Tiptronic

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Türgriffe in Wagenfarbe

Typprüfland Deutschland

USB-Ladeschnittstellen im Fond

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze manuell einstellbar

Wegfahrsperre elektronisch

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10898977
vom: 29.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Vorne	Links	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 V	7,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 V	7,0 mm
Sonstige	Hinten	Links	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 V	8,2 mm
Sonstige	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 V	8,1 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	245/35 R 19 93 Y	3,9 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	245/35 R 19 93 Y	4,5 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	245/35 R 19 93 Y	3,2 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	245/35 R 19 93 Y	4,3 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10898977
vom: 29.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
2	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Stoßfängerzierblende hinten	Kratzer	Smart Repair
4	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10898977
vom: 29.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10898977
vom: 29.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZF44PA001892 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Verschmutzt
Besichtigungsbedingungen:	Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10898977
vom: 29.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(29.06.2026 12:43)	Zum Zeitpunkt der Begutachtung war das Fahrzeug verschmutzt. Weitere Schäden/Gebrauchsspuren sind nicht ausgeschlossen.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10898977
vom: 29.06.2026


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10898977
vom: 29.06.2026




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10898977
vom: 29.06.2026


» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag




2 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken








3 - Stoßfängerzierblende hinten - Kratzer - Smart Repair




4 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

5 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10898977
vom: 29.06.2026