Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



LAND ROVER Discovery Sport

LAND ROVER Discovery Sport D165 R-Dynamic Geschlossen, 5-türig, Automatik, 9-Gang

Fahrgestellnummer (FIN)	**SALCA2BN6MH901808**
Kilometerstand (km)	**123.305**
Erstzulassungsdatum	**28.10.2021**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**163 PS**
Leistung kW	**120 kW**
Polsterart	**Leder**
Fahrzeugfarbe	**Lackierung: Uni mit D. in Kontrastfarbe -> Fuji White/Dach in Schwarz**
Interieurfarbe	**Ebony Stoff**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11474623**	Besichtigt am	**30.09.2026 11:37:42**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	3,0 mm	Michelin	235/60 R 18 107 V	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	4,0 mm	Michelin	235/60 R 18 107 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Michelin	235/60 R 18 107 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Michelin	235/60 R 18 107 V	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	6,0 mm	Falken	235/60 R 18 107 V	Winter	Aluminium
-	-	6,0 mm	Falken	235/60 R 18 107 V	Winter	Aluminium
-	-	6,0 mm	Falken	235/60 R 18 107 V	Winter	Aluminium
-	-	6,0 mm	Falken	235/60 R 18 107 V	Winter	Aluminium


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Kontrollleuchte Motor	Leuchtet	Unbekannt	Reparieren
2 | Fußmatten	Loch	>1 cm - 2 cm	Ersetzen
3 | Innenraum	Deformiert	Andere - siehe Bemerkung	Keine Reparatur
4 | Stoßfänger Ecke hinten links	Deformiert	>3 cm - 4 cm	Ersetzen und lackieren

SCHÄDEN


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 | Kontrollleuchte Motor

Schadensart	Leuchtet
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Reparieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: AGR defekt


2 | Fußmatten

Schadensart	Loch
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




3 | Innenraum

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Andere - siehe Bemerkung
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





4 | Stoßfänger Ecke hinten links

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Ersetzen und lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

GEBRAUCHSSPUREN

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Ablagefach in der Mittelkonsole	ABS inkl. elektronischer Traktionskontrolle (ETC) inkl. Bremskraftverteiler (EBD)	Abschleppösen vorne und hinten
Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite Beifahrerairbag abschaltbar	Airbag: Knie-Airbag für Fahrer	Airbag: Seitenairbags Fahrer und Beifahrer
Airbag: Windowbags (Kopfairbags) für 1. und 2. Sitzreihe	Alarmanlage perimetrisch	All Terrain Progress Control (ATPC)
Allradantrieb permanent mit Efficient Driveline	Ambiente Innenraumbeleuchtung	Anhängerkupplung, abnehmbar
Anhängerstabilitätshilfe (TSA)	Animierte Blinklichter, hinten	Außenspiegel elektr. verstellbar, beheizbar
Autonomer Notfall-Bremsassistent (AEB) autonom	Bergabfahrhilfe (HDC)	Berganfahrhilfe
Bremsleuchte dritte	Dach in Kontrastlackierung - Schwarz	Dach in Wagenfarbe
Dachhimmel "Morzine" (Stoff) - Ebony	Dekor: Shadow Aluminium	Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser	Dunkel getönte Scheiben ab B-Säule	Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
Einparkhilfe hinten und vorne	Einstiegsleisten vorne aus Aluminium, mit R-Dynamic-Schriftzug	Elektromechanische Servolenkung (EPAS), geschwindigkeitsabhängig
Entfall Embleme Motor und Modellvariante am Heck	Fensterheber elektrisch mit One-Touch-Funktion und Einklemmschutz	Frontscheibe inkl. Scheibenwaschd., beh.
Fußgänger-Schutzsystem - Airbag aussen, unterhalb der Windschutzscheibe	Fußmatten	Geschwindigkeitsregelung mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Getriebe: 9-Gang-Automatikgetriebe	Heckscheibenheizung	Heckscheibenwischer
Innenrückspiegel mit Abblendautomatik	ISOFIX Kindersitzbefestigung-Beifahrersitz vorne	ISOFIX-Befestigungspunkte im Fond - äußere Sitze
Kindersicherung, elektrisch	Klimaautomatik (2-Zonen) mit Lüftungsdüsen - in der 2. Sitzreihe	Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen, vorn	Lackierung: Uni mit D. in Kontrastfarbe -> Fuji White/Dach in Schwarz	Lackierung: Uni ohne Dach in Kontrastfarbe
Laderaumabdeckung	LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Lenkrad: Perforiertes Multifunktions-Lederlenkrad
Lenksäule manuell verstellbar	Leuchtweitenregulierung manuell	Mittelkonsole mit Armlehne
Navigation: Pivi-Pro mit Navigation	Notfall-Bremsassistent (EBA)	Paket: Black Pack - Heckklappen-Abschlussleiste - Kühlergrill - Kühlergrilleinfassung - Spiegelkappen - Untere Stoßfänger vorn und hinten
Paket: Online Pack mit Datentarif	Paket: Smartphone Paket Android Auto und Apple CarPlay	Parkbremse, elektrisch (EPB)
Pivi	Polster: Stoff	Protect 3 Jahre Laufzeit ab Aktivierung, SOS-Notruf 10 Jahre Laufzeit ab Aktivierung
Räder: 17"-Leichtmetallfelgen mit 10 Speichen, Style 1005 Satin Dark Grey All Terrain Sommerreifen 7J x 17 mit Bereifung 235/65 R17	Räder: LM 18" 5 Doppelsp.,Style 5088 Som	Räder: Sommerreifen
Radio: Digitales Radio (DAB+)	Radio: Land Rover Soundsystem (180 W) mit 6 Lautsprecher	Radiozubehör: 1x USB-Anschluss
Radiozubehör: Touch Pro mit 10" Touchscreen	Reifendruckkontrollsystem (TPMS)	Reifenreparatursystem Land Rover Reifenreparatursystem
Rückfahrkamera	Schaltwippen am Lenkrad in mattem Chrom	Secure Tracker - 12-Monate-Abonnement
Sensorgesteuertes Fahrlichtsystem	Sitze: Rückbank, im Verhält. 40:20:40 t.	Sitze: Rückbank, im Verhältnis 60:40 teilbar
Sitze: Vordersitze, 8-fach manuell verstellbar - Vor/zurück - Sitzhöhe - Neigung der Rückenlehne - Kopfstützenhöhe, manuell verstellbar - Rückbank im Verhältnis 60:40 teilbar, nicht verschiebbar, mit Kopfstütze in der Mitte	Sitze:8-fach man. verstellbar, beheizbar	Sonnenblenden, zweiteilig mit beleuchteten Schminkspiegeln
Sportliche Edelstahlpedale	Spurhalteassistent mit Aufmerksamkeitsassistent - hilft dem Fahrer, die Aufmerksamkeit im Straßenverkehr zu bewahren - Sollte das Fahrzeug aufgrund fehlender Aufmerksamkeit des Fahrers die Spur verlassen, ohne dass der Blinker gesetzt wurde, wird der Fahrer sekundenschnell per Lenkradvibration gewarnt	Spurverlassenswarner und autonomer Notfall-Bremsassistent
Start-Stopp-System Intelligentes Stopp-Start-System	Start-Stopp-Taste zum Ein-/Ausschalten des Motors	Steckdosen 12 Volt im Laderaum
Steckdosen 12V-Anschluss an der Rückseite der Mittelkonsole	Telefon: Bluetooth-fähiges Telefonsystem mit Audiostreaming	Terrain Response 2 Automatik
Torque-Vectoring - Torque-Vectoring-System nutzt die Bremsanlage des Fahrzeugs, um das Antriebsmoment in Kurven stets optimal an alle vier Räder zu verteilen. Das verbessert Grip und Lenkverhalten und reduziert die Neigung zum Untersteuer	Verkehrszeichenerkennung	Wade Sensing

Wankneigungskontrolle (RSC)	Wegfahrsperre	Zentralverriegelung mit Fernbedienung für alle Türen, Tankdeck und Heckklappe

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER



