## Händlerinformationen / Dealer-information

- behobener Schaden Heck links: Stoßfänger + Seitenwand + Seite links: Tür vorn / Repaired damage: left rear section – rear bumper and quarter panel; left side – front door

# Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf





## MERCEDES-BENZ GLC

### MERCEDES GLC 220 d 4Matic 9G-TRONIC

| | |
|---|---|
| Fahrgestellnummer (FIN) | **W1N2539151V320100** |
| Kilometerstand (km) | **123.384** |
| Erstzulassungsdatum | **15.09.2021** |
| Kraftstoffart | **Diesel** |
| Getriebe | **Automatik** |
| Leistung PS | **194 PS** |
| Leistung kW | **143 kW** |
| Polsterart | **Leder** |
| Fahrzeugfarbe | **Graphitgrau Metallic** |
| Interieurfarbe | **Ledernachbildung ARTICO Seidenbeige/Schw** |

## AUFTRAGSDETAILS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inspektion - ID | **11613451** | Besichtigt am | **05.11.2026 09:28:09** |

## INSPEKTIONSDETAILS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zurücksetzen auf Werkseinstellungen | **Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt** | Nachlackierungen vorhanden | **Nein** |
| Originalschlüssel | **Ja** | Betriebsanleitung | **Ja** |
| Anzahl Schlüssel gesamt | **2** | | |

## BEREIFUNG

### Montierte Reifen

| Ort | Position | Profiltiefe | Hersteller | Dimension | Reifentyp | Felgenart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorne | Links | 6,0 mm | Continental | 235/60 R 18 107 V | Sommer | Aluminium |
| Vorne | Rechts | 6,0 mm | Continental | 235/60 R 18 107 V | Sommer | Aluminium |
| Hinten | Links | 6,0 mm | Continental | 235/60 R 18 107 V | Sommer | Aluminium |
| Hinten | Rechts | 6,0 mm | Continental | 235/60 R 18 107 V | Sommer | Aluminium |

### Nicht montierte Reifen

| Ort | Position | Profiltiefe | Hersteller | Dimension | Reifentyp | Felgenart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 5,0 mm | Pirelli | 238/65 R 17 104 H | Winter | Aluminium |
| - | - | 5,0 mm | Pirelli | 238/65 R 17 104 H | Winter | Aluminium |
| - | - | 5,0 mm | Pirelli | 238/65 R 17 104 H | Winter | Aluminium |
| - | - | 5,0 mm | Pirelli | 238/65 R 17 104 H | Winter | Aluminium |



# KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

## Belastung Kunde

| Bauteil | Schadensart | Schweregrad | Reparaturmethode |
|---|---|---|---|
| **1 \| Sitzbezug vorne links** | Loch | >1 cm - 2 cm | Ersetzen |
| **2 \| Stoßfänger vorne** | Steinschlag | >0,5 cm - 1 cm | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| **3 \| Stoßfänger vorne** | Kratzer | >3 cm - 4 cm | Lackieren |
| **4 \| Tür vorne links** | Kratzer | >4 cm - 6 cm | Lackieren |
| **5 \| Tür hinten links** | Kratzer | >1 cm - 2 cm | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| **6 \| Alufelge glanzgedreht hinten rechts** | Kratzer | >3 cm - 4 cm | Ersetzen |
| **7 \| Oberer Spoiler** | Kratzer | >2 cm - 3 cm | Lackieren |
| **8 \| Tür hinten rechts** | Kratzer | >4 cm - 6 cm | Lackieren |

## SCHÄDEN

### [Unclassified]

**1 | Sitzbezug vorne links**


| | |
|---|---|
| Schadensart | Loch |
| Schweregrad | >1 cm - 2 cm |
| Reparaturmethode | Ersetzen |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |




**2 | Stoßfänger vorne**


| | |
|---|---|
| Schadensart | Steinschlag |
| Schweregrad | >0,5 cm - 1 cm |
| Reparaturmethode | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |





**3 | Stoßfänger vorne**

| | |
|---|---|
| Schadensart | Kratzer |
| Schweregrad | >3 cm - 4 cm |
| Reparaturmethode | Lackieren |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |


**4 | Tür vorne links**


| | |
|---|---|
| Schadensart | Kratzer |
| Schweregrad | >4 cm - 6 cm |
| Reparaturmethode | Lackieren |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |




**5 | Tür hinten links**

| | |
|---|---|
| Schadensart | Kratzer |
| Schweregrad | >1 cm - 2 cm |
| Reparaturmethode | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |




### 6 | Alufelge glanzgedreht hinten rechts

| | |
|---|---|
| Schadensart | **Kratzer** |
| Schweregrad | **>3 cm - 4 cm** |
| Reparaturmethode | **Ersetzen** |
| Ursache | **Bei Inspektion festgestellt** |





### 7 | Oberer Spoiler

| | |
|---|---|
| Schadensart | **Kratzer** |
| Schweregrad | **>2 cm - 3 cm** |
| Reparaturmethode | **Lackieren** |
| Ursache | **Bei Inspektion festgestellt** |




### 8 | Tür hinten rechts

| | |
|---|---|
| Schadensart | **Kratzer** |
| Schweregrad | **>4 cm - 6 cm** |
| Reparaturmethode | **Lackieren** |
| Ursache | **Bei Inspektion festgestellt** |

## HERSTELLERAUSSTATTUNG

| | | |
|---|---|---|
| AGILITY CONTROL-Fahrwerk | Airbag für Fahrer und Beifahrer | Airbag: Kneebag für Fahrer |
| Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer | Airbag: Sidebags im Fond links / rechts | Airbag: Windowbags |
| Aktiver Brems-Assistent | Allradantrieb 4MATIC | Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstab. |
| Anti-Blockier-System (ABS) | ATTENTION ASSIST | Außenspiegel elek. verst. u. beh. |
| Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung | Bordcomputer | Dachreling in poliertem Aluminium |
| Dieselpartikelfilter | Drehzahlmesser | Dritte Bremsleuchte in LED-Technik |
| DYNAMIC SELECT | EASY-Pack-Laderaumabdeckung | Elektronisches Stabilitäts-Programm |
| Fahrlichtassistent | Fensterheber elektrisch 4fach | Feststellbremse elektrisch |
| Fußmatten in Velours in Ausstattungsfar. | Getriebe: 9G-TRONIC | Heckscheibe heizbar m. Zeitsteuerung |
| Heckscheibenwischer | Innenhimmel Stoff kristallgrau | Innenhimmel Stoff porzellan |
| KEYLESS-GO Start-Funktion | Klimatisierungsautomatik THERMATIC | Kofferraumdeckel-Fernentriegelung |
| Kombiinstrument m.13,97 cm Multif.-Disp. | Kommunikationsmodul für me connect Dien. | Kopfstützen 5-fach |
| Lackierung: Metallic | Lackierung: Uni | LED High Performance-Scheinwerfer |
| Lenkrad: Multifunk.-Sp.Leder, 3-Sp.-Des, | Lenksäule längs- und höhenverstellbar | Mercedes-Benz Notrufsystem |
| Navi.: Erweiterte Funktionen MBUX | Paket: Ablage | Paket: Advanced Park |
| Paket: Business | Paket: Chrom | Paket: High End Infotainment |
| Paket: Innenraumlicht | Paket: KEYLESS-GO Komfort | Paket: Komfort |
| Paket: Spiegel | Panorama-Schiebedach | Polster: Ledernachb. ARTICO zweifarbig |
| Polster: Stoff Aberdeen schwarz | Räder: LM 10-Speichen-Design 17" | Räder: LM 18", 4fach, 5-Speich. |
| Radio: MBUX Multimediasystem | Radiozubehör: Digitales Radio | Radiozubehör: Touchpad |
| Reifendruckkontrolle (RDK) | Remote Services Plus | Scheibenwischer mit Regensensor |
| Servolenkung | Sitze: Fondsitzlehnen klappbar | Sitze: I-Size-Kinder-Rückhaltesystem |
| Sitze: Vordersitze elektr. einstellbar | Tempomat | TIREFIT mit Reifenfüllkompressor |
| Trennnetz zur Gepäckraumabtrennung | Wärmedämmend dunkel getöntes Glas | Warnweste für Fahrer |
| Wegfahrsperre | Zentralverriegelung | Zierel.: Klavierlackoptik schwarz/Alum. |
| Zierelemente: Klavierlackoptik schwarz | | |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

## INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

## INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

2 Hauptschlüssel vorgelegt

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.


## FAHRZEUGBILDER










Digitaler Servicebericht
Mercedes-Benz
Fahrzeugdaten
Fahrzeug GLC 220 d 4MATIC
Erstzulassung 14.09.2021
FIN W1N2539151V320100
Nächster Service 08.2027 144774 km
Servicebericht 6
Mercedes-Benz
LUEG AG & Co. KG
Attendorfer Straße 44 C
Essen
Datum 25.08.2026
Rep.-Auftr.-Nr. 022721648
Laufleistung 119774 km
Durchgeführter Service
Service Service A
Zusatzarbeiten
Service A durchführen
