Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447283
vom: 15.09.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002646643
Besichtigt am:	15.09.2026 15:36
Berichts-Nr:	11447283
FIN:	TMBGP6NW4R3089612



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447283
vom: 15.09.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kamiq
HSN / TSN:	8004 / AUE
Erstzulassungsdatum:	30.09.2024
Laufleistung:	24.108 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Loft
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	4 Tag(e)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447283
vom: 15.09.2026

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" Radarbeobachtung des Raums vor dem Fzg.,inkl. City ANB, ohne adaptive

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

2-Speichen Multifunktionslederlenkrad mit Heizung

2-Speichen Multifunktionslederlenkrad mit Heizung

3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.B

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/70 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5/T26/T0M

4 Türen

5-Gang-Schaltgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA

Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Aufnahmevorrichtung im Kofferraum

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Aussenspiegel und T}rgriffe in Wagenfarbe

Außenspiegel, Fahrerseite automatisch abblendbar; elektrisch anklapp-/einstell/beheizbar

Batterie 380A (59Ah) EFB+

Bauteilesatz,-Deutschland entsprechenderFahrzeugausführung,diverse Teile

Beifahrerairbag-Deaktivierung

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth mit Wireless Charging (ohne LTE)

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Brillen-Ablage/Halter

Care connect 3 Jahre

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

Crossover

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachhimmel grau

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200" -- Fahrzeugteile --

Einparkhilfe hinten

Einstiegsinfotainment Radio GP (UNECE)

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Erweiterte Innengeräuschdämpfung

Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n) mit erhöhter Ladeleistung

Fahrzeugklassen-Differenzierung -655-

Federbereich 24 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Standard

FPK-Basic

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzglas beheizbar

Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Geschwindigkeitsregelanlage + Speedlimiter

Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt

Handschuhfachklappe,mit Leuchte

Heckklappe Standard

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interierurleisten und Ausstr¦merrahmen Schwarz hochglanz

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Kofferraumnetz

Kopfstützen für Vordersitze, höhenein- stellbar

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)

Kühlerschutzgitter mit Chromleiste

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447283
vom: 15.09.2026

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED- Hauptscheinwerfer

LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert, spezielles Styling

Leergewichtsbereich 1

Leichtmetallräder 6J x 16" CORTADERO

Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen

Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Mit Multifunktionskamera

Mit Regenschirm

Mit UNECE CS (R155) ohne SU (R156)

Mit Verkehrszeichenerkennung

Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box"

Mittelkonsole

Modul Boden hinten Ausführung 1

Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte

Netz unter der Gep{ckraumabdeckung

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Normal-Lackierung

Notrufsystem eCall+

Ohne "drive select"

Ohne 2. Batterie

Ohne Abfalleimer

Ohne Ablagenpaket/box

Ohne Adapter

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Beidseitiger Bodenbelag

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne ECO-Funktion

Ohne elektrische Bet{tigung der Heckklappe

Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Halter

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung

Ohne Ladeboden

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Lichtassistent

Ohne Navigationsgerät

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Schubladen unter den Vordersitzen

Ohne Seitenschutzleiste

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Trennwand

Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Funktionsfehleranzeige

Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne Zusatz-/Standheizung

Pannen-Set

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 205/60 R16 92V

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle

Remote Access / Proaktiver Dienst

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremsen hinten (Geomet D)

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)

Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung

Schriftzugsatz in Grundausführung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Selection

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-Label auf Sonnenblende

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447283
vom: 15.09.2026

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurhalte assist

Stabilisator vorn

Standard Sitze

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger in Wagenfarbe

T}rverkleidung Insert - Stoff

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Typprüfland Deutschland

Überhang hinten, kurz

USB in Dachhimmel (typ C - nur laden)ng

Variante Grundausstattung

Version Standard plus

Vorbereitung für Anhängevorrichtung

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Wegfahrsperre elektronisch

WINTER Premium Technology Plus

Wired & Wireless Smart Link+

Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

Zus. Triebwerks-Unterschutz

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447283
vom: 15.09.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Imperial	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 96 V	4,0 mm
Imperial	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 96 V	4,0 mm
Imperial	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 96 V	6,0 mm
Imperial	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 96 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Kumho			Sommer		205/60 R 16 92 V	6,0 mm
Kumho			Sommer		205/60 R 16 92 V	6,0 mm
Kumho			Sommer		205/60 R 16 92 V	7,0 mm
Kumho			Sommer		205/60 R 16 92 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2028

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447283
vom: 15.09.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Motorhaube	Kratzer	Lackieren
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Lackieren
6	Zusätzliche(r) Reifen	Loch	Ersetzen
7	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Smart Repair
8	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Lackieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Einstiegsschweller vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447283
vom: 15.09.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447283
vom: 15.09.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	TMBGP6NW4R3089612 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gereinigt
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447283
vom: 15.09.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447283
vom: 15.09.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum


FIN: TMBGP6NW4R3089612

Berichts-Nr: 11447283

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11447283
vom: 15.09.2026




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: TMBGP6NW4R3089612

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11447283
vom: 15.09.2026

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren






2 - Motorhaube - Kratzer - Lackieren












3 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren






4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Lackieren

Zustandsbericht




- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447283
vom: 15.09.2026

6 - Zusätzliche(r) Reifen - Loch - Ersetzen	
Kommentar	Durch Nagel






7 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Smart Repair

8 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken






9 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Lackieren

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Einstiegsschweller vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447283
vom: 15.09.2026