DEKRA-Nr: 0535 / 017827 / 2026 / B087684000181 vom 04.08.2026

Duplikat


DEKRA Automobil GmbH
Hemmerstr. 7-11, 68169 Mannheim


Stellantis & You Deutschland GmbH
Kostenstelle 20022000
Englerstr. 32
69126 Heidelberg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Mannheim
Hemmerstr. 7-11
68169 Mannheim
Telefon 0621 / 72890-0
Fax 0621 / 72890-12
E-Mail mannheim.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Alexios Tsallos
Tel. direkt 0621 72890-32
Tel. mobil 0151 11666038

Zustandsbericht / Minderwertgutachten






Kennzeichen **HD SB331** **FIN** **VR3USHNSSNJ537490**

Vorgang

Kunden-Nr.	0212887999
Auftraggeber	Stellantis & You Deutschland GmbH Kostenstelle 20022000, Englerstr. 32, 69126 Heidelberg
Ihr Auftrag vom	04.08.2026, mündlich durch Herrn Fuchs .
Besichtigung	04.08.2026, 11:00 Uhr, durch Herrn Dominik Otto bei Stellantis & You Deutschland GmbH Kostenstelle 20022000, Englerstr. 32, 69126 Heidelberg ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	04.08.2026
Betrifft	Halter Braun

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-601,00 EUR
	ohne MwSt.	-505,04 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-601,00 EUR
	ohne MwSt.	-505,04 EUR
Minderwerte Reifen	mit MwSt.	-220,00 EUR
	ohne MwSt.	-184,88 EUR

Duplikat

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 160 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.03.2022	Letzte Zulassung	08.03.2022
Hersteller	PEUGEOT	Marke	PEUGEOT
Typ / Verkaufsbez.	2008 PureTech 130 EAT8 GT	Aufbauart	Kombi
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR3USHNSSNJ537490	HSN / TSN	1889 / ACF
Schlüssel-Nr.	10423071	Km-Stand abgelesen	45424
Nächste HU §29 StVZO	03 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	96
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS	Polster / Farbe	Stoff / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 60 R 17 96 H	Continental / EcoContact 6Q	S /O	0 mm
	rechts	215 / 60 R 17 96 H	Continental / EcoContact 6Q	S /O	0 mm
2	links	215 / 60 R 17 96 H	Firestone / Winterhawk 4	W /O	6 mm
	rechts	215 / 60 R 17 96 H	Firestone / Winterhawk 4	W /O	6 mm
	Pannenset				

S/ Sommer; W/ Winter; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 60 R 17 96 H	Firestone / Winterhawk 4	W /O	4 mm
215 / 60 R 17 96 H	Firestone / Winterhawk 4	W /O	3 mm
215 / 60 R 17 96 H	Continental / EcoContact 6Q	S /O	4 mm

W/ Winter; S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: nicht vorhanden (nur Reifen)

Duplikat

Serienausstattung

Serie: ABS (Antiblockiersystem), Ablagefach mit Smartphone-Halterung, Active Safety Brake, Active Safety Brake Plus, Airbags (6), Auspuff mit verchromten Endrohren, Außenspiegel elektrisch anklappbar, mit LED-Zugangsbeleuchtung, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, mit integrierten LED-Blinkern, Außenspiegelkappen in schwarz, Berganfahrhilfe, Blende zwischen den Rückleuchten in glänzendem Schwarz, Blinkleuchten mit Spurwechsel-Tippfunktion, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Schwarz, Dachreling in glänzendem Schwarz, Deckenleuchte vorn, 2 Leselampen vorn, Digitales Kombiinstrument mit hochauflösendem 10"-Bildschirm, einstellbar und individualisierbar, EBV (Elektronische Bremskraftverteilung), ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebsschlupfregelung), Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell, Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell, Fahrmodischalter "Eco" und "Sport", Fensterheber elektrisch, vorn und hinten, Fernlichtassistent, Feststellbremse elektrisch, Follow-me-home-Funktion (automatisch), Frontkollisionswarner, Frontschürze in Chrom-Optik, Full-LED-Scheinwerfer, Fußmatten vorn und hinten mit Ziernähten in grün, GT-Logo auf den Kotflügeln und der Kofferraumklappe, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 8-Stufen-Automatikgetriebe EAT8, Getränkehalter in der Mittelkonsole, Grüne Ziernähte, Gurte: 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Heckschürze mit Einsatz in Chrom-Optik, Heckspoiler schwarz glänzend, ISOFIX-Kindersitzhalterung, Innenspiegel elektrisch abblendend, Innenspiegel rahmenlos, Kartentaschen an den Vordersitzlehnen, Kindersicherung manuell, Klimaautomatik (2-Zonen) inkl Aktivkohlenfilter, Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, Kühlergrill mit Chromapplikationen, LED-Ambientebeleuchtung am Armaturenbrett und an der Türverkleidung, LED-Beleuchtung in Weiß an der Mittelkonsole und im Fußraum vorn, LED-Deckenbeleuchtung vorn, LED-Heckleuchten mit 3D-Effekt, LED-Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Black-Diamond-Dach (Dach in Schwarz), Lackierung: Metallic, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad mit GT-Schriftzug, Lichtsensor, Lüftungsdüsen mit Umrandung in satiniertem Chrom, Make-up-Spiegel, Mittelarmlehnen vorne, Müdigkeitswarner, Navigationssystem: 3D-Navigationssystem NAC inkl. 3D-Kombiinstrument, Notbremsassistent mit Einschaltautomatik der Warnblinkleuchten, Partikelfilter: OPF Ottopartikelfilter, Pedalerie in Aluminium und Einstiegsleisten in Edelstahl, Peugeot Connect Box, Pollenfilter, Polster: Stoff/Kunstleder (Capy), Radhausverkleidungen in Schwarz, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: Mirror Screen, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Reifenpannenset (Kompressor und Pannenspray), Räder: Leichtmetallfelgen "Salamanca" 17", zweifarbig, Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht, Schaltwippen am Lenkrad, Schlüsselloses Startsystem, Seiten- und Heckscheibe stärker getönt, Servolenkung, elektrisch, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzlehne 40/60 geteilt umklappbar, Spurhalteassistent, mit Lenkeingriff, Steckdose 12 Volt im Kofferraum, Stop&Start-System, Toterwinkelassistent, Türverriegelung automatisch beim Anfahren, Verkehrsschilderkennung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung von innen aktivierbar, Zwischenladeboden verstellbar

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
0MM0	Lackierung: Sonderlackierung Metallic
TC07	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit manueller Jalousie


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 02.03.2026 bei Kilometerstand 41.124
nächste Wartung:	am 02.03.2027

Duplikat

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	Minderwert in EUR netto
1. Hinterachse Reifen erneuern, erneuern	497	voll	-497	-417,65
2. Tür hinten links, eingedellt, drücken (Bild 15, 16)	104	voll	-104	-87,39
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**601**		**-601**	**-505,04**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Seitenteil hinten links, eingedellt,
Gebrauchsspur (Bild 14)

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art	Minderwert in EUR brutto	Minderwert in EUR netto
vorne links	0 mm	SO	-110,00	-92,44
vorne rechts	0 mm	SO	-110,00	-92,44
Legende		S/ Sommer W/ Winter /O Original	**-220,00**	**-184,88**

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Duplikat

Für den Fachbereich
Alexios Tsallos
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0535 / 017827 / 2026 / B087684000181 vom 04.08.2026

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Mannheim 68169 Mannheim Hemmerstr. 7-11
Tel.: 0621 / 72890-0 Fax: 0621 / 72890-12

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 230 04.08.2026

FABRIKAT	PEUGEOT	2008 II (U)	GT
			TYP-CODE 11 1A 05
AUSSTATTG	AB 12.2021	KAELTEMITTEL R1234YF	KOMPRESSOR MIT KUPPL
	KLIMAAUTOMATIK	HECK-/TUERSCH ABGED	FRONTSCHEIBE 2-RAND
	AKUSTIK VERBESSERT	KEYLESS ENTRY	A-SPIEG KLAPP/BODENB
	SENSOR TOTERWINKEL	RADIO CONNECT NAV	STEUERGER TELEMATIK
	BILDSCHIRM DGT10C	ANTENNE INTEGRIERT	RADIOBED AM LENKRAD
	VISIO PARK 1	SPURHALTEASSISTENT	SCHEINWERFER LED
	NEBELSCHEINWERFER	EINPARKHILFE V/H	LEUCHTWEITENREGELUNG
	ABBL-/FERNLICHT AUT	AUSST STOFF/KUNSTL	BEIF-SITZ HOEHENVER
	UMFELDBELEUCHTUNG	DACHKONSOLE 3-LED	INSTRUMENTE QUARTZ
	INNENSP ABBLENDAUTOM	AUSST-LINIE SCHWARZ	KOMBISCHALTER POLYPH
	BODENBELAG	PEDALTRAEGER ALU	FRONTSCH M REGENSENS
	DEKOR ARMATURENTAFEL	SICHERHEITSGURT WARN	ABGASNORM EURO 6.3
	KONDENS 20DM2 12MM	BATTERIE 70AH	LUFTFUEHR KUEHL DOPP
	KRAFTSTOFFFILTER A	1199CCM 96KW	AUTOMATIKGETR ATN8
	AUFHAENG KENNLINIE 2	BREMSSCHEIBE V 283MM	TRAGRAHMEN V ALU
	BREMSANL AUTOMATISCH	SERVOLENK ELEKT 90A	SCHALTWIPPE LENKRAD
	HANDBREMSE ELEKTR	GESCHW-REGELANLAGE	REIFEN 215/60 R17..H
	FELGEN 6,5J X 17 LM	REIFENREPARATUR-KIT	ESP
	SEITEN-/KOPFAIRBAG	SCHIEBEDACH	DACHRELING
	KUEHLER 21DM2 21MM	STOP-START-ANLAGE	K-GRILL VERT ZIERL
	DOPPELENDSTUECK AUSP	SEITENSCHUTZLEISTEN	EINSTIEGL V EDELST
	ZIERL TUERSCH SCHWA		

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =217.84 EUR/STD
PREIS/KL 2 =217.84 EUR/STD
PREIS/KL 3 =217.84 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.-PREIS
54.E1VA	RAD H L AUS-/EINBAUEN	1	1.0	21.78
54.E1VA	RAD H R AUS-/EINBAUEN	1	1.0	21.78
54.E32A)	REIFEN H L AB-/AUFZIEHEN (RAD AUSGEBAUT)	1	2.0	43.57
54.E2UA)	RAD H L AUSWUCHTEN	1	1.0	21.78
54.E32A)	REIFEN H R AB-/AUFZIEHEN (RAD AUSGEBAUT)	1	2.0	43.57
54.E2UA)	RAD H R AUSWUCHTEN	1	1.0	21.78

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.08.2026 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
9565	REIFEN H L	215/60 R 17 .. H	121.80
9566	REIFEN H R	215/60 R 17 .. H	121.80

Duplikat

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 230 04.08.2026

S C H L U S S K A L K U L A T I O N EUR EUR

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD
GESAMT KL 1 8.0 AW X 217.84 EUR/STD 174.27
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN 174.27

E R S A T Z T E I L E 243.60
GESAMTSUMME ERSATZTEILE 243.60

R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST..... 417.87
MWST 19.00 % 79.40

R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST..... 497.27

ERLAEUTERUNGEN:
E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT * = ANWENDERANGABEN
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
) = ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENT ZAX = ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat




Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat




Bild 5 : zwei Schlüssel, Bordmappe




Bild 6 : Wartungsnachweis

Duplikat




Bild 7 : Wartungsnachweis




Bild 8 : Sommerrad

Duplikat



Bild 9 : Gepäckraum




Bild 10 : Typenschild

Duplikat



Bild 11 : Unterboden




Bild 12 : Motorraum

Duplikat



Bild 13 : drei lose Reifen



Bild 14 : Seitenteil hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur

Duplikat



Bild 15 : Tür hinten links, eingedellt, drücken



Bild 16 : Tür hinten links, eingedellt, drücken