Inspection Report

Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	iX xDrive50 105kWh (I20)	Fuel type	Electric
Mileage	93,475	kW	385
VIN	WBY21CF000CM32664	cc	0
First registration date	12/13/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	11/28/2026

Maintenance date	Mileage
11/28/2024	48,666 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	Tow bar collapsible	Type of Lining	Lining leather

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
4 | Brake fluid	Maintenance	Replace
5 | Bonnet	Stone chip(s)	Touch up
8 | Door FR	Scratch(es)	Touch up
9 | Tailgate / Boot	Scratch(es)	Paint

Interior


Part	Damage type	Repair mode
1 | Service	Maintenance	Execute

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
2 | Wing RL	Scratch(es)	No repair
3 | Door FL	Scratch(es)	No repair
6 | Bumper F	Stone chip(s)	No repair
7 | Windscreen	Stone chip(s)	No repair
10 | Bumper R	Repaired	No repair
11 | Boot lid covering R	Scratch(es)	No repair


Damages

Exterior



4 | Brake fluid

Damage type	**Maintenance**
Repair mode	**Replace**
Cause	**Use/wear**






5 | Bonnet

Damage type	**Stone chip(s)**
Repair mode	**Touch up**
Cause	**Use/wear**

Comments: +Kratzer






8 | Door FR


Damage type	**Scratch(es)**
Repair mode	**Touch up**
Cause	**Use/wear**


Comments: +Delle: 1L, Gebrauchsspur




9 | Tailgate / Boot

Damage type	**Scratch(es)**
Repair mode	**Paint**
Cause	**Use/wear**






Interior



1 | Service

Damage type	Maintenance
Repair mode	Execute
Cause	Use/wear


Acceptable Damages


2 | Wing RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



Comments: + Delle: 1L lt Vorgutachten

3 | Door FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: lt Vorgutachten



6 | Bumper F


Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: +Kratzer, nicht im Sichtbereich lt Vorgutachten





7 | Windscreen

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



10 | Bumper R

Damage type	Repaired
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear


11 | Boot lid covering R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields

Repainting present	Yes	Number of charging cables (normal)	1




Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	3
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Dark Grey	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		



Tires


Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	275/40 R 22 107 Y	Pirelli	5.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	275/40 R 22 107 Y	Pirelli	5.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	275/40 R 22 107 Y	Pirelli	5.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	275/40 R 22 107 Y	Pirelli	5.0 mm

Commercial photos





























11 1 24 2 25 3 26 4 27 5 6 7 28 8 29 9 30 10








BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00109
WBY21CF000CM32664
3145 kg
5645 kg
1- 1530 kg
2- 1780 kg





EQUIPMENT BY MANUFACTURER

20" Aerodynamikräder 1002	22" Aerodynamikräder 1021 Multicolor 3D-Glanzschliff	3. Bremsleuchte in LED-Technik
5 Sitzplätze	Abgedunkelte Verglasung	Ablage für Wireless Charging
Ablagemöglichkeiten	abschließbar	AC-Laden
AC-Laden Professional	Active Guard	Active Guard Plus
Active Protection	Adaptive 2-Achs Luftfederung	AGM-Batterie 60 Ah
Airbag für Fahrer und Beifahrer	Aktive Sitzbelüftung vorne	Aktiver Fussgängerschutz
Akustischer Fussgängerschutz	Akustischer Fußgängerschutz	Alarmanlage
Ambientes Licht	Anhängerkupplung	Anhängerkupplung inkl. Anhänger-Stabilisierungskontrolle
Antiblockiersystem (ABS)	asphärisch	Aufmerksamkeitsassistent
Aussenhautschutz	Außenspiegel Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Batterie-Wärmemanagement für optimiertes DC-Schnell-Laden
Begrüßungslicht	BMW Controller	BMW ICONICSOUNDS ELECTRIC
BMW ID	BMW iDrive	BMW Laserlicht
BMW Live Cockpit Plus	BMW Live Cockpit Professional	BMW Live Cockpit Professional inkl. Alarmanlage
BMW LM-Rad Aerodynamik 1021	BMW Natural Interaction	BMW xDrive
Bordliteratur deutsch	Brake Energy Generation	Bremsbelagverschleißanzeige
Bremsscheiben vorne und hinten	Center-Lock-Schalter	Condition Based Service
Connected Drive Services	Connected Package Professional	Crash-Sensor
DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)	Dachhimmel anthrazit
DC-Laden	Doppelquerlenker-Vorderachse	Doppeltonfanfare
Dreipunkt-Sicherheitsgurte	Driving Assistant	Driving Assistant Professional
Dynamische Bremsleuchten	Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen	Edition Ultimate
elektrisch	elektrisch einstellbar und beheizt	Elektrische Antriebseinheit
elektromechanisch	Erweitertes Außenspiegelpaket	EU-spezifische Zusatzumfänge
Fahrzeugschlüssel	Fensterheber	Fernlichtassistent
Flexible Fast Charger (Mode 2)	Fondsitze	Garantie 2 Jahre
Gepäckraum-Bodenplatte mit integrierter Ablageschale	Gepäckraumtrennnetz	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Gesetzlicher Notruf	Getränkehalter	Handschuhkasten
Harman/Kardon Surround Sound System	Heckklappe automatisch	Heckleuchten in LED-Technik
Heimleuchten	HiFi System Professional	Hochvoltbatterie
Innenbeleuchtung	innenbelüftet	Integral-Aktivlenkung
Integrierte Betriebsanleitung	Integriertes Bremssystem	Interieurapplikationen Clear&Bold
Interieurdesign Suite	Kältemittel R1234yf	Kilometertacho
Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaautomatik mit 2,5- Zonenregelung	Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung
Klimakomfort-Frontscheibe	Klimatisierte Sitze vorne	Klimaverglasung, Frontscheibe
Komfortzugang	Kopfairbag 1. und 2.Sitzreihe	Kopfstützen für alle Sitzplätze
LADEKABEL PROFESSIONAL (MODE 3)	Ladeklappe	LED- Scheinwerfer
Lenksäulenverstellung	Make-Up-Spiegel beleuchtet	Metallic-Lackierung
Mittelarmlehne im Fond	Modellschriftzug	Multifunktionshaken
Multifunktionssitz Fahrer und Beifahrer	Multiunktionssitze für Fahrer und Beifahrer, elektrisch verstellbar	Panorama-Glasdach Sky Lounge
Parkbremse	Parking Assistant	Parking assistant professional

Passiver Fußgängerschutz	Personal eSIM	polygone Form
Radschraubensicherung	Rahmenloser Innenspiegel	Regensensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung
Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige	Reifenpannenset
Reifenreparatur-Set	Rekuperationssystem	Rücksitzlehne
Saphirschwarz Metallic	Scheibenwaschdüsen beheizt	Scheibenwischer für Heckscheibe
Schließsystem mit Zentralverriegelung	Schlüsselloser Motorstart	Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
Serienlenkrad 2-Speichen- Ausführung	Seriensitz für Fahrer und Beifahrer	Service Inclusive 4 Jahre
Servotronic	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	Sitzlehnenrückwand mit Klapptasche
Soft-Close Automatik für Türen	Soft-Close-Automatik Türen	Sonnenblenden mit Einstecktasche
Sonnenschutzverglasung	Speed Limiter	SPEZIFISCHE ZUSATZUMFAENGE SPORTPAK
Spezifische Zusatzumfänge Sportpaket	Sportpaket	Sprachversion deutsch
Standklimatisierung	Start-/Stop-Knopf	Steckdose (12 V)
Steuerung G	Storage tray wireless charging	Stoßfängersystem
Tagfahrlicht	Teleservices	umklappbar und 40:20:40 teilbar
USB- Anschluss	Verzurrösen	Wärmekomfortpaket
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Warndreieck und Verbandstasche	wendbar zur Seite

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN