CUPRA Leon



Fahrzeugdaten

Verwertungstyp	Standard
Farbe	schwarz - metallic
Kilometerstand	18.054 km
Motor (Treibstoff)	Diesel
Hubraum	1.968 ccm
Leistung	110 kW/ 150 PS
Getriebeart	DSG 7-Gang
Antriebsart	Frontantrieb
Türen	5
Steuerart	Regelbesteuerung
NoVA-Satz	7.0 %
NoVA	Bereits abgeführt
NoVA Rückvergütung	-
Verbrauch	4,9 l/100km
CO2 Emission	128 g/100km
Emissionsklasse	EURO 6 EB
Erstzulassungsdatum	21.05.2026
Modelljahr	2026
Modellcode	
Farbcode	SCHWARZ DM
Fgst-Nr.	VSSZZZKL8TR083538
Vorbesitzer	1
Eurotax	-
Sitze	5
Chassis	Fließheck
Nettogewicht	1.479 kg
Gesamtgewicht	1.970 kg
Infotext	Mietwagen - ARAC entscheidet über Verkauf und stellt die Rechnung aus.

Neuwagen-Informationen

Allgemeiner Preis

Modellpreis:	EUR	32.244,09
Farbpreis:	EUR	619,04

Mehrausstattungspreis

PG6 - Reserverad platzsparend	EUR	79,37
PRP - Anhängevorrichtung Vorbereitung	EUR	162,69
PB1 - EDGE Paket	EUR	563,49
FTE - Fußmatten Original Textil	EUR	99,21
WW1 - Winter-Paket	EUR	309,52
R8A - Felgen Alu 18" "WINDSTORM"	EUR	492,06
YW8 - 5 Jahre / 100.000 km Garantie	EUR	0,00
PTC - SKYLINE Panorama-Glasdach	EUR	805,56
RN4 - Navigationssystem 12,9" (32,8cm)	EUR	646,83
Summe Mehrausstattungen	**EUR**	**3.158,73**

Gesamtpreis netto	**EUR**	**36.021,86**
7.0% NoVA-Satz	EUR	2.521,53
Umsatzsteuer 20.0%	EUR	7.204,38
Gesamtpreis inkl. 7.0% NoVA-Satz Umsatzsteuer 20.0%	EUR	45.747,77

Ausstattung

230V-Steckdose im Gepäckraum sowie 12V-	2x USB-C vorne + 2x USB-C hinten
3-Punkt-Sicherheitsgurte	3-Zonen-Klimaanlage "Climatronic"
5 Jahre / 100.000 km Garantie	5 Jahre / 100.000 km Garantie
7 Lautsprecher	Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC)
Airbag für Fahrer und Beifahrer	Alkohol-Interlock Vorbereitung
Ambientebeleuchtung Tür einfärbig	Anhängevorrichtung Vorbereitung
Antenne für Radio	Außenspiegel elektr. verstell-/beheiz-,
Ausweich- und Abbiegeassistent	Bluetooth-Freisprecheinrichtung
Bordwerkzeug	CUPRA CONNECT 3.0
CUPRA Emblem am Lenkrad	CUPRA Fahrprofile
CUPRA Full Link WIFI	CUPRA Stoßstangen
Coming Home & Leaving Home Funktion	DSG Wippschalter (shift by wire)
Dachhimmel schwarz	Differentialsperre (XDS)
Digitaler Radioempfang (DAB)	Digitales Cockpit Plus 10"
Doppelton-Signalhorn	EDGE Paket
Einstiegsleisten beleuchtet	Elektronische Handbremse mit Auto-Hold
Felgen Alu 18" "WINDSTORM"	Fensterheber elektrisch vorne & hinten
Fensterschachtleisten Schwarz glänzend	Fernlichtassistent
Front Assist	Fußmatten Original Textil
Gepäckraumabdeckung	Gurtanschnallkontrolle auf allen
Haltegriffe am Dachhimmel	Heckklappe manuell
Heckscheiben Wisch-/Waschanlage	Induktionsladeschale belüftet (15 Watt)
Innenspiegel automatisch abblendend	Kessy (Keyless Go)
Kindersitzbefestigung für I-Size	Kopfstützen vorne und hinten
Kopfthorax-Airbags vorne und hinten	Kreuzungsassistent
Lüftungsumrandung in Dark Aluminium	LED-Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
LED-Rückleuchten inkl. dynamischer	Ladeboden variabel
Lendenwirbelstütze f. Fahrer & Beifahrer	Leseleuchten LED vorne und hinten
Leuchtweitenregulierung automatisch	Müdigkeits- und Ablenkungserkennung
Müdigkeits- und Ablenkungserkennung	Media System 12,9" (32,8cm)
Mittelarmlehne hinten inkl. Rücksitz-	Mittelarmlehne vorne
Navigationssystem 12,9" (32,8cm)	Parksensoren vorne und hinten
Pedale in Aluminium-Optik	Preisschutz

Progressivlenkung	Radschrauben Standard ohne
Rechtshinweise mobile Online-Dienste	Regen- und Lichtsensor
Reifen 225/40 R18	Reifendruckkontrolle
Reserverad platzsparend	SKYLINE Panorama-Glasdach
Scheiben abgedunkelt (ab B-Säule)	Scheibenbremsen hinten
Sitzbezug Stoff	Sonnenblenden mit beleuchtetem Spiegel
Sport-Komfortsitze	Spracherkennung
Spurhalteassistent	Start-Stopp-System
Supersport-Lenkrad beheizbar	Tankvolumen 45 Liter
Taschen an der Rückseite der Vordersitze	Tire-Mobility-Set
Verbundlenkerachse	Verkehrszeichenerkennung
Voll-LED-Scheinwerfer (HIGH)	Vordersitze höhenverstellbar
Wärmeschutzverglasung Frontscheibe	Wegfahrsperre elektronisch
Welcome Light im Außenspiegel	Winter-Paket
Wischwasserstandsanzeige	Zentralairbag zwischen den Vordersitzen

Bilder














11:04
22.10.2026
Driving time
0:02 h
Avg. consumpt.
Distance covered
0 km
Average speed
1 km/h
830 km
10054 km




11:05
Driver assist
Vehicle
Status
Driving data
Service
Oil change service due
in 12000 km / 558 days
Inspection due
in 12000 km / 558 days
Wipers in service position
Vehicle identification number: VSSZZZKL8TR083538
AUTO
OFF
CLIMA
OFF
AUTO




CUPRA
LEON












Laufenn


mm/inch
489
OFF ON ZERO




mm/inch
5.85
OFF ON ZERO




mm/inch
5.84
OFF ON ZERO




mm/inch
5.85
OFF ON ZERO


Error: Stability Control (ESC)


Error: Hill Start Assist


Lane Assist is currently unavailable. Please consult owner's manual.


Error: Dynamic Road Sign Assist






CUPRA


DEKRA


DEKRA
DEKRA






DEKRA

Nachfolgende Bilder dokumentieren den Fahrzeugzustand und wurden nicht als Schaden bewertet.

Die Abnützung ist ☑ und entspricht den Einsatzbedingungen.












VR




215RL EM LA 4825

DEKRA Austria GmbH
Technisches Büro für KFZ und Verkehr

A-1100 Wien, Wienerbergstraße 11 / B05
Telefon: +43.50.19 25 01020, Fax: +43/810/9554 356 404,
office.at@dekra.com www.dekra-austria.at

DEKRA
Alles im grünen Bereich.

Unser Zeichen : 18106410
Gutachten-Nr. : 261628

Polizze-Nr. : 5741794/01348
beauftragt durch : Michael Haim Porsche Bank AG
eingelangt am : 20.10.2026
Bearbeiter : Predatsch Michael

Porsche Bank AG
Vogelweiderstraße 75
A-5021 Salzburg

1100 Wien, am 23.10.2026

Reparaturfirma

Besichtigung
Besichtigungsort
Bes.-Zustand

Betrifft : PKW / M1 Cupra Leon SP Kombi 2.0 TDI 150 PS C Leon
Deckungsart : Leasingfahrzeug
Fahrgestell-Nr. : VSSZZZKL8TR083538
Nationalcode : 281335
Erstzulassung : 21.05.2026
Tachostand : 18.054 km abgelesen
Hubraum/Leistung : 1.968 cm³ / 110,00 kW
Kraftstoffart : Diesel

Nächste § 57a Beg. : Mai 2029
Eigen-/Gesamtgew. : 1.456 kg / 1.970 kg
Sitzplätze : 5
Allgemeinzustand : Optisch gut
Lackart/Farbe : 2-SCHICHT-METALLIC / Schwarz
Lackzustand : nass / verschmutzt
Alter : 6 Monate

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	USt.	inkl. USt.
Technik	EUR	0,00	0,00	0,00
Kühlergrill	EUR	401,20	80,24	481,44
Heckklappe	EUR	448,80	89,76	538,56
Innenraum	EUR	73,80	14,76	88,56
nicht verrechenbare Mängel	EUR	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	923,80	184,76	1.108,56

Reparaturdauer ca. ein Arbeitstag

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden.

: serienmäßige Grundausstattung	inkl. USt.	EUR	40.900.-
: detaillierte Berechnung auf Seite 6	inkl. USt.	EUR	28.120.-
:	inkl. USt.	EUR	21.370.-
SCHÄTZWERT:	inkl. USt.	EUR	20.000.-

Zusammenfassung Technik:

Schadenbeschreibung:

Technik:

Mehrere Warnleuchten aktiv - prüfen

Zusammenfassung Checkliste:

Besichtigungsbedingungen	Ja	Nein
Motorlauf	X	
Probefahrt		X
Hebebühne		X
Testbericht vorhanden		X

Wartung	fällig	nicht fällig	nicht relevant
Inspektion		X	
Ölservice		X	
§57a Überprüfung		X	
Bremsflüssigkeit		X	
Reifenfüllflasche			X

Fehlteile	vorhanden	nicht vorhanden	nicht relevant
Schlüssel / Anzahl:	2		
Fernbedienung Standheizung			X
Bordmappe	X		
Navi-SD			X
Kopfstützen	X		
Hutablage / Rollo	X		
Wagenheber	X		
Alle Ladekabel (e-Fahrzeuge)			X

Innenraum	Ja	Nein
Raucherfahrzeug		X

Räder	am Fahrzeug	im Fahrzeug	nicht vorhanden
Originalfelgen	X		
Sommerreifen	X		
Winterräder			X
Reserverad		X	

Zusammenfassung Kühlergrill:

Zusammenfassung Kühlergrill:

Arbeitslohn	: AZ 9,00 AW EUR 136,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	122,40
Lackierarbeit	: AZ 20,50 AW EUR 136,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	278,80

© by Audatex 1990-2026

exkl. USt.	EUR	401,20
+ 20% USt.	EUR	80,24
Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**481,44**

Schadenbeschreibung:

Kühlergrill verkratzt - lackieren

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*LK*	*AZ-Preis*
ABDECKUNG STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	63 29 19 00	6,00	2	81,60
KUEHLERGRILL AUS-/EINB (STOSSF AUSGEB)	66 05 19 54	3,00	2	40,80
		9,00		***122,40***
9,00 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				***122,40***

Lackierung (Hersteller):

	zu lackierender Teil	*DVN-Nr*	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*AZ-Preis*	*Lackmat.*
	(KUNSTSTOFFE) KUEHLERGRILL REPARATURLACK ST S3 STUFE S3, KUNSTSTOFF S3 (TEIL/E EINGEBAUT)	0410	LI 0410	10,00	136,00	
Z	VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG		51 01 71 93	1,00	13,60	
Z	VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG (VERBUNDARBEIT)		51 01 71 33	9,50	129,20	
				20,50	***278,80***	
	20,50 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					***278,80***
	Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					***278,80***

Zusammenfassung Heckklappe:

Zusammenfassung Heckklappe:

Arbeitslohn	: AZ 13,50 AW EUR 136,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	183,60
Lackierarbeit	: AZ 19,50 AW EUR 136,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	265,20
	exkl. USt.	EUR	448,80
	+ 20% USt.	EUR	89,76
	Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**538,56**

Schadenbeschreibung:

Heckklappe eingedellt - ausrichten und lackieren

instandzusetzende Teile

	Bezeichnung	*DVN-Nr*	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*LK*	*AZ-Preis*
*	HECKKL OHNE RAHMEN O INSTANDSETZEN	2937		10,00	3	136,00
	Zwischensummen			***10,00***		***136,00***

© by Audatex 1990-2026

			10,00	***136,00***
	10,00 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3			***136,00***

erforderlicher Arbeitsaufwand

	Bezeichnung	***ArbPos-Nr***	***AZ***	***LK***	***AZ-Preis***
Z	VERKLEIDUNG U HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN	70 92 19 10	1,50	2	20,40
	SCHLUSSLEUCHTE M AUS-/EINBAUEN	94 31 19 50	2,00	2	27,20
			3,50		***47,60***
	3,50 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				***47,60***

Lackierung (Hersteller):

	zu lackierender Teil	***DVN-Nr***	***ArbPos-Nr***	***AZ***	***AZ-Preis***	***Lackmat.***
	HECKKL OHNE RAHMEN O REPARATURLACK ST S3	2937	55 59 87 03	9,00	122,40	
Z	VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG STUFE S3, KUNSTSTOFF S3 (TEIL/E EINGEBAUT)		51 01 71 33	9,50	129,20	
Z	VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG (KUNSTSTOFFE) (VERBUNDARBEIT)		51 01 71 93	1,00	13,60	
				19,50	***265,20***	
	19,50 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					***265,20***
	Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					***265,20***

Zusammenfassung Innenraum:

Zusammenfassung Innenraum:

Ersatzteile-Original	:		EUR	53,40
Arbeitslohn	: AZ 1,50 AW EUR 136,00/Std. (10 AW = 1 Std.)		EUR	20,40
		exkl. USt.	EUR	73,80
		+ 20% USt.	EUR	14,76
		Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**88,56**

Schadenbeschreibung:

Heckklappenverkleidung verkratzt, Gummipuffer rechts fehlt - erneuern

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	***DVN-Nr***	***Teile-Nr***	***Stk***	***je***	***Preis***
VERKLEIDUNG U HECKKL	4907	5FA867601B 4PK	1	53,40	53,40
					53,40

erforderlicher Arbeitsaufwand

	Bezeichnung	***ArbPos-Nr***	***AZ***	***LK***	***AZ-Preis***
Z	VERKLEIDUNG U HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN	70 92 19 10	1,50	2	20,40
	Zwischensummen		***1,50***		***20,40***

© by Audatex 1990-2026

	1,50	***20,40***
1,50 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2		***20,40***

Zusammenfassung nicht verrechenbare Mängel:

Zusammenfassung nicht verrechenbare Mängel:

Schadenbeschreibung:

Tür hinten links oberflächlich verkratzt
Alufelge vorne links verkratzt
Alufelge vorne rechts verkratzt

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex
Z = Arbeitszeit wurde verändert

Anmerkung:

Das vorliegende KFZ-Gutachten stellt eine fachliche Einschätzung dar und beinhaltet keine Garantien oder Zusicherungen.

Weitere Informationen

weiterer Beteiligter:

Auftraggeber ***:*** Porsche Bank AG, Vogelweiderstraße 75, AT-5020 Salzburg

Ausstattung laut Autopreisspiegel

Sonderausstattung gem. Online Bewertung.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 06.2024, KURZVERSION, 2-SCHICHT-METALLIC.

Vor-, Altschäden:

Nein

Bereifung:

1. Achse: Laufenn / 225/40 R 18 92 Y Sommer Profil in mm: links: 4,89 rechts: 5,85
2. Achse: Laufenn / 225/40 R 18 92 Y Sommer Profil in mm: links: 5,84 rechts: 5,85

© by Audatex 1990-2026

Ermittlung Wiederbeschaffungswert

Folgende Werte wurden am 22.10.2026 mittels Autopreisspiegel ermittelt:

Bewertungsgrundlage:
Der Berechnungs-Basiswert wurde mittels Autopreisspiegel ermittelt.
(Detailierte Bewertungswerte entnehmen Sie dem separaten Autopreisspiegel-Bewertungsdokument.)

Listenpreis		EUR	40.900,-
Wiederbeschaffungswert		EUR	28.116,-
Händler-Einkaufswert		EUR	21.368,-
Berechnungsgrundlage: Autopreisspiegel (WBW)	*inkl. USt.*	**EUR**	**28.116,-**
Wiederbeschaffungswert ermit. zum 22.10.2026	*inkl. USt.*	**EUR**	**28.120,-**
Prognosewert ermit. zum 22.10.2026	*inkl. USt.*	**EUR**	**21.370,-**

Der Prognosewert beträgt 76% des Wiederbeschaffungswertes.

Auf- bzw. Abwertungen gerundet auf Zehner
Wiederbeschaffungswert und Prognosewert gerundet auf Zehner

© by Audatex 1990-2026