Vehicle info

Make	HYUNDAI	Gearbox	Automatic
Model	Ioniq 5 Elektro 77,4kWh Long Range Aut.	Fuel type	Electric
Mileage	96,535	kW	168
VIN	KMHKN81EFPU132382	cc	0
First registration date	11/11/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	11/3/2026
Next MOT test is due on, date:	9/1/2027

Maintenance date	Mileage
11/7/2025	76,312 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining fabrics

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
5 | Door frame RL	Dent(s) and scratch(es)	Visual depreciation
7 | Windscreen	Stone chip(s)	Replace
9 | Bumper F	Scratch(es)	Paint
12 | Door trim RR	Scratch(es)	Spot repair
15 | Sill trim R	Scratch(es)	Paint
16 | Tailgate / Boot	Dent(s)	Paintless dent repair
17 | Bumper trim R	Scratch(es)	Replace
23 | Roof	Dent(s)	Paintless dent repair

Interior

Part	Damage type	Repair mode
1 | Service	Maintenance	Execute
3 | Outer backrest protection L	Scratch(es)	Smart repair
4 | Seat cover FR	Chemical polution	Visual depreciation

Missing Parts

Part	Damage type	Repair mode
2 | Ignition key	Missing	Replace
19 | Warning triangle	Missing	Replace

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
6 | Door trim RL	Scratch(es)	No repair
8 | Bonnet	Dent(s)	No repair
10 | Number plate support F	Broken	No repair
11 | Bumper trim F	Scratch(es)	No repair
13 | Door RR	Scratch(es)	No repair
14 | Door RR	Dent(s)	No repair
18 | First-aid kit	Missing	No repair
20 | Internal boot lining L	Scratch(es)	No repair
21 | Internal boot lining R	Scratch(es)	No repair
22 | Rear panel internal lining	Scratch(es)	No repair

Damages

Exterior









5 | Door frame RL

Damage type	**Dent(s) and scratch(es)**
Repair mode	**Visual depreciation**
Cause	**Use/wear**


Comments: 1M und Smart Rep.


7 | Windscreen

Damage type	**Stone chip(s)**
Repair mode	**Replace**
Cause	**Use/wear**

Comments: 3 stk mit Rissbildung








9 | Bumper F

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear






12 | Door trim RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Spot repair
Cause	Use/wear

Comments: Smart Rep







15 | Sill trim R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear







16 | Tailgate / Boot

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear























17 | Bumper trim R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Comments: 2 Teile.

23 | Roof

Damage type	**Dent(s)**
Repair mode	**Paintless dent repair**
Cause	**Use/wear**

Comments: min 3S. Folgekosten möglich

Interior






1 | Service

Damage type	**Maintenance**
Repair mode	**Execute**
Cause	**Use/wear**





3 | Outer backrest protection L

Damage type	**Scratch(es)**
Repair mode	**Smart repair**
Cause	**Use/wear**




4 | Seat cover FR

Damage type	**Chemical polution**
Repair mode	**Visual depreciation**
Cause	**Use/wear**

Comments: inkl Schutz. Verschmutzt, Reinigen




Missing Parts



2 | Ignition key


Damage type	Missing
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear



19 | Warning triangle



Damage type	Missing
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Acceptable Damages


6 | Door trim RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

8 | Bonnet

Damage type	Dent(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



10 | Number plate support F

Damage type	Broken
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear






11 | Bumper trim F

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear


Comments: Spoiler, nicht im Sichtbereich






13 | Door RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





14 | Door RR

Damage type	Dent(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



18 | First-aid kit

Damage type	Missing
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



20 | Internal boot lining L

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



21 | Internal boot lining R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



22 | Rear panel internal lining

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields

Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	1
Number of charging cables (rapid charge)	0	Number of keys total	1
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Luggage space cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Dark Grey	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	No		

Tires

Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	235/55 R 19 105 W	Michelin	5.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	235/55 R 19 105 W	Michelin	5.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	235/55 R 19 105 W	Michelin	4.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	235/55 R 19 105 W	Michelin	4.0 mm

Commercial photos



























Batterie-Zertifikat
Diagnosedatum: 05/11/2026
100%
Gesundheitszustand (SOH)*
Hyundai Ioniq Elec.
VIN : KMHKN81EFPU132382
Kilometerstand : 96.535 km
CARA



























HYUNDAI MOTOR COMPANY
e9*2018/858*11054
KMHKN81EFPU132382
2450 kg
4050 kg
1-1280 kg
2-1380 kg
Technical Center GmbH
Russelsheim Germany



EQUIPMENT BY MANUFACTURER

12 Volt Anschluss in der Mittelkonsole	12V-Anschluss im Kofferraum	19 Zoll Leichtmetallfelgen
6 Lautsprecher	ABS - Antiblockiersystem	Abstandsregeltempomat mit Speedlimiter und Stop- & Go-Funkt
Ambiente-Beleuchtung	Android Auto	Antibeschlagssystem
Apple CarPlay	Auf-/Abwärtsautomatik mit Einklemmschutz	Außenspiegel elektrisch einklappbar
Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar mit integrierter Blinkereinheit	Autobahnassistent (HDA)	Autonomer Notbremsassistent inkl. Fußgänger- und Radfahrererkennung
Berganfahrhilfe	Bluetooth-Einheit mit Spracherkennung	City-Abbiegeassistent (FCA-JT)
DAB - Digitales Radio	Digitale Armaturen mit 12,3 Zoll TFT-Bildschirm	Drei-Punkt-Gurtsystem hinten
Drei-Punkt-Gurtsystem mit Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer vorne	Drive Mode Select - Comfort/Eco/Sport	E-call (Notrufsystem)
Einparkhilfe vorne	Elektrische Fensterheber vorne und hinten	Elektrische Parkbremse
ESP - Elektronisches Stabilitätsprogramm	Fahrer- und Beifahrerairbag (Beifahrerairbag deaktivierbar)	Fahrersitz elektrisch verstellbar
Frontscheibenwischer (Aeroblade) mit variablem Intervall	Garantie	Geschwindigkeitslimitassistent (ISLA)
Getönte Scheiben	Heckscheibenheizung mit Timer	Hyundai Bluelink
Induktive Ladestation	Innenspiegel automatisch abblendend	Insassenalarm hinten (RSA)
ISOFIX Kindersitzbefestigung an den hinteren äußeren Sitzplätzen	Kartentaschen an der Rückseite der Vordersitze	Kindersicherung hinten (automatisch)
Klimaautomatik (2 Zonen) mit separater elektronischer Temperaturregelung Fahrer- und Beifahrerseite	Kofferraumassistent	Kofferraumbefestigungshaken
Kofferraumbeleuchtung	Komfortblinker mit Tippfunktion (3x blinken)	Kopfairbags vorne und hinten
Kopfstützen vorne höhen- und längsverstellbar,hinten (3x) höhenverstellbar	LED- Fernlicht	LED-Abblendlicht
LED-Bremsleuchte im Dachspoiler	LED-Heckleuchten	LED-Nebelschlussleuchte
LED-Tagfahrlicht im Pixel-Design	Leder Multifunktionslenkrad (Audio / Bluetooth / Bordcomputer /Tempomat)	Lendenwirbelstütze für Beifahrer
Lenksäule höhen- und tiefenverstellbar	Lichtsensor	Live Service
MDPS - Elektrische Servolenkung	Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	Mittelarmlehne vorne verschiebbar
Multikollisionsbremse (MCB)	Navigationssystem mit 12,3 Zoll Farbdisplay inkl. MapCare+	Parksensoren hinten
Privacy Glass	Querverkehr-Assistent (RCCA)	Regensensor
Rückfahrkamera mit dynamischer Begrenzungssignalisierung	Rücksitzbank/-lehne (2. Sitzreihe) 60:40 geteilt klappbar	Schaltwippen zur Veränderung der Rekuperationsintensität
Seitenairbags für Fahrer- und Beifahrer	Shift by Wire elektronsiche Steuerung der Gangwahl	Sicherheitsgurte vorne höhenverstellbar
Sonnenblende für Fahrer und Beifahrer mit Kosmetikspiegel beleuchtet	Spurfolge assistent	Spurhalteassistent
Tire Mobility Kit	Toter-Winkel-Assistent	TPMS - Reifendruckkontrollsystem (jedes einzelne Rad)
Türgriffe in Wagenfarbe	Türgriffe innen in Silber	USB - Anschluss
Vorverkabelung Anhängevorrichtung	Warnleuchten für niedrigen Waschwasserstand	Wegfahrsperre elektronisch
Windschutzscheibe und Scheiben bis zur B-Säule	Winterpaket	Zentraler Airbag zwischen den Vordersitzen
Zentralverriegelung mit Smart Key (schlüsselloser Zugang) inkl.Start-/Stopptaste		

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN