DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Schadenbewertung

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZAC5JACL2 TJM36216	Erstzulassung	09.12.2025	Außenfarbe	Stone, Fahrzeugdach
Hersteller	JEEP	Kennzeichen		Laufleistung	25 843 km
Modell	1,2 GSE T3 100 PS Summit				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	27.07.2026	Sachverständigen ID-Nr.	7108929	Datum der Bewertung	17.08.2026
Datum Beauftragung	12.12.2025	Leasinggeber		Lagerplatz	













Fahrzeugausstattung


Lose Teile

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel ✔

Reifen

Winter Kit



Continental 215/55/18 V Winterreifen 7.0 mm

Continental 215/55/18 V Winterreifen 7.0 mm



Continental 215/55/18 V Winterreifen 8.0 mm

Continental 215/55/18 V Winterreifen 8.0 mm

3



Bauteil	Kompressor Nothilfe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	56,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	56,00€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**56,00€**
Reparaturmethode	Ersetzen				

4



Bauteil	Füllflasche Nothilfekit	Reparaturzeit	-	Teilekosten	32,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	32,00€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**32,00€**
Reparaturmethode	Ersetzen				

5



Bauteil	Stoßfängerleiste	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	135,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,00	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	135,00€	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**135,00€**
Reparaturmethode	Reparieren				

6



Bauteil	Stoßfänger unterhalb	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	202,50€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,50	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	202,50€	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**202,50€**
Reparaturmethode	Reparieren				

7



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	162,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,20	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	162,00€	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**162,00€**
Reparaturmethode	Reparieren				

8



Bauteil	Kühlergrillzierleiste	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	45,00€	Gesamtkosten	45,00€
Beschreibung	Mangelhaft	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**45,00€**
Reparaturmethode	Reparieren				

9



Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	45,00€	Gesamtkosten	45,00€
Beschreibung	Unregelmäßig (falsch eingestellt)	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	45,00€	**Nettokosten**	**45,00€**
Reparaturmethode	Einstellung				

10



Bauteil	Alufelge 18"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	174,80€
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	27,00€	Gesamtkosten	201,80€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**201,80€**
Reparaturmethode	Ersetzen				

11

Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**-**
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1				

12



Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	90,00€	Gesamtkosten	346,50€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,90	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	256,50€	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**346,50€**
Reparaturmethode	Reparieren				

13

Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	195,00€
Beschreibung	-	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**195,00€**
Reparaturmethode	Lackierung				