Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



KIA Ceed

KIA Ceed SW 1.6 GDI DCT OPF Plug-in-Hybrid Vision Kombi, 5-türig, Automatik, 6-Gang

Fahrgestellnummer (FIN)	**U5YH581AGPL033770**
Kilometerstand (km)	**102.506**
Erstzulassungsdatum	**11.11.2022**
Kraftstoffart	**Hybrid Benzin**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**105 PS**
Leistung kW	**77 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Lackierung: Metalliclackierung -> Zilinaschwarz Metallic**
Interieurfarbe	**Stoff schwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11720086**	Besichtigt am	**10.11.2026 11:15:58**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartungsbuch**	Nachlackierungen vorhanden	**Ja**
Wartungsnachweis vollständig	**Ja**	Nachlackierungen professionell ausgeführt	**Ja**
Wartungshistorie	**01/06/2026,89239**	Betriebsanleitung	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	6,0 mm	Sonstige	205/55 R 16 91 H	Winter	Aluminium
Vorne	Rechts	6,0 mm	Sonstige	205/55 R 16 91 H	Winter	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Sonstige	205/55 R 16 91 H	Winter	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Sonstige	205/55 R 16 91 H	Winter	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	4,0 mm	Sonstige	205/55 R 16 94 W	Sommer	Aluminium
-	-	4,0 mm	Sonstige	205/55 R 16 94 W	Sommer	Aluminium
-	-	4,0 mm	Michelin	205/55 R 16 91 H	Sommer	Aluminium
-	-	4,0 mm	Michelin	205/55 R 16 91 H	Sommer	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Türverkleidung hinten rechts	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Smart Repair
2 | Sitzbezug hinten rechts	Loch	>0,5 cm - 1 cm	Ersetzen
3 | Stoßfänger vorne	Kratzer	>15 cm - 20 cm	Lackieren
4 | Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Ersetzen
5 | Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	>0,5 cm - 1 cm	Instandsetzen + lackieren
6 | Seitenwand hinten links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	>15 cm - 20 cm	Instandsetzen + lackieren
7 | Tür hinten links	Delle(n) und Kratzer	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren
8 | Stoßfänger hinten	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Lackieren
9 | Heckklappenverkleidung	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
10 | Hintere Dachsäulenverkleidung rechts	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Ersetzen
11 | Kofferraumverkleidung rechts	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
12 | Hintere Dachsäulenverkleidung links	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Ersetzen
13 | Kotflügel vorne rechts	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Lackieren
14 | Tür vorne rechts	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
15 | Tür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	>1 cm - 2 cm	Instandsetzen + lackieren


SCHÄDEN

[Unclassified]





1 | Türverkleidung hinten rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt


2 | Sitzbezug hinten rechts

Schadensart	Loch
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





3 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Stoßfängerspoiler vorne


Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





5 | Motorhaube

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt








6 | Seitenwand hinten links

Schadensart	**Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht**
Schweregrad	**>15 cm - 20 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**







7 | Tür hinten links

Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schweregrad	**>3 cm - 4 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**



8 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





9 | Heckklappenverkleidung

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





10 | Hintere Dachsäulenverkleidung rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




11 | Kofferraumverkleidung rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





12 | Hintere Dachsäulenverkleidung links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt







13 | Kotflügel vorne rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt


14 | Tür vorne rechts

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

15 | Tür hinten rechts

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

ABS (Anti-Blockier-System) mit elektronischer Bremskraftverteilung	Airbag: 2 Frontairbags Beifahrerairbag abschaltbar	Airbag: 2 Seitenairbags
Airbag: 2 Vorhangairbags	Aktiver Spurhalteassistent mit korrigierendem Lenkeingriff (Lane Keep Assist, LKA) - Spurfolgeassistent LFA	Aktives Bremslicht (Emergency Stop Signal, ESS)
Alarmanlage	Außenspiegel beheizbar	Außenspiegel elektrisch anklappbar
Außenspiegel elektrisch verstellbar	Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten	Berganfahrhilfe (Hill-Start Assist Control, HAC)
Bordcomputer	Bremsassistent (BAS)	Dachkonsole mit Brillenfach
Dachkonsole vorn mit Lesespots und zentraler Beleuchtung	Dachreling	Dämmerungssensor
Drehzahlmesser	Dreipunkt-Sicherheitsgurte an allen Sitzplätzen	Drittes Bremslicht (LED) im Heckspoiler
Drive Mode Select	EcoDynamics (Start-Stopp-System ISG)	Einsätze in Glanzschwarz Armaturenträger, Türverkleidung und Schaltkulisseneinfassung
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC) mit Traktionskontrolle (TCS)	Energie-Regenerationssystem Alternator Management System, AMS	Fensterheber elektrisch vorne und hinten mit Auto-Up/Down-Funktion und Einklemmschutz vorn
Fernlichtassistent High Beam Assist, HBA	Frontkollisionswarner (Front Collision Avoidance Assist, FCA) mit Bremseingriff und Fußgänger-/Fahrraderkennung sowie Warnung durch Lenkradvibration	Fußmattenset
Gepäcknetzösen	Gepäckraumabdeckung	Gepäckraumbeleuchtung
Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv inkl. Stop&Go-Funktion (Smart Cruise Control, SCC mit S&G) - Geschwindigkeitsbegrenzer	Getränkehalter vorn	Getriebe: 6-Gang-Direktschaltgetriebe DCT
Gurtwarnsystem vorn und hinten	Heckscheibenheizung	Heckscheibenwischer
Insassenalarm (Rear Seat Alert, RSA)	ISOFIX-Halterungen an beiden äußeren Rücksitzen	Klimaautomatik, 2 Zonen, mit Antibeschlagsensor
Kopfstützen an allen Sitzplätzen höhenverstellbar	Lackierung: Metalliclackierung -> Zilinaschwarz Metallic	Lackierung: Uni
Ladekabel Schutzkontaktstecker auf Typ-2-Stecker	LED Frontscheinwerfer	LED-Nebelscheinwerfer integriert im LED-Frontscheinwerfer
LED-Rückleuchten	LED-Tagfahrlicht hinten	LED-Tagfahrlicht vorn
Lenkrad beheizbar	Lenkrad: Lederlenkrad	Lenkrad: Multifunktionslenkrad
Mittelarmlehne hinten mit integriertem Getränkehalter	Mittelarmlehne vorne mit Ablagefach	Müdigkeitswarner Driver Attention Warning, DAW
Ottopartikelfilter	Paket: P1 - Komfort	Paket: P6 - Navigations-Paket
Parkbremse elektronisch	Parksensoren hinten (PDW-R)	Polster: Stoff
Räder: Leichtmetallfelgen 16 Zoll mit Bereifung 205/55 R16	Radio: Kia Radio mit 8-Zoll-Touchscreen	Radiozubehör: 2 Frontlautsprecher
Radiozubehör: 2 Hecklautsprecher	Radiozubehör: 2 Hochtöner	Radiozubehör: Bluetooth-Freisprecheinrichtung
Radiozubehör: DAB Radio	Radiozubehör: USB-Schnittstelle	Reifendruckkontrollsystem (TPMS)
Reifenreparaturset	Rückfahrkamera Übertragung auf Multimediabildschirm	Servolenkung elektronisch unterstützt
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar - Dreipunkt-Sicherheitsgurte an allen Sitzplätzen - Gurtwarnsystem vorn und hinten	Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar	Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 geteilt, umklappbar
Sitze: Sitzheizung vorn	Smart Key und Startknopf	Smartphone-Schnittstelle Android Auto und Apple CarPlay mit Sprachsteuerung
Sonnenblenden mit Make-up Spiegeln, beleuchtet	Steckdose (12 V) vorne und im Gepäckraum	Supervision-Instrumentenanzeige mit 10,7 cm (4,2 Zoll) Bildschirmdiagonale
Virtuelles Motorsoundsystem (Virtual Engine Sound System, VESS) zum Fußgängerschutz	Vorbereitung für abnehmbare Anhängerkupp	Wärmeschutzverglasung
Wegfahrsperre	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Auf Grund hinderlicher Witterungsbedingungen zum Besichtigungszeitpunkt war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, vereist oder verschmutzt, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.
Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeführten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an unten aufgeführten Karosserieteilen festgestellt. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	**117**	Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	**98**
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	**109**	Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	**1.033**
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	**121**	Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	**120**
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	**110**	Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	**108**
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	**115**	Lackschichtdicke Dach (µm)	**98**
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	**119**		

FAHRZEUGBILDER







