ılassungsbescheinigung Teil I

(Fahrzeugschein)

AN-S-0-170/19-00012

Europäische Gemeinschaft (D) Bundesrepublik Deutschland

Свидетелството за регистрация - Част I / Permiso de circulación. Parte I / Osvědčení o registraci – Část I /Registreringsattest. Del I / ıgistreerimistunnistus. Osa I / Άδεια κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής. ος I / Registration certificate. Part I / Certificat d'immatriculation. Partie I / ometna dozvola I / Carta di circolazione. Parte I / Reģistrācijas apliecība. ıja / Registracijos liudijimas. I dalis / Forgalmi engedély. I. Rész / Certifikat Registrazzjoni. L-I Parti / Kentekenbewijs. Deel I / Dowód Rejestracyjny. é I / Certificado de matrícula. Parte I / Certificat de înmatriculare Partea I / Osvedčenie o evidencii. Časť I / Prometno dovoljenje. Del I / Registeröintitodistus. Osa I / Registreringsbeviset. Del I

ıtliches Kennzeichen

AN U999

Name oder Firmenname

iranek Immobilien GmbH

Vorname(n)

Anschrift

ɔspitalstr. 32
1522 Ansbach

chste HU onat und Jahr): 06.21 ANSBACH

Datum: 19.06.2019

Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.

B	29.08.17	2.1	1313	2.2	ERT00010X	L	2	9	02	P.2 P.4	180 /3600	T	192
J	M1G	4	AC			18	4769			19	1855		
E	WDB4633481X275894	3	3			20	1949			G	2610		
D.1	Mercedes-Benz					12	-	13	140			Q	-
D.2	463					V.7	261	F.1	3200			F.2	3200
	C7BFP1					7.1	1550	7.2	1900			7.3	-
	NZAA0514					8.1	1550	8.2	1900			8.3	-
	-					U.1	84	U.2	2700			U.3	72
D.3	G 350 d					O.1	3500	O.2	750	S.1	5	S.2	-
2	Daimler (D)					15.1	265/55 R19 109H M+S						
5	Geländefz.Pers.bef.					15.2	265/55 R19 109H M+S						
	Kombilimousine					15.3	-						
V.9	715/2007*136/2014W					R	BRAUN			11	8/-		
14	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I					K	e1*96/79*0064*38						
P.3	Diesel					6	14.03.17	17	K	16	WY314008		
10	0002	14.1	36W0	P.1	2987	21							

22 Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*Fz ist bei werksseitig montiert.AHK u.ESP m.spez.fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f. Tempo 100 km/h gem.5.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.StVO ausgestattet*

um für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

TÜV eltere HU

Nächste HU fällig im JUL 23

fällig im JUN 25

2026

HU 0627

BAYERN STADT ANSBACH 30

17.09.2026

BAYERN STADT ANSBACH 30

Nur zur Außerbetriebsetzung
Abdeckung entfernen
(Dokument nur unbes... gültig)

iHgs26g

Stadt Ansbach-095610
Bürgeramt
91522 Ansbach

Unterschrift

Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.

Bei Veräußerung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhändigen. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.

Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch [illegible] verfolgt werden.

Die Zulassungsbescheinigung Teil I ist bei Wiederinbetriebnahme des Fahrzeuges vorzulegen.

Datum Außerbetriebsetzung: 17.09.2026

Definition der Felder:

Feld	Bezeichnung
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
D.1	Marke
D.2	Typ/Variante/Version
D.3	Handelsbezeichnung
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
H	Gültigkeitsdauer
I	Datum dieser Zulassung
J	Fahrzeugklasse
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
L	Anzahl der Achsen
O.1	Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
O.2	Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg
P.1	Hubraum in cm^3
P.2/P.4	Nennleistung in kW/Nenndrehzahl bei min^{-1}
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Krafträdern)
R	Farbe des Fahrzeugs
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
S.2	Stehplätze
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h
U.1	Standgeräusch in dB (A)
U.2	Drehzahl in min^{-1} zu U.1
U.3	Fahrgeräusch in dB (A)
V.7	CO_2 (in g/km) kombinierter Wert
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung
(2.1)	Code zu (2)
(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
(4)	Art des Aufbaus
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus
(6)	Datum zu K
(7)	Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg (7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
(8)	Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg (8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
(9)	Anzahl der Antriebsachsen
(10)	Code zu P.3
(11)	Code zu R
(12)	Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m^3
(13)	Gesamtmasse in kg
(14)	Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
(14.1)	Code zu V.9 oder (14)
(15)	Bereifung (15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
(16)	Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
(17)	Merkmal zur Betriebserlaubnis
(18)	Länge in mm
(19)	Breite in mm ... Spiegel und Anbauteile
(20)	[illegible]
(21)	Sonstige Vermerke
(22)	Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):
Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.

Jüngling X13 2345000

2 3 3 4 6 1 3 1 3

BUNDESDRUCKEREI 2017

ZBI 233461313

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland

D

Zulassungsbescheinigung Teil II

(Fahrzeugbrief)

Свидетелство за регистрация - Част II / Permiso de circulación, Parte II / Osvědčení o registraci – Část II / Registreringsattest, Del II / Registreerinistunnistus, Osa II / Άδεια κυκλοφορίας, Πιστοποιητικό Εγγραφής, Μέρος II / Registration certificate, Part II / Certificat d'immatriculation, Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione, Parte II / Registracijas apliecība, II. daļa / Registracijos liudijimas, II dalis / Forgalmi engedély, II. Rész / Certifikat ta' Registrazzjoni, It-II Parti / Kentekenbewijs, Deel II / Dowód Rejestracyjny, Część II / Certificado de matrícula, Parte II / Certificat de înmatriculare Partea II / Osvedčenie o evidencii, Časť II / Prometno dovoljenje, Del II / Rekisteröintitodistus, Osa II / Registreringsbevis, Del II

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtliches Kennzeichen								
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	29.08.2017	(1)	Anzahl der Vorhalter	0		(1)	Anzahl der Vorhalter	1
C.3.1 C.6.1	Name oder Firmenname								
C.3.2 C.6.2	Vorname(n)								
C.3.3 C.6.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung								
C.4c		Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.							
I	Datum	29.08.17				I	Datum	19.06.2019	

LANDKREIS HARBURG

Landkreis Harburg
Der Landrat
BürgerService
Kfz.-Zulassungsbehörde
21423 Winsen (Luhe)

Im Auftrag

BAYERN STADT ANSBACH

STADT ANSBACH
BÜRGERAMT
91522 ANSBACH

WY 314008

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

WDB4633481X275894

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	Mercedes-Benz					
D.2	Typ	463					
	Variante	C7BFP1					
	Version	NZAA0514					
D.3	Handelsbezeichnung(en)	G 350 d					
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	Daimler (D)					
(2.1)	Code zu (2)	1313	(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer	ERT00010X		
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WDB4633481X275894			(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer	3
J	Fahrzeugklasse	M1G	(4)	Art des Aufbaus	AC		
(5)	Bezeichnung der Fahrzeug-Klasse und des Aufbaus	Geländefz.Pers.bef.					
		Kombilimousine					
R	Farbe des Fahrzeugs	BRAUN			(11)	Code zu R	8
P.1	Hubraum in cm³	2987	P.2 / P.4	Nennleistung in kW / Nenndrehzahl bei min⁻¹	180 / 3600		
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Diesel			(10)	Code zu P.3	0002
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e1*96/79*0064*38			(6)	Datum zu K	14.03.2017
(17)	Merkmal zur Betriebserlaubnis						

(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers

6-219 04012

(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber):

Daimler AG, Stuttgart

Datum: 10.04.2017

Unterschrift: i.A. i.V.

(25) Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde

Datum: 03.11.2026 14:25
Vorgangsnummer: 2609150002
Ersteller: Clemens Wäscher

Bewertung: Fahrzeugdaten

Allgemeine Daten

Marke	Mercedes-Benz	**Modell**	G-Klasse	**Typ**	G 350 d
Bereich	PKW	**Karosserie**	Geländewagen/SUV	**Fahrzeugart**	Gebrauchtwagen
Getriebe	Automatik	**Kraftstoff**	Diesel	**Umweltplakette**	grüne Plakette (4)
Farbe	citrinbraun metallic	**Polster**	Leder schwarz	**Ausstattungslinie**	
Erstzulassung	29.08.2017	**Kilometerstand**	169.500	**Leistung**	180 kW
Hubraum	2987	**Gänge**	7	**Anzahl Sitze/Türen**	5/5
FIN	WDB4633481X275894	**Kennzeichen**		**HSN/TSN**	1313/ERT

Ausstattung

Serienausstattung	Code	Serienausstattung	Code
Adaptives Bremslicht		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	
Ambiente-Beleuchtung	FR1	Anbauteile Wagenfarbe	
Anhängersteckdose		Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	
Antriebsart: Allradantrieb permanent		Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND mit Festplattennavigation inkl. DVD-Wechsler integriert	
CD-Wechsler		Außenleuchte Weiß / bichromatisch	
Außenspiegel asphärisch, links		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	
Außentemperaturanzeige		Beckenairbag vorn (Pelvisbag)	
Bi-Xenon-Scheinwerfer		Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	
Bremsassistent		Differentialsperren	
Drehzahlmesser		Einschaltautomatik für Fahrlicht	
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		Anti-Blockier-System (ABS)	
elektronisches Traktionssystem (ETS)		Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe	
Fensterheber elektrisch vorn + hinten		Frontscheibe Verbundglas	
Getriebe Automatik - (7-Stufen)	G41	Heckscheibe heizbar (ESG)	
Heckscheibenwischer		Innenausstattung: Holz Pappel	
Innenspiegel mit Abblendautomatik		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	
Karosserie: 5-türig		Klimaautomatik (Thermotronik)	
Kopf-Airbag-System (Windowbag)		Kopfstützen vorn NECK-PRO	
Kotflügelverbreiterung		Kugelgelenkköpfe verchromt	
Lastenverankerung / Verzurrösen		Lenkrad mit Multifunktion	
Mercedes-Benz Notrufsystem	EK0	Mittelarmlehne vorn	
Motor 3,0 Ltr. - 180 kW CDI KAT		Nebelscheinwerfer	
Nebelschlussleuchte		Radstand 2850 mm	
Reifendruck-Kontrollsystem	RY6	Rußpartikelfilter	
Rücksitz geteilt		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	M92
Schalt-/Wählhebelgriff Leder		Scheibenantenne	
Scheibenwaschanlage beheizt		Scheibenwischer mit Regensensor	
Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)		Seitenairbag (Sidebag) vorn	
Servolenkung		Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	
Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)		Sitzheizung hinten	H11
Sitzheizung vorn	H10	Smartphone integriert	
Start/Stop-Anlage		Stoßfänger Wagenfarbe	
Tagfahrlicht LED		Tempomat	
Verglasung getönt		Zentralverriegelung	

Sonderausstattungen	Code	Sonderausstattungen	Code
Anhängerkupplung	Q55	Ausführung designo-manufaktur	S00

Datum: 03.11.2026 14:25
Vorgangsnummer: 2609150002
Ersteller: Clemens Wäscher

Sonderausstattungen	Code	Sonderausstattungen	Code
Chrom-Paket	ZD6	Dach schwarz lackiert	F85
Exklusiv-Paket	PA4	Sitz-Komfort-Paket	
Sitze vorn klimatisiert		Multikontursitz / Multikonturlehne vorn links	
Multikontursitz / Multikonturlehne vorn rechts		Einstiegschienen (Edelstahl) beleuchtet	
Armaturentafel lederbezogen		Innenhimmel designo Dinamica	
Felgen-Design: 5-Speichen (schwarz)	RK5	Ladungsschutz-Paket	PA7
Gepäckraumabdeckung / Rollo		Lastschutznetz	
LM-Felgen 9,5x19	RK5	LM-Felgen	
Metallic-Lackierung	796U	Night-Paket	NP1
Seitenschutzleisten		Seitenscheiben hinten abgedunkelt	
Reserverad-Abdeckung Wagenfarbe	RB5	Schiebe-/Hebedach elektrisch	F16
Sitzbezug / Polsterung: Leder	SP3	Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System	EU9
Sport-Paket	PA5	Exterieur-Paket Edelstahl	
Trittbretter seitlich		Reserverad-Abdeckung (Edelstahl)	
Kotflügelverbreiterung		Fußmatten Teppich / Rips	
Zusatzheizung (Standheizung) mit Fernbedienung	H12		

VDH Datenblatt WDB4633481X275894

» Drucken

Marke		Mercedes-Benz
Typ		G 350 d
Baujahr		2017
Farbe	*8796*	citrinbraun metallic
Sitze/Polster	*SP3*	Leder schwarz
Karosserie		Off-Roader
Kraftstoff		Diesel
NEFZ:		
Verbrauch		9,90/11,10/9,10 l/100km
Emission		261
Euronorm		Euro6
HSN/TSN		1313/ERT
Motornummer		64288741966685
VDH-Modell-Jahr-Code		XZ6
Datum Fertigstellung		07.04.2017
Technische Daten		
Leistung		180 kW (245 PS)
Gänge		7
Getriebe		Automatik
Höchstgeschwindigkeit		192 km/h
Hubraum		2987 cm³
Nutzlast		588 kg
Leergewicht		2610 kg
Zul. Gesamtgewicht		3200 kg
Fahrzeug Länge		4764 mm
Fahrzeug Breite		2056 mm
Fahrzeug Höhe		1954 mm
Anhängelast gebremst		3500 kg
Anhängelast ungebremst		750 kg
Anzahl Türen		5
Anzahl Sitze		5
Zylinder		6
Achslast vorne		1360 kg
Achslast hinten		1252 kg
Radstand		2850 mm

Ausstattungsflags

- Metallic
- Leichtmetallfelgen
- ESP
- ABS
- Navigationssystem
- Zentralverriegelung
- El. Fensterheber
- Servolenkung
- Tempomat
- Standheizung
- Sitzheizung
- Partikelfilter
- Traktionskontrolle
- Bordcomputer
- Bi-Xenon
- Tagfahrlicht
- Lenksäule höhenverstellbar
- Trennnetz
- Gepäckraumabdeckung
- Soundsystem
- Bremsassistent
- Reifendruckkontrolle
- Trittbretter
- Colorverglasung
- Heckscheibenwischer
- Regensensor
- Außenspiegel elektrisch
- Außenspiegel beheizbar
- Sonnenblende
- Kindersitzbefestigung
- EPH-Sensoren vorne
- EPH-Sensoren hinten
- Einparkhilfe Kamera
- Notrufsystem
- Ambiente Licht
- Abgedunkelte Scheiben

Sonderausstattungen

BB3	Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP®)
C94	Außenschutzleiste mit Einlegern in schwarz
CK1	Anbauteile schwarz
EK0	Mercedes-Benz Notrufsystem
EM0	Vorrüstung Live Traffic Information
EM2	Kommunikationsmodul (UMTS) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten
EU4	COMAND Online
EU9	Harman Kardon® Logic 7® Surround-Soundsystem
EX9	3 Jahre kostenfreie Kartendaten-Updates
EZ8	Park-Assistent PARKTRONIC
F16	Schiebedach elektrisch mit Hebefunktion
F85	Dach lackiert in Obsidianschwarz
FB1	Trennnetz
FG3	Bottleholder hinten
FH2	designo Innenhimmel Mikrofaser DINAMICA
FR1	Ambientebeleuchtung
FR8	Rückfahrkamera
G41	Automatikgetriebe 7G-TRONIC PLUS
H10	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
H11	Heizung für Fondsitzbank
H12	Standheizung
JC9	Instrumententafel beledert
L	Links-Lenkung
NP1	Night-Paket
PA1	Sitzkomfort-Paket
PA4	Exklusiv-Paket
PA5	Sport-Paket
PA7	Lade-Schutz-Paket
PA8	Park-Paket
Q55	Anhängevorrichtung mit ESP® Anhängerstabilisierung
RB5	Reserveradabdeckung in Wagenfarbe lackiert
RK5	48,3 cm (19") AMG Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design
RY6	Reifendruckkontrolle (RDK)
SD0	ISOFIX Kindersitzverankerungen
SP3	Polsterung Leder schwarz
T84	Trittbretter seitlich
V57	EASY-PACK Laderaumabdeckung
VL2	Fußmatten Velours
W72	Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
X93	Wegfall Typkennzeichen am Heckbereich
XU1	Schilder / Druckschriften Deutsch
XZ6	Änderungsjahr 2016 (Modelljahr 2017)
ZD6	Chrom-Paket
ZI1	Zierelemente Pappel Anthrazit

Fahrzeughistorie

Alle in unseren Daten verfügbare Informationen zum Fahrzeug werden in diesem Kapitel chronologisch aufgeführt. Wenn wir nformationen über die Schadenart, Schadenzone und -höhe haben, wird dies hier aufgeführt.

Meldungen über Fahrzeugschäden oder -reparaturen können aus ganz unterschiedlichen Gründen erfolgen. Solche Einträge entstehen beispielsweise im Zusammenhang mit Schadensbewertungen, Fahrzeuginspektionen, Auktionen, Reparaturen oder ähnlichen Vorgängen. Oft weisen sie darauf hin, dass das Fahrzeug in einer Werkstatt oder einer sachverständigen Person begutachtet, überprüft oder instand gesetzt wurde – etwa im Rahmen von Garantieleistungen, Wartungen, Diagnosen oder anderen Servicearbeiten. Der Anlass für eine solche Prüfung oder Bewertung kann vielfältig sein: gesetzliche Vorgaben, vom Hersteller empfohlene Maßnahmen, Garantie- oder Nachgarantiereparaturen, Korrekturen fehlerhafter Arbeiten, mechanische oder sonstige Schäden sowie selbstverständlich auch Folgen eines Verkehrsunfalls. Wichtig ist, dass diese Einträge nicht automatisch auf einen Unfall hinweisen. Sie können ebenso mit der regelmäßigen Nutzung, Pflege oder dem allgemeinen Betrieb des Fahrzeugs im Einklang mit den Anforderungen des Herstellers oder anderer beteiligter Stellen zusammenhängen.

Einige Einträge in der Fahrzeughistorie können sich auf denselben Schaden beziehen. Diese kennzeichnen wir als „wahrscheinlich gleicher Schaden". Der erste Eintrag wird als „erster Eintrag dieses Schadens" bezeichnet, weitere Einträge sind meist Ergänzungen oder spätere/weitere Bewertungen. Mehrfacheinträge entstehen, wenn ein Schaden zu unterschiedlichen Zeitpunkten oder an verschiedenen Orten dokumentiert wird (z.B. Alternativkalkulationen, zusätzlich entdeckten Schäden). Die Zuordnung der dokumentierten Schäden stellt eine fundierte, aber nicht gesicherte Einschätzung dar.

2026

03.2026

- Ereignis : Schaden-/Reparaturbewertung
- Kilometerstand : 159.415 KM
- Land: Deutschland
- Schaden-/Reparaturhöhe : 7.004.70 EUR
  - Anteil Arbeit : 2.475.40 EUR
  - Anteil Teile : 1.858.65 EUR
  - Anteil Lackierung : 2.670.65 EUR

2025

12.2025

- Ereignis : Schaden-/Reparaturbewertung
- Kilometerstand : 96.527 KM
- Land: Deutschland
- Schaden-/Reparaturhöhe : 1.385.99 EUR
  - Anteil Arbeit : 429.60 EUR
  - Anteil Teile : 47.79 EUR
  - Anteil Lackierung : 908.60 EUR

2023

05.2023

- Ereignis : Schaden-/Reparaturbewertung
- Land: Deutschland
- Schaden-/Reparaturhöhe : 1.241.42 EUR
  - Anteil Arbeit : 12.16 EUR
  - Anteil Lackierung : 1.229.26 EUR



Karosserie

- Vorne

02.2023

- Ereignis : Schaden-/Reparaturbewertung
- Kilometerstand : 95.298 KM
- Land: Deutschland
- Schaden-/Reparaturhöhe : 2.278.43 EUR
  - Anteil Arbeit : 519.11 EUR
  - Anteil Teile : 1.090.60 EUR
  - Anteil Lackierung : 668.72 EUR



Karosserie

- Seite links

2019

09.2019

- Ereignis : Schaden-/Reparaturbewertung
- Land: Deutschland
- Schaden-/Reparaturhöhe : 551.27 EUR
  - Anteil Arbeit : 73.84 EUR
  - Anteil Lackierung : 477.43 EUR

05.2019

Kalkulationspositionen:

Siehe Anhang A

- Ereignis : Schaden-/Reparaturbewertung
- Land: Deutschland
- Schaden-/Reparaturhöhe : 985.70 EUR
  - Anteil Lackierung : 842.90 EUR
  - Anteil Sonstiges : 142.80 EUR



Karosserie

- Hinten

04.2019

- Ereignis : Schaden-/Reparaturbewertung
- Land: Deutschland
- Schaden-/Reparaturhöhe : 5.641.06 EUR
  - Anteil Teile : 3.828.81 EUR
  - Anteil Sonstiges : 1.812.25 EUR

Kalkulationspositionen

Übersicht der in Schadensgutachten erfassten Ersatz- und Reparaturteile, sortiert nach Datum. Die Darstellung erfolgt gemäß den Quelldaten.

Anhang A — 05.2019

LE	HECKTUER	2931	LE	DECKEL RESERVERAD	9687	L	ZUSCHLAG FARBMUST 1	996

Erläuterung der Kürzel

E	Ersatzteil — Neues Bauteil wird eingebaut
I	Instandsetzung — Reparatur eines vorhandenen Teils
L	Lackierung — Lackierarbeit (Material + Arbeitszeit)
LE	Lackierung Ersatzteil — Neuteil wird lackiert
LI	Lackierung Instandsetzung — Repariertes Teil wird lackiert
N	Nebenarbeit — Zusatzarbeiten (z.B. Diagnose, Fehlerspeicher)
H	Hilfsstoffe — Verbrauchsmaterial (z.B. Kleber, Korrosionsschutz)
V	Verbringung — Transport zu externer Werkstatt (z.B. Lackierer)
K	Kalibrierung — Einstellung von Assistenzsystemen
P	Programmierung — Codierung von Steuergeräten
D	Demontage — Ausbau von Bauteilen
M	Montage — Einbau von Bauteilen
R	Richtarbeit — Karosserie richten
S	Einstellung — Justieren von Bauteilen
Z	Zuschlag — Zusatzkosten (z.B. Erschwernis)

Hinweis

Alle enthaltenen Informationen, haben Hilfscharakter und sind eine mögliche Informationsquelle für die Entscheidungsfindung.

Auf Basis des Reports sind keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Zustand des Fahrzeugs möglich. Die im Report enthaltenen Daten können Lücken und Fehler enthalten. Daher übernimmt die Auto Insight Data GmbH keine Gewährleistung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der verfügbar gemachten Informationen. Aus eventuell, fehlerhaften Informationen und Lücken entstehen keinerlei Verpflichtungen für die Auto Insight Data GmbH.

Die Auto Insight Data GmbH oder unsere Lizenzgeber besitzen und kontrollieren alle Urheberrechte und sonstigen Rechte am geistigen Eigentum des Reports, sowie den Daten, Informationen und sonstigen Ressourcen.

Weitere Details können unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.cardentity.de entnommen werden.

Mercedes-Benz

Hans Tesmer AG & Co. KG · Lüneburger Schanze 14 · 21614 Buxtehude

Hans Tesmer AG & Co. KG
Autorisierter Mercedes-Benz
Verkauf und Service

K 01 01
Bei Zahlungen und Schriftverkehr bitte angeben

	Probedruck	Datum	Blatt
	000000	17.06.19	1

Typ	Amtl. Kennzeichen	Telefon	km-Stand	Auftrags-Nr.
G 350 D SW LANG			6.259	149400 KS 00

Fahrzeug-Ident-Nr.	Motor-Nr.	Erstzulassung	angenommen durch
WDB 463348-1X-275894 3	642887-41-966685	29.08.17	

Leistungsdatum: 17.06.19

Arbeitsumfang 01

	KUNDENWUNSCH: UNFALLSCHADEN HINTEN LAUT GUTACHTEN DER FA. FEINDT INSTANDSETZEN	
00-9420	UNFALL- FZG. AM: 23.04.2019 ARBEITSBEGINN: 02.05.2019 FERTIGMELDUNG: 13.05.2019 EINGEBRACHT	
72-1902	HECKTUER ERNEUERN OHNE TEILE UMBAUEN	21
72-2072	ZUSATZ ZU HECKTUER AUS-, EINBAUEN (TUERVERKLEIDUNG INNEN AUSGEBAUT) FZG MIT HECKSCHEIBENWISCHER	2
72-2420	TEILE (ALLE) DER HECKTUER UMBAUEN (TUER UND TUERVERKLEIDUNG INNEN AUSGEBAUT)	21
88-3501	MERCEDES STERN HINTEN ERNEUERN	2
40-2055	KOMPLETTRAD STATIONAER AUSWUCHTEN (KOMPLETTRAD ABMONTIERT) (RESERVERAD)	2
97-2500	HOHLRAUMKONSERVIERUNG AN ERNEUERTEN ODER IN STAND GESETZTEN KAROSSERIETEILEN DURCHFUEHREN	4
54-1011	KURZTEST DURCHFUEHREN	3
54-0650	BORDNETZSPANNUNG AUFRECHTERHALTEN (BEI PRUEF- UND DIAGNOSEARBEITEN)	1

siehe Folgeblatt

Zwischensumme	Mehrwertsteuer	MwSt Altteile	Auslagen		Rechnungsendbetrag

Die Rechnung ist sofort netto Kasse zur Zahlung fällig. Ohne eine weitere Zahlungsaufforderung tritt nach 30 Tagen Verzug ein (Par. 286 Abs. 3 BGB).

Mercedes-Benz - sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland

Rechtsform: AG & Co. KG
Sitz der Gesellschaft: Buxtehude, Handelsregister: Tostedt HRA-Nr. 120710
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Hans-Adolf Völsch, Vorstand: Klaus-Günther Mohrmann
Hypo Vereinsbank, IBAN-Nr.: DE05 2003 0000 0002 8223 44; BIC-Nr.: HYVEDEMM300
Sparkasse Harburg-Buxtehude, IBAN-Nr.: DE78 2075 0000 0050 0208 09, BIC-Nr.: NOLADE21HAM
Commerzbank, IBAN-Nr.: DE72 2004 0000 0838 4950 00, BIC-Nr.: COBADEFFXXX
USt.-IdNr. DE 19334 7584, Gläubiger-IdNr.: DE84ZZZ00000167625

hans tesmer
Lüneburger Schanze 14
21614 Buxtehude
Telefon +49 41 61 7 38-0
Telefax +49 41 61 7 38-2 99
info.buxtehude@tesmer.de
www.tesmer.de

Mercedes-Benz

Hans Tesmer AG & Co. KG
Autorisierter Mercedes-Benz
Verkauf und Service

Hans Tesmer AG & Co. KG · Lüneburger Schanze 14 · 21614 Buxtehude

K 01 01
Bei Zahlungen und Schriftverkehr bitte angeben

	Datum	Blatt
Probedruck 000000	17.06.19	3

Typ	Amtl. Kennzeichen	Telefon	km-Stand	Auftrags-Nr.
G 350 D SW LANG			6.259	149400 K$ 00

Fahrzeug-Ident-Nr.	Motor-Nr.	Erstzulassung	angenommen durch
WDB 463348-1X-275894 3	642887-41-966685	29.08.17	

Leistungsdatum: 17.06.19

A463 745 00 24		ABDICHTRAHMEN	1	86,31	86,31
A463 727 09 90		ABDAEMPFUNG	2	12,52	25,04
A463 890 16 44	7167	TRAEGERPLATTE	1	259,90	259,90
A001 991 56 98		VERKLEID.CLIP	16	1,79	28,64
A460 997 14 81		TUELLE	3	3,58	10,74
A001 987 76 25		KANTENSCHUTZ	2	6,02	12,04
A463 890 17 44		PLATTE	1	183,53	183,53
A463 991 27 40 64		ABSTANDSROHR	2	7,24	14,48
A463 991 28 40		ABSTANDROHR	1	6,76	6,76
Lackierung				985,70	985,70
Summe Arbeitsumfang	**01**				**7.082,21 ***

Summe Lohnarbeiten:	**1.872,00 ***
Summe Ersatzteile:	**4.224,51 ***
Summe Sonstiges:	985,70 *

Bitte zahlen Sie sofort nach Erhalt der Rechnung.

Es bediente Sie Marcus Ermels 04161/738-0

Sie haben Fragen zu Ihrer Rechnung, oder wollen uns ein Feedback geben? Schreiben Sie! feedback.buxtehude@tesmer.de

MwSt-Satz: 19,00 %

Zwischensumme	Mehrwertsteuer	MwSt Altteile	Auslagen		Rechnungsendbetrag
7.082,21	1.345,62			EUR	8.427,83 *

Die Rechnung ist sofort netto Kasse zur Zahlung fällig. Ohne eine weitere Zahlungsaufforderung tritt nach 30 Tagen Verzug ein (Par. 286 Abs. 3 BGB).

Mercedes-Benz - sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland

Rechtsform: AG & Co. KG
Sitz der Gesellschaft: Buxtehude, Handelsregister: Tostedt HRA-Nr. 120710
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Hans-Adolf Völsch, Vorstand: Klaus-Günther Mohrmann
Hypo Vereinsbank, IBAN-Nr.: DE05 2003 0000 0002 8223 44; BIC-Nr.: HYVEDEMM300
Sparkasse Harburg-Buxtehude, IBAN-Nr.: DE78 2075 0000 0050 0208 09, BIC-Nr.: NOLADE21HAM
Commerzbank, IBAN-Nr.: DE72 2004 0000 0838 4950 00, BIC-Nr.: COBADEFFXXX
USt.-IdNr. DE 19334 7584, Gläubiger-IdNr.: DE84ZZZ00000167625

hans tesmer
Lüneburger Schanze 14
21614 Buxtehude
Telefon +49 41 61 7 38-0
Telefax +49 41 61 7 38-2 99
info.buxtehude@tesmer.de
www.tesmer.de

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg

Besichtigungsort
AH Oppel
Liebigstr. 1
91522 Ansbach

Besichtigungsdatum:	16.09.2026
Protokollnummer:	**48480993**
Erstellt durch:	Felix Schöller
Besichtigt durch:	Schöller
Anlieferungsdatum:	04.11.2026

WDB4633481X275894

Angaben zum Fahrzeug

Halter	Jiranek Immobilien GmbH	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen	AN-U 999	**Laufleistung (abgelesen)**	169.472 km
Hersteller	Mercedes-Benz	**Restlauf bis Service**	160 Tag(e)
Typ/Modell	G 350 d	**HU (Bericht lag vor)**	06/2027
Fahrgestellnummer	WDB4633481X275894	**Leistung**	180 kW
Hubraum	2.987 ccm	**Zylinder**	6
Erstzulassung	29.08.2017	**Polster/Farbe**	Leder / Schwarz
Letzte Wartung	02/2026, 159.425 km	**Lackierung**	Braun
Kraftstoffart	Diesel	**Getriebe**	Automatik

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg

Besichtigungsort
AH Oppel
Liebigstr. 1
91522 Ansbach

Besichtigungsdatum:	16.09.2026
Protokollnummer:	**48480993**
Erstellt durch:	Felix Schöller
Besichtigt durch:	Schöller
Anlieferungsdatum:	04.11.2026

Hereinnahmebewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Ausrüstung	sonstige Schlüssel (Reserveradabdeckung - Folgekosten möglich) - fehlt - erneuern	50,00 €
2	Stossfänger hinten	Kennzeichenträger - Korrosion - erneuern	50,00 €
3	Karosserie	B-Säule rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen	90,00 €
4	Rad/Reifen	Ersatzrad (Abdeckung) - Lackmangel - Wertminderung	100,00 €
5	Seitenwand rechts	Radlauf - Kratzer - Wertminderung	100,00 €
6	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - Wertminderung	150,00 €
7	Karosserie	A-Säule links - Lackmangel - Wertminderung	150,00 €
8	Sonstiges	Klimaservice (Bei Verkauf durchführen) - erneuern	150,00 €
9	Lenkanlage	Lenkrad (Abgenutzt) - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung	200,00 €
10	Sitz vorn	Sitzpolster links - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung	200,00 €
11	Antriebsstrang	Antriebsstrang (Mehrkosten möglich) - Geräusch - befunden ggf. instandsetzen	250,00 €
12	elektronische Systeme	elektronische Systeme (Sporadischer Zentralverriegelungsfehler, Mehrkosten möglich) - elektrischer Fehler - befunden ggf. instandsetzen	250,00 €
13	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts - gebrochen / gerissen - erneuern	350,00 €
14	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Bei Verkauf durchführen) - durchführen	650,00 €
15	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn (Bei Verkauf durchführen) - verschlissen - erneuern	650,00 €
16	Rad/Reifen	Reifensatz komplett (Profil löst sich ab) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern	800,00 €
17	Motorhaube	Motorhaube - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren	1.600,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - kein Abzug	0,00 €
2	Heckleuchte	Heckleuchte rechts (Matt) - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe (netto)	Wertminderung
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 23.04.2019	7.082,21 €	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg

Besichtigungsort
AH Oppel
Liebigstr. 1
91522 Ansbach

Besichtigungsdatum:	16.09.2026
Protokollnummer:	**48480993**
Erstellt durch:	Felix Schöller
Besichtigt durch:	Schöller
Anlieferungsdatum:	04.11.2026

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Motorhaube, nicht fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	
2	Dachholm links, Dachholm rechts, Schweller links, Schweller rechts, Seitenwand links, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	275/55 R19 111V	Pirelli	Ganzjahresreifen	4mm - 4mm	i.O.	n.i.O.
2	275/55 R19 111V	Pirelli	Ganzjahresreifen	4mm - 4mm	i.O.	n.i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	265/55 R19 109H	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	265/55 R19 109H	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio mit CD

Bemerkungen

Kein Wartungsnachweis, keine Ausstattungsliste, keine Rep.-Historie -Folgekosten / Abweichungen möglich!

Komfortelektronik i.O.

Alter, Laufleistung und Einsatzzweck typische Gebrauchsspuren

Getriebe und Klimaanlage nur bedingt prüfbar - Folgekosten möglich;

Vorbehaltlich Fehlerspeicher auslesen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg

Besichtigungsort
AH Oppel
Liebigstr. 1
91522 Ansbach

Besichtigungsdatum:	16.09.2026
Protokollnummer:	**48480993**
Erstellt durch:	Felix Schöller
Besichtigt durch:	Schöller
Anlieferungsdatum:	04.11.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	G 350 d	**Laufleistung (abgelesen)**	169.472 km
Fahrgestellnummer	WDB4633481X275894	**Erstzulassung**	29.08.2017

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	5.790,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	5.790,00 €
Mwst. (19%)	**1.100,10 €**
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	**6.890,10 €**

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Felix Schöller)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg

Besichtigungsort
AH Oppel
Liebigstr. 1
91522 Ansbach

Besichtigungsdatum:	16.09.2026
Protokollnummer:	**48480993**
Erstellt durch:	Felix Schöller
Besichtigt durch:	Schöller
Anlieferungsdatum:	04.11.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg hinten (links)



Abbildung 3: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Laufleistung



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung




Abbildung 17: Dokumente




Abbildung 18: Dokumente

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg

Besichtigungsort
AH Oppel
Liebigstr. 1
91522 Ansbach

Besichtigungsdatum:	16.09.2026
Protokollnummer:	**48480993**
Erstellt durch:	Felix Schöller
Besichtigt durch:	Schöller
Anlieferungsdatum:	04.11.2026



Abbildung 19: FIN



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg

Besichtigungsort
AH Oppel
Liebigstr. 1
91522 Ansbach

Besichtigungsdatum:	16.09.2026
Protokollnummer:	**48480993**
Erstellt durch:	Felix Schöller
Besichtigt durch:	Schöller
Anlieferungsdatum:	04.11.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: sonstige Schlüssel (Reserveradabdeckung - Folgekosten möglich) - fehlt - erneuern



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Kennzeichenträger - Korrosion - erneuern




Beschädigung #3: Karosserie: B-Säule rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Karosserie: B-Säule rechts - Delle(n) - sa... instandsetzen



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Ersatzrad (Abdeckung) - Lackmangel - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Ersatzrad (Abdeckung) - Lackmangel - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg

Besichtigungsort
AH Oppel
Liebigstr. 1
91522 Ansbach

Besichtigungsdatum:	16.09.2026
Protokollnummer:	**48480993**
Erstellt durch:	Felix Schöller
Besichtigt durch:	Schöller
Anlieferungsdatum:	04.11.2026



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Radlauf - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Radlauf - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Radlauf - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: A-Säule links - Lackmangel - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: A-Säule links - Lackmangel - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: A-Säule links - Lackmangel - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: A-Säule links - Lackmangel - Wertminderung




Beschädigung #9: Lenkanlage: Lenkrad (Abgenutzt) - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #9: Lenkanlage: Lenkrad (Abgenutzt) - abweiche… Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #10: Sitz vorn: Sitzpolster links - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #10: Sitz vorn: Sitzpolster links - abweichend Auslieferungszustand - Wertminderung



Beschädigung #13: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #13: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #15: Bremsanlage: Bremsscheiben und Belä... vorn (Bei Verkauf durchführen) - verschlissen - erneuern



Beschädigung #16: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Profil löst sich ab) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern



Beschädigung #16: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Profil löst sich ab) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg

Besichtigungsort
AH Oppel
Liebigstr. 1
91522 Ansbach

Besichtigungsdatum:	16.09.2026
Protokollnummer:	**48480993**
Erstellt durch:	Felix Schöller
Besichtigt durch:	Schöller
Anlieferungsdatum:	04.11.2026



Beschädigung #16: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Profil löst sich ab) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern



Beschädigung #16: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Profil löst sich ab) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern



Beschädigung #16: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Profil löst sich ab) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern



Beschädigung #16: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Profil löst sich ab) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern



Beschädigung #16: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Profil löst sich ab) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern



Beschädigung #16: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Profil löst sich ab) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg

Besichtigungsort
AH Oppel
Liebigstr. 1
91522 Ansbach

Besichtigungsdatum:	16.09.2026
Protokollnummer:	**48480993**
Erstellt durch:	Felix Schöller
Besichtigt durch:	Schöller
Anlieferungsdatum:	04.11.2026



Beschädigung #17: Motorhaube: Motorhaube - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #17: Motorhaube: Motorhaube - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg


Besichtigungsort
AH Oppel
Liebigstr. 1
91522 Ansbach

Besichtigungsdatum:	16.09.2026
Protokollnummer:	**48480993**
Erstellt durch:	Felix Schöller
Besichtigt durch:	Schöller
Anlieferungsdatum:	04.11.2026


Vorschadenfotos



Vorschaden 1: Heck



Vorschaden 1: Heck



Vorschaden 1: Heck