DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11402026
vom: 08.09.2026

## » Übersicht

| | |
|---|---|
| **Auftrags-Nr:** | 1002637859 |
| **Besichtigt am:** | 08.09.2026 09:31 |
| **Berichts-Nr:** | 11402026 |
| **FIN:** | WAUZZZGYXPA024031 |



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11402026
vom: 08.09.2026

## » Fahrzeugdaten

| | |
|---|---|
| **Fahrzeugkategorie:** | Personenkraftwagen |
| **Fahrzeugart:** | Limousine |
| **Hersteller:** | Audi |
| **Modell:** | A3 |
| **HSN / TSN:** | 0588 / BXS |
| **Erstzulassungsdatum:** | 20.09.2022 |
| **Laufleistung:** | 24.327 km |
| **Nachweis Kilometerstand:** | Abgelesen |
| **Farbe:** | Atollblau Metallic |
| **Farbe Dach:** | Atollblau Metallic |
| **Antriebsart:** | Frontantrieb |
| **Motorisierung/Kraftstoff:** | Benzin |
| **Hubraum:** | 1.000 ccm |
| **Leistung:** | 81 kW (111 PS) |
| **Fahrzeuglänge:** | |
| **Fahrzeughöhe:** | |
| **Fahrzeugbreite:** | |
| **Zulässiges Gesamtgewicht:** | |
| **Radstand:** | |
| **Anzahl Achsen:** | 2 |
| **Zylinder:** | 3 |
| **Schadstoffklasse:** | Euro 6 |
| **Anzahl Türen:** | 4 |
| **Anzahl Sitze:** | 5 |
| **Getriebe:** | Schaltgetriebe 6-Gang |
| **Polsterart:** | Stoff |
| **Interieurfarbe:** | schwarz silber-schwarz/schwarz-schwarz/ schwarz/stahlgrau |
| **Anzahl vorhandene Schlüssel:** | 2 |

## » Dokumente & Wartung

| | |
|---|---|
| **Nächste HU:** | |
| **Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:** | Nein |
| **Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:** | Nein |
| **Kennzeichen entgegengenommen:** | Keine |
| **Wartungsheft:** | Digital |
| **Wartungsnachweis:** | Nicht prüfbar |
| **Datum der letzten Wartung:** | |
| **Km-Stand bei letzter Wartung:** | |
| **Restlauf bis Service:** | 14.200 KM |

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11402026
vom: 08.09.2026

## » Fahrzeugausstattung

"Basis"

12-Volt-Steckdose im Fond

2-Zonen-Komfortklimaautomatik

3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5

6-Gang-Schaltgetriebe

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

advanced

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambiente-Lichtpaket

Anhängevorrichtung

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment on Demand

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Audi pre sense front

Audi Soundsystem

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Ausweichassistent und Abbiegeassistent

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth-Schnittstelle

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe

Dachkantenspoiler

Dachreling, Entfall

Dämpfung vorn

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Seideneffektlack platingrau

Digitaler Radioempfang

Digitales Kombiinstrument

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --

Einparkhilfe hinten

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektromechanische Parkbremse

Elektromechanische Servolenkung

Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-8Y0/8YF-

Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterzierleisten in Schwarz

Folienbeklebung

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung

Funkschlüssel ohne Safelock

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

Geschwindigkeitsregelanlage mit Vorbereitung adaptiver Geschwindigkeitsassistent

gesetzlicher Notruf

Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtanlegekontrolle mit Sitzbelegungserkennung hinten

Heckleuchten

Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Innenspiegel abblendbar

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger hinten (ECE)

Kindersicherung elektrisch betätigt

Kindersitzbefestigung ISOFIX vorn, Top Tether und i-Size für die äußeren Fondsitze

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Landesverkaufsprogramm Deutschland

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11402026
vom: 08.09.2026

Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion

Licht-/Regensensor

Linkslenker

Manuelle Gepäckraumklappe

Mit Multifunktionskamera

Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland

Mittelarmlehne vorn

MMI Radio plus

Modul Boden hinten Ausführung 5

Motorabdeckung

N.N.N. Ausführung 1

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Ohne 2. Batterie

Ohne Ablagepaket

Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Aluminiumoptik im Interieur

Ohne Audi drive select

Ohne Bedieneinheit Ladesystem

Ohne Belederung

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektromotor ( Hybrid )

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Frontspoiler

Ohne Garagentoröffner

Ohne Head-up-Display

Ohne kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Kompensor

Ohne Lade-Dock

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen

Ohne Lichtassistent

Ohne Logoprojektion

Ohne Navigationssystem

Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem

Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Stabilisator hinten

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Vorkonditionierung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Maßnahmen für Antriebssound innen

Ottomotor

Räder der Serie

Räder, 5-Parallelspeichen 8,0Jx17, Reifen 225/45 R17

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 225/45 R17 91Y

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollanzeige

Reifenreparaturset

Rücksitzlehne umklappbar

Schalt-/Wählhebelknauf

Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll (ECE)

Scheibenbremsen vorn, 15 Zoll (ECE)

Scheinwerfer

Seitenairbags vorn mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn

Seitenschweller Standard

Serienfahrwerk

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )

Sitzheizung vorn

Sondersteuerung I/VP

spezielles Typschild EU

Sportback

Sportsitze vorn

Spurverlassenswarnung

Stabilisator vorn

Stahlräder mit Radvollblende, 6,5Jx16, Winterreifen 205/55 R16

Standardabgasanlage

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11402026
vom: 08.09.2026

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerung (werksintern)

Stoff Routine

Stoßfänger advanced

Tagfahrlicht

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfland Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck

Verbundlenker-Hinterachse

Vorbereitung für Functions on Demand

Vorbereitung für Smartphone-Interface

Vordersitze manuell einstellbar

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11402026
vom: 08.09.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli | Vorne | Links | Sommer | Aluminium | 225/45 R 17 91 Y | 5,0 mm |
| Pirelli | Vorne | Rechts | Sommer | Aluminium | 225/45 R 17 91 Y | 5,0 mm |
| Pirelli | Hinten | Links | Sommer | Aluminium | 225/45 R 17 91 Y | 5,0 mm |
| Pirelli | Hinten | Rechts | Sommer | Aluminium | 225/45 R 17 91 Y | 5,0 mm |

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear | | | Winter | Stahl | 205/55 R 16 91 H | 6,0 mm |
| Goodyear | | | Winter | Stahl | 205/55 R 16 91 H | 6,0 mm |
| Goodyear | | | Winter | Stahl | 205/55 R 16 91 H | 6,0 mm |
| Goodyear | | | Winter | Stahl | 205/55 R 16 91 H | 6,0 mm |

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 07.2026

**Kompressor vorhanden:** Ja

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11402026
vom: 08.09.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|---|---|---|---|
| 1 | Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung | Lack Vorbereitung | Ausführen |
| 2 | Stoßfängerzierblende vorne | Kratzer | Smart Repair |
| 3 | Außenspiegel Gehäuse rechts | Kratzer | Smart Repair |
| 4 | Stoßfänger vorne | Kratzer | Smart Repair |
| 5 | Einstiegsschweller vorne links | Kratzer | Smart Repair |
| 6 | Tirefit | Abgelaufen | Ersetzen |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|---|---|---|---|
| 1 | Bodenblech hinten | Kratzer | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2 | Stoßfänger hinten | Kratzer | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 3 | Tür vorne links | Kratzer | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11402026
vom: 08.09.2026

## » Merkantile Wertminderung

| | |
|---|---|
| **Vorschäden bekannt:** | Nein |
| **Vorschäden feststellbar:** | Nein |
| **Nachlackierungen vorhanden:** | Nein |
| **Lackschichtdickenmessung durchgeführt:** | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11402026
vom: 08.09.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

| | |
|---|---|
| **Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:** | Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.<br>Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen.<br>Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen. |
| **Fahrzeug-Identifizierung:** | WAUZZZGYXPA024031<br><br>FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein |
| **Allgemeinzustand:** | Gepflegter Allgemeinzustand |
| **Besichtigungsbedingungen:** | Ausreichend |
| **Hebebühne/Hubmittel benutzt:** | Ja |
| **Motorenlauf durchgeführt:** | Ja |
| **Fahrprobe durchgeführt:** | Ja |

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11402026
vom: 08.09.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:**

| | |
|---|---|
| (08.09.2026 09:30) | Fahrzeug zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt und nass,Schadenerweiterung und Mehrkosten möglich. |

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11402026
vom: 08.09.2026

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts





Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11402026
vom: 08.09.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit




Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -



Berichts-Nr: 11402026
vom: 08.09.2026

## » Beschädigungsfotos


### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen



2 - Stoßfängerzierblende vorne - Kratzer - Smart Repair



3 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Smart Repair




4 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair

5 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Smart Repair

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11402026
vom: 08.09.2026

6 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



## GEBRAUCHSSPUREN

1 - Bodenblech hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)






2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)







3 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



