MACADAM
ALFA ROMEO STELVIO MY21

Information véhicule

Marque:	**ALFA ROMEO**	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:	**Automatique**	Couleur de la carrosserie:	**Noir**
Modèle:	**STELVIO MY21**	NIV:	**ZARPAHDX8M7D21520**
Type de carburant:	**Diesel**	Puissance:	
Version:	**2.2 D 210CH AT8 Q4**	Première immatriculation	**16/06/2021**
Kilométrage:	**199080 km**	Nombre de portes:	


Résumé des dommages

Arrière	8
Avant	3
Droite	3
Gauche	2
Intérieur	12
Roues	6
Toit & autres	1

Photos commerciales





















Options selon l'inspecteur

Camera de recul	**Oui**

Dommages

Aile ARD
Griffe(s)
Peindre
Droite





Aile AVG
Griffe(s)
Peindre
Gauche




Cache bagages
Déformé / Forcé
E - Remplacer
Arrière





Calandre
Griffe(s)
E - Remplacer
Avant








Carrosserie

Grêlé

Forfait grêle (forte)

Toit & autres












































Clef de contact TC (sans insert)
Manque
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Intérieur




Enjoliveur de roue AVG
Manque
E - Remplacer
Roues




Garnit. bas de caisse ext D
Griffe(s)
Peindre
Droite




Garnit. couvercle AR
Griffe(s)
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Arrière


Garnit. int G coffre
Cassé
E - Remplacer
Arrière




Garnit. mont pavillon ARD
Griffe(s)
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Arrière





Garnit. mont pavillon ARG
Griffe(s)
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Arrière







Garnit. montant AVD
Déchirure
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Intérieur





Garniture porte ARD
Déchirure
E - Remplacer
Intérieur




Grille de pare-choc AVD
Manque
E - Remplacer
Avant




Intérieur
Tache
Nettoyer
Intérieur








Jante alum. ARD
Griffe(s)
E - Remplacer
Roues








Jante alum. ARG
Griffe(s)
Acceptable
Roues








Jante alum. AVD
Griffe(s)
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Roues






Jante alum. AVG
Griffe(s)
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Roues





Joint de coffre/hayon
Déchirure
E - Remplacer
Arrière




Joint de porte AVG
Déchirure
E - Remplacer
Intérieur




Kit réparation pneu
Vide
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Arrière





Moulure d'aile ARD
Déformé / Forcé
Le - Remplacer et peindre
Droite




Moulure d'aile AVG
Griffe(s)
Peindre
Gauche





Pare-chocs AR
Déformé / Forcé
LI - Réparer et peindre (complet)
Arrière









Pare-chocs AV
Déformé / Forcé
LI - Réparer et peindre (complet)
Avant













Placage planche de bord
Griffe(s)
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Intérieur





Pneu AVD
Déchirure
E - Remplacer
Roues





Pommeau de levier de vitesse
Cassé
E - Remplacer
Intérieur






Protect. dossier ext siege D
Griffe(s)
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Intérieur





Protect. dossier ext siege G
Griffe(s)
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Intérieur







Revêtement dossier AVG
Déchirure
E - Remplacer
Intérieur







Tableau de bord Griffe(s) Réparer/rempl. (montant forfaitaire) Intérieur		
Tapis de sol AV Déchirure Réparer/rempl. (montant forfaitaire) Intérieur		

Pneus

Avant Gauche
Eté
255/45/20/105/W
Firestone
5,3 mm
Avant Droite
Eté
255/45/20/105/W
Firestone
4,9 mm
Arrière Gauche
Eté
255/45/20/105/W
Firestone
5,7 mm
Arrière Droite
Eté
255/45/20/105/W
Firestone
5,5 mm

Contrôles

Câble de charge	**Véhicule thermique / non rechargeable**	Cache bagages	**Oui**
Carnet d'entretien	**Oui**	Catégorie	**Vehicule particulier**
Certificat immatriculation (original)	**Oui**	Certificat immatriculation (original)	**Original**
Compresseur	**Oui**	Couleur carrosserie	**Noir**
Cric	**P/A**	Entretien	**OK**
Kit réparation	**Oui**	Manuel d'utilisation	**Oui**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Nature de peinture	**Metallisé**
Nbre clés télécommandes	**1**	Nbre clés total	**1**
Nbre sièges	**5**	Niveau carburant	**50**
Nombre appuis-têtes	**5**	Roue de secours	**P/A**
Type de jantes (montées)	**Aluminium**		

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.