Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11015840
vom: 16.07.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002555939
Besichtigt am:	16.07.2026 08:48
Berichts-Nr:	11015840
FIN:	WAUZZZFY9P2116680



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11015840
vom: 16.07.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q5
HSN / TSN:	0588 / BYX
Erstzulassungsdatum:	09.05.2023
Laufleistung:	44.847 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Daytonagrau Perleffekt
Farbe Dach:	Daytonagrau Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.967 ccm
Leistung:	251 kW (342 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11015840
vom: 16.07.2026

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik
48 Volt Bordnetz
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze
6 Zyl.Dieselmotor 3,0L Aggr. 059.Q
6-Zyl.Turbodieselmotor 3,0 L/251 KW TDI Common-Rail Grundmotor ist: T2S
Abgaskonzept, EU6 AP
Abwicklung Serie
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar
Akzentflächen schwarz glänzend
Ambiente-Lichtpaket
Anhängevorrichtung
Audi AG
Audi connect Navigation & Infotainment
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control
Audi drive select
Audi phone box
Audi pre sense city
Audi Reifengarantie
Audi virtual cockpit plus
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.
Außenspiegel links, asphärisch
Außenspiegel rechts, asphärisch
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
Ausstattung Welt
Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D Klang
Basis
Batterie 380A (68Ah)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
Becherhalter
Betriebserlaubnis Nachtrag
Bordliteratur in Deutsch
Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)
Bremssättel rot lackiert
Businesspaket
Dachhimmel in Stoff schwarz
Dachreling schwarz mit Dachträgererkennung
Dachspoiler
Datenmodul Europa
Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet
Designpaket cognacbraun/schwarz Audi exclusive
Dieselmotor
Digitaler Radioempfang
Doppelton-Signalhorn
Einbauteile f.6 Zyl.Motor
Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
Einparkhilfe plus
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug
Elektromechanische Servolenkung
Embleme
Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung
Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Fahrzeugklassen-Differenzierung-FY0/FYF-
Federung Standard
Fertigungsablauf Standard
Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Fußmatten Audi exclusive
Ganzschutzhaube (System Konfektionshaube)
Gepäckraumabdeckung
Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 4
Gurtanlegekontrolle
Halteassistent
Heckblende (ECE)
Individualeinbau Audi Sport mit gesonderter Verrechnung
Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Interieurelemente in Kunstleder
Kältemittel R1234yf
Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Kategorie 0
Kein Selbstabholer
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kindersicherung, manuell

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11015840
vom: 16.07.2026

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze

Kofferraumbodenmatte

Komfortmittelarmlehne vorn

Komfortschlüssel, ohne Safelock

Kopfstützen vorn

Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen

Kraftstoffsystem Diesel

Ladeboden

Ladekantenschutz aus Edelstahl

Ländergruppe A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Leder Feinnappa mit S-Prägung

LED-Heckleuchten mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht

Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar

Linkslenker

LTE-Unterstützung für Audi phone box

Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht

Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht

Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage

Mild-Hybrid

Mit Multifunktionskamera

Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland

MMI Navigation plus mit MMI touch

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Ohne Ablagepaket

Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne e-tron Ladesystem kompakt (AC), ohne Netzkabel für Haushaltsstecker

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Gefahrenalarmsystem

Ohne Head-up-Display

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kennzeichenträger vorn

Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)

Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Spurhalteassistent

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Trennwand

Ohne Trittstufe

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorkonditionierung

Ohne Wandhalterung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zus.Warnleuchten

Optikpaket schwarz plus

Panorama-Glasdach

Pedalerie und Fußstütze aus Edelstahl

PKW-Ausführung

quattro

quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzial

Räder Audi Sport, 5-Doppelspeichen Modul, Einsätze strukturgrau matt, 8,5Jx21, Reifen 255/40 R21

Räder der Audi Sport / Quattro GmbH

Räder, 5-Doppelspeichen-Stern S-Design, 8,0Jx20, Winterreifen 255/45 R20

Radschrauben Standard

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 255/40 R21 102Y xl Rollwiderstandsoptimiert

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollanzeige

Reifenreparaturset

Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A

Rückfahrkamera

Rücksitzbank plus

Schalthebelknopf (Aktionsausführung)

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll, Bremssättel rot lackiert (ECE)

Scheibenbremsen vorn, 18 Zoll, Bremssättel rot lackiert, mit S -Schriftzug (ECE)

Scheinwerfer-Reinigungsanlage

Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sitzheizung vorn und hinten

Smartphone-Interface

Sondersteuerung I/VP

Sonnenblenden vorn, verschiebbar

Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten

Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

spezielles Typschild EU

Sportback

Sportkontur-Lederlenkrad, 3-Speichen, unten abgeflacht mit Multifunktion plus

Sportsitze vorn

S-Sportfahrwerk mit Dämpferregelung

Standard

Standard-Klimazonen

Standheizung und -lüftung

Start-Stop-System

Steuerungsnummer 8

Stoßfänger S-Modell in Volllackierung

Tagfahrlicht

tiptronic

Tiptronic

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.2)

Typprüfland Deutschland

Variante " S "

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz und die Außenspiegel

Wegfahrsperre elektronisch

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11015840
vom: 16.07.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Winter	Aluminium	255/45 R 20 101 V	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	255/45 R 20 101 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Winter	Aluminium	255/45 R 20 101 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	255/45 R 20 101 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2028

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11015840
vom: 16.07.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair Leder
2	Sitzbezug vorne links	Kratzer	Smart Repair Leder
3	Türverkleidung vorne rechts	Kratzer	Smart Repair Leder
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Spotrepair
5	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Sitzbezug vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckklappe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche Felge(n)	Fehlt	Ersetzen
2	Zusätzliche(r) Reifen	Fehlt	Ersetzen
3	Abschleppöse	Fehlt	Ersetzen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11015840
vom: 16.07.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11015840
vom: 16.07.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZFY9P2116680 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gepflegter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11015840
vom: 16.07.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11015840
vom: 16.07.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11015840
vom: 16.07.2026




Innenraum - Kofferraum




Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11015840
vom: 16.07.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair Leder




2 - Sitzbezug vorne links - Kratzer - Smart Repair Leder





3 - Türverkleidung vorne rechts - Kratzer - Smart Repair Leder




4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair

5 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11015840
vom: 16.07.2026

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Sitzbezug vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

2 - Heckklappe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

FEHLTEILE

1 - Zusätzliche Felge(n) - Fehlt - Ersetzen



2 - Zusätzliche(r) Reifen - Fehlt - Ersetzen



3 - Abschleppöse - Fehlt - Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11015840
vom: 16.07.2026