Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10781661
vom: 11.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002497811
Besichtigt am:	11.06.2026 15:49
Berichts-Nr:	10781661
FIN:	WAUZZZF43NA043239



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10781661
vom: 11.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / BPI
Erstzulassungsdatum:	13.05.2022
Laufleistung:	212.020 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Terragrau Metallic
Farbe Dach:	Terragrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	100 kW (136 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	16.400 KM

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10781661
vom: 11.06.2026

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/100 KW(4V) TDI Common-Rail Grundmotor ist: T0N/TR1/T3Y

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwahl Audi phone box

Abwicklung Serie

AdBlue-Tank

advanced

Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung

Akzentflächen schwarz glänzend

Assistenzpaket Tour

Audi active lane assist

Audi adaptive cruise control

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Audi pre sense city

Audi Soundsystem

Aufhebung der Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts, asphärisch

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Basis

Batterie 380A (68Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth-Schnittstelle

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Businesspaket

Dach in Wagenfarbe

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling schwarz

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet

Dieselmotor

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Einbauteile f.4 Zyl.Motore

Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz

Einparkhilfe plus

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektromechanische Parkbremse

Elektromechanische Servolenkung

Embleme

Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-

Fensterschachtleisten in schwarz (Gummi)

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußmatten vorn und hinten

Ganzjahresreifen 225/50 R 17

Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8

Gurtanlegekontrolle

Heckblende (ECE)

Innenbeleuchtung

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieur S line

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kategorie 0

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn

Kindersicherung

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze

Kofferraumbodenmatte

Komfortschlüssel inkl. sensorgesteuerterGepäckraumentriegelung inkl. Gepäckraum-klappe elektrisch öffnend und schließend

Komfortschlüssel ohne Safelock

Kopfstützen vorn

Kraftstoffbehälter

Kraftstoffsystem Diesel

Ladeboden

Ländergruppe A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus

LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht

LED-Scheinwerfer

LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht Heck

Linkslenker

Mild-Hybrid

Mit connect Paket 2

Mit Multifunktionskamera

Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland

Mittelarmlehne vorn

MMI Navigation plus mit MMI touch

Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung

Motorabdeckung

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Ohne Ablagepaket

Ohne Anhängevorrichtung

Ohne Audi drive select

Ohne Belederung

Ohne besondere Farbausstattung

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Frontspoiler

Ohne Garagentoröffner

Ohne Head-up-Display

Ohne Heckspoiler

Ohne Hinterachsgetriebe

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)

Ohne Kompensor

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen

Ohne Multimedia" im Fahrzeug

Ohne Nackengebläse

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Windschott

Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zus.Warnleuchten

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Pedalerie und Fußstütze aus Edelstahl

PKW-Ausführung

Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)

Räder der Serie

Räder, 5-Arm-Dynamik, 7,5Jx17, Reifen 225/50 R17

Radschrauben Standard

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollanzeige

Reifenreparaturset

Reifensteuerung 17" Ganzjahresreifen

Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A

Rücksitzlehne, geteilt umklappbar

S tronic

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)

Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)

Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem

Serienfahrwerk

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitsgurte in Schwarz

Sitzheizung vorn

Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10781661
vom: 11.06.2026

Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten

spezielles Typschild EU

Sportsitze vorn

Standard

Standardabgasanlage

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerung (werksintern)

Steuerung von Aktionspreisen

Steuerungsnummer 8

Stoff Sequenz/Leder-Kombination

Stoßfänger verstärkt

Tagfahrlicht

Tiptronic

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Türgriffe in Wagenfarbe

Typprüfland Deutschland

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze manuell einstellbar

Wegfahrsperre elektronisch

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10781661
vom: 11.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	4,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10781661
vom: 11.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger Ecke hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
2	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
3	Schwellerverkleidung links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10781661
vom: 11.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10781661
vom: 11.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZF43NA043239 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gepflegter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10781661
vom: 11.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10781661
vom: 11.06.2026


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10781661
vom: 11.06.2026




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10781661
vom: 11.06.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger Ecke hinten rechts - Kratzer - Smart Repair




2 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



3 - Schwellerverkleidung links - Kratzer - Auslegen + Polieren