Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570176
vom: 07.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002444333
Besichtigt am:	07.05.2026 16:26
Berichts-Nr:	10570176
FIN:	WAUZZZFY6N2079696



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570176
vom: 07.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q5
HSN / TSN:	0588 / BYQ
Erstzulassungsdatum:	12.05.2022
Laufleistung:	95.881 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Navarrablau Metallic
Farbe Dach:	Navarrablau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	210 kW (286 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	14.04.2026
Km-Stand bei letzter Wartung:	95.389 km
Restlauf bis Service:	21.200 KM

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570176
vom: 07.05.2026

» Fahrzeugausstattung

48 Volt Bordnetz

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

6 Zyl.Dieselmotor 3,0L Aggr. 059.P

6-Zyl.Turbodieselmotor 3,0 L/210 KW V6, TDI Common-Rail Grundmotor ist: T7V/T2P

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen

advanced

Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung

Akzentflächen schwarz glänzend

Ambiente-Lichtpaket

Anhängevorrichtung

Assistenzpaket Parken

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Audi drive select

Audi phone box

Audi pre sense city

Audi Smartphone Interface

Audi virtual cockpit plus

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts, asphärisch

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D Klang

Basis

Batterie 380A (68Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Becherhalter

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)

Bremssättel rot lackiert

Businesspaket

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling, Entfall

Dachspoiler

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Klavierlack schwarz Audi exclusive

Dieselmotor

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Einbauteile f.6 Zyl.Motor

Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug

Elektromechanische Parkbremse

Elektromechanische Servolenkung

Embleme

Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung

Fahrersitz elektrisch einstellbar

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-FY0/FYF-

Federung Standard

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumabdeckung

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8

Glanzpaket

Gurtanlegekontrolle

Head-up-Display

Heckblende (ECE)

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieur S line

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersicherheits-Paket

Kindersicherung elektrisch betätigt

Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570176
vom: 07.05.2026

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze

Klimaautomatik

Kofferraumbodenmatte

Komfortschlüssel, ohne Safelock

Kopfstützen vorn

Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen

Kraftstoffsystem Diesel

Ladeboden

Ladekantenschutz aus Edelstahl

Ländergruppe A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus

LED-Heckleuchten mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht

Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar

Linkslenker

LTE-Unterstützung für Audi phone box

Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht

Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht

Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage

Mikrofaser Dinamica Frequenz/Leder- Kombination mit S-Prägung

Mild-Hybrid

Mit Multifunktionskamera

Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland

Mittelarmlehne vorn

MMI Navigation plus mit MMI touch

Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Ohne Ablagepaket

Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem

Ohne Belederung

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Gefahrenalarmsystem

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kennzeichenträger vorn

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)

Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem

Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Spurhalteassistent

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Trennwand

Ohne Trittstufe

Ohne Verkehrszeichenerkennung

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorkonditionierung

Ohne Wandhalterung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zus.Warnleuchten

Ohne zusätzliche Bereifung

Panorama-Glasdach

Parkassistent mit Einparkhilfe plus

Pedalerie und Fußstütze aus Edelstahl

PKW-Ausführung

Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)

quattro

quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzial

Räder Audi Sport, 5-Arm-Cutter, anthrazitschwarz, glanzgedreht, 8,0Jx20, Reifen 255/45 R20

Räder der Audi Sport / Quattro GmbH

Radschrauben Standard

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 255/45 R20 101W

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollanzeige

Reifenreparaturset

Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A

Rücksitzbank plus

Schalt-/Wählhebelknauf

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll, Bremssättel rot lackiert (ECE)

Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll, Bremssättel rot lackiert (ECE)

Scheinwerfer-Reinigungsanlage

Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570176
vom: 07.05.2026

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 1 Jahr (variabel)

Sitzheizung vorn

Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite

Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten

spezielles Typschild EU

Sportback

Sportfahrwerk

Sportsitze vorn

Standard

Standard-Klimazonen

Standheizung und -lüftung

Start-Stop-System

Steuerung von Aktionspreisen

Stoßfänger verstärkt

Tagfahrlicht

tiptronic

Tiptronic

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.2)

Typprüfland Deutschland

Umgebungskameras

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Wegfahrsperre elektronisch

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570176
vom: 07.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	255/45 R 20 105 W	6,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	255/45 R 20 105 W	6,0 mm
Sonstige	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/45 R 20 101 W	9,0 mm
Sonstige	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/45 R 20 101 W	9,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570176
vom: 07.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Rückenlehnenbezug vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Motorhaube	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570176
vom: 07.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570176
vom: 07.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZFY6N2079696 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gepflegter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Nässe, Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570176
vom: 07.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570176
vom: 07.05.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung




Equipment - Anhängerkupplung


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10570176
vom: 07.05.2026



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: WAUZZZFY6N2079696

Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570176
vom: 07.05.2026


» Beschädigungsfotos

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Rückenlehnenbezug vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

2 - Motorhaube - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

