INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	1715NKF / WBA41GN0905558560 / 5558560

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 SDRIVE20D U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 SDRIVE20D U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	20.034

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1715NKF | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
DI	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
TI	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	17/09/2026	RaC:	FINCAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

1715NKF | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

1715NKF | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Neumático dl dr	OBSERVACIÓN-	

1715NKF | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Baliza emergencia	-	REEMPLAZAR				0,00	68,25	10,00	61,42 €
2. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.75 h.	0.75 h.	3,18	0,00		99,43 €
3. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.75 h.	1.00 h.	4,24	0,00		71,61 €
4. Retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.08 h.	0.13 h.	0,53	0,00		47,11 €
5. Moldura contorno aleta dl iz	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.42 h.	1,78	0,00		21,03 €
6. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.42 h.	18,72	0,00		196,59 €
7. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.33 h.	9,87	0,00		107,27 €
8. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
9. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
10. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
11. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
12. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada	-			0.13 h.	0,53	0,00		5,53 €
13. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	-			1.50 h.	6,35	0,00		64,10 €
14. Pilares - Montante Dr	-	PINTAR				33,40	0,00		33,40 €
15. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
16. Spoiler portón/capó tr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
17. Puerta dl dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
18. Aleta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
19. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
20. Puerta tr dr	-	SR Tejidos				0,00	0,00		65,00 €
21. Paragolpes tr (zona inf)	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
22. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
23. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
24. Paragolpes dl (zona iz)	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
25. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
26. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

1715NKF | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**1464,81 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

1715NKF | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	4,38 h.	168,62 €
Total material pintura	-	78,60 €
Total Mano de Obra Pintura	10,68 h.	411,16 €
Total Recambios	-	61,43 €
Descuento recambios aplicado	-	6,83 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	745,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


1715 NKF


1715 NKF


X2
1715 NKF


X2
sDrive 20d
E 1715 NKF





260 km/h
200
150
120
90
60
30
0

0 km/h

Valores **desde indiv.**

0.6 l/h

Total **20034** km 12495.5 km

Datos de conducción

6 km

11:40

Power % 100

75

CONTENT LAYOUT

OFF

Autonomía 6km.
Repostar.

22
OFF P

+28.0 °C


WARM-UP


SET
MODE
0
P
22°
17
SEPTIEMBRE
JUEVES
23°
23°
VOL
AUTO


MEDIA
TEL
NAV
22°
17
SEPTIEMBRE
JUEVES
23°
23°
MAX
REAR






BMW

WBA4 1GN090555856




BMW



MEDIA

TEL

NAV

Mis destinos

Búsqueda

C. Sector I

11:43

23°

23°


inch/mm
4.69
OFF
ON
ZERO

inch/mm

5.03

OFF ON ZERO


inch/mm
6.21
OFF
ON
ZERO


inch/mm
5.50
OFF
ON
ZERO








BMW




BMW




245/45R
Manheim
Cox Automotive

SAE E5 21 5 E8 01.2833

Manheim
COX AUTOMOTIVE


10
9
8
7
6
Manheim
COX AUTOMOTIVE


9
10
Manheim
COX AUTOMOTIVE

8 9 10

anheim

UTOMOTIVE


5
6
7
8
9
10
Manheim
COX AUTOMOTIVE


5
6
7
8
9
10
Manheim
COX AUTOMOTIVE



10
9
8
7
1
Manheim
COX AUTOMOTIVE

Manheim
COX AUTOMOTIVE

Manheim
COX AUTOMOTIVE


7
8
9
10
Manheim
COX AUTOMOTIVE



6
7
8
9
10
Manheim
Cox Automotive


7
8
9
10
Manheim
COX AUTOMOTIVE


10
9
8
7
6
5
Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE


5
6
7
8
9
10
Manheim
COX AUTOMOTIVE


7
8
9
10
Manheim
COX AUTOMOTIVE


10
9
8
7
6
Manheim
Cox Automotive


Manheim
COX AUTOMOTIVE



heim