ED engineering data s.r.l.

Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO
Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31
Piva : 05425530010
e-mail : trasperizie@engineeringdata.it

Perizia Nr.	Relazione di perizia per		Ramo sinistro
67	DRIVE NOLEGGIO	11	

Assicurato	Controparte	Impresa controparte
EUROPCAR	CASTELNUOVO SCRIVIA	

Esercizio	Sinistro numero	Codice / Agenzia	Data sinistro
2026	GP802MF	0000 - Agenzia	

Cod. perito	Cod. liquidatore	Numero polizza	Il Danneggiato può recuperare l'IVA
		PERIZIA DESCRITTIV	.

Data incarico	Data primo rilievo	Localita'	C/O	Riparazioni	Fotografie	Privilegio a favore di	Scade il
06/10/2026	16/10/2026	CASTELNUOVO SCRIVIA			60		

Da Certificato di Proprieta' :	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Gia' Targa
DRIVE SRL - - ()			

Locatario / Comproprietario :	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Revisione del

Veicolo (Marca - Modello - Versione)	Targa	Telaio	I° Immatricolazione
LANCIA Ypsilon 1.0 FireFly 5 porte S&S Hybrid Silver Plus	GP802MF	ZLABLACJ4P5644011	21/06/2023


Stato d'uso	Km.	Pneumatici	Colore	Tipo Smalto	COERENZA DEL DANNO	COMPATIBILITA' DEL DANNO
DISCRETO	75156	% 55	GRIGIO	Metall/Doppio	SI	

Allestimenti / Dotazioni

Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti nr.	Assi nr.

Valore Commerciale (C)	Valore Relitto	Valore per Differenza	Spese Accessorie

UBICAZIONE DANNI



VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al 01/07/2026		SR D.	SR Tempo	LA D.	LA Tempo	VE D.	VE Tempo	ME Tempo	D. M. s. c.	COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)
Paraurti post GRAFFIO		M								
porta ant GRAFFIO	Dx	M								
sottoporta GRAFFIO	Dx	M		M						
porta post dx GRAFFIO		M								
parafango POST GRAFFIO	Dx	L								
parafangoo post GRAFFIO	Sx	L								
porta ant GRAFFIO	Sx	L								
parafango ant GRAFFIO	Sx	L								
paraurti ant GRAFFIO		G								
Coppa ruota ant. MANCANTE										
Coppa ruota ant. MANCANTE										
pannello porta ant sx smart repair BRUCIATURA										
parafango ant dx usura										
fanale post sx usura										
coppe ruota usura										
porta post sx usura										
SECONDA CHIAVE NON PRESENTE E NON QUANTIFICATA										

Codice / Riparatore	Prv	Fascia Carr.	Totale Tempi	SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi

Supplemento doppiostrato	Supplemento finitura	Tempo aggiunto per verniciatura	Totale tempi supplementari	Totale tempi VE
ore	ore	ore	ore	ore

Valore Assicurato (A)	Valore a Nuovo (N)		IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE
		Ricambi			
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =	Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =	Materiale Consumo ore 0,00 x Costo/ora 11,50			
Danni A.R.D. Totale imponibile		Uso Dime			
Detrazione sui Ricambi con (*)		Mano d'opera carrozzeria ore x Costo/ora			
Insufficenza Assicurativa %		Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora			
Totale (Imponibile)		Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %			
Totale (Iva Compresa)		**TOTALI**			

Franchigia/Scoperto con il max/min del %		Importo Richiesto	Importo Concordato	Fermo Tecnico
			€ 0,00	giorni

TOTALE	
Limite Indennizzo Contrattuale	

Osservazioni: Propulsore si avvia regolarmente
Rinvenuta una sola chiave

Software House			Data Consegna	Firma	Ruolo Numero	Foglio Nr.
	70001	RELEASE 08.2026	21/10/2026	ed engineering data S.r.l.	0000	1 di 1

Elaborazione a cura della A.M.G. di Torino Tel. (011) 599.870 Fax (011) 595.323 - www.amgsoftware.it - e-mail info@amgsoftware.it