Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	X3 xDrive 20d 48V Aut. (G01)	Fuel type	Diesel
Mileage	159,659	kW	140
VIN	WBA35BG000N103483	cc	1,995
First registration date	9/30/2021	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Mileage till next Maintenance	13,000
Next maintenance date	4/1/2028
Next MOT test is due on, date:	9/1/2026

Maintenance date	Mileage
4/21/2026	147,525 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	Tow bar collapsible	Type of Lining	Lining semi-leather

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
6 | Door RL	Dent(s)	Paintless dent repair
7 | Tyre RL	Worn	Replace
9 | Wheel arch cover FL	Broken	Replace
10 | Windscreen	Stone chip(s)	Windscreen repair
11 | Bonnet	Stone chip(s)	Touch up
12 | Brake fluid	Maintenance	Replace
14 | Tyre RR	Worn	Replace
19 | Wheel arch cover FR	Broken	Replace
20 | Bumper R	Scratch(es)	Paint
21 | Bumper trim R	Scratch(es)	Touch up

Interior

Part	Damage type	Repair mode
1 | Door panel RR	Scratch(es)	Smart repair
3 | Backrest cover FR	Scratch(es)	Smart repair
5 | Door seal FL	Broken	Replace
23 | Other interior parts	Not original part	Replace

Missing Parts

Part	Damage type	Repair mode
2 | MOT certificate	Missing	Replace

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
4 | Ignition key	Not functioning (well)	No repair
8 | Tyre FL	Worn	No repair
15 | Tyre FR	Worn	No repair
16 | Wing RR	Paint measurement	No repair
17 | Door RR	Paint measurement	No repair
18 | Door FR	Paint measurement	No repair
22 | Boot lid covering R	Scratch(es)	No repair
24 | Other exterior parts	Scratch(es)	No repair


No category

Part	Damage type	Repair mode
13 | Wheel arch cover moulding RR	Scratch(es)	Replace

Damages

Exterior




6 | Door RL

Damage type	**Dent(s)**
Repair mode	**Paintless dent repair**
Cause	**Use/wear**

Comments: 1M und 1L+ Kratzer, Polier Versuch



7 | Tyre RL

Damage type	Worn
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Comments: Entspricht nicht den Leasingvertrag, Sommerreifen unter 3mm






9 | Wheel arch cover FL


Damage type	Broken
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Comments: Vorne unten









10 | Windscreen

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	Windscreen repair
Cause	Use/wear

Comments: Folgekosten möglich und Glasabplatzungen








11 | Bonnet

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	Touch up
Cause	Use/wear



12 | Brake fluid


Damage type	**Maintenance**
Repair mode	**Replace**
Cause	**Use/wear**



14 | Tyre RR

Damage type	**Worn**
Repair mode	**Replace**
Cause	**Use/wear**

Comments: Entspricht nicht den Leasingvertrag, Sommerreifen unter 3mm





19 | Wheel arch cover FR

Damage type	**Broken**
Repair mode	**Replace**
Cause	**Use/wear**

Comments: Vorne unten








20 | Bumper R

Damage type	**Scratch(es)**
Repair mode	**Paint**
Cause	**Use/wear**




21 | Bumper trim R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Touch up
Cause	Use/wear

Comments: Smart Repair

Interior





1 | Door panel RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Smart repair
Cause	Use/wear








3 | Backrest cover FR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Smart repair
Cause	Use/wear

Comments: + Sitzbezug und Verkleidung





5 | Door seal FL

Damage type	**Broken**
Repair mode	**Replace**
Cause	**Use/wear**





23 | Other interior parts

Damage type	**Not original part**
Repair mode	**Replace**
Cause	**Use/wear**

Comments: Fußmatten Abweichender Auslieferungszustand, Gummi statt Velour

Missing Parts



2 | MOT certificate

Damage type	**Missing**
Repair mode	**Replace**
Cause	**Use/wear**

Comments: Fällig. Kann nicht eingegeben werden, im Backoffice anpassen


Acceptable Damages



4 | Ignition key

Damage type	**Not functioning (well)**
Repair mode	**No repair**
Cause	**Use/wear**

Comments: Display Key leer, keine Funktionsprüfung möglich, Folgekosten möglich



8 | Tyre FL

Damage type	Worn
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear


Comments: nahe Verschleißgrenze



15 | Tyre FR

Damage type	Worn
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: nahe Verschleißgrenze



16 | Wing RR

Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



17 | Door RR

Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



18 | Door FR

Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





22 | Boot lid covering R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: und Verschmutzt








24 | Other exterior parts

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: Motorverkleidung unten

No category





13 | Wheel arch cover moulding RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Checks and data fields



Repainting present	Yes	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	0	Number of keys total	3
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Luggage space cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Dark Grey	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		





Tires



Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	225/60 R 18 104 W	Bridgestone	3.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	225/60 R 18 104 W	Bridgestone	3.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	225/60 R 18 104 W	Bridgestone	2.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	225/60 R 18 104 W	Bridgestone	2.0 mm

Commercial photos
















Servicebedarf
Service Historie
Ihr Service Partner
Bremsflüssigkeit
seit 09/2026
Abgasuntersuchung
seit 09/2026
Motoröl

Servicebedarf
Bremsflüssigkeit
seit 09/2026
Abgasuntersuchung
seit 09/2026
Motoröl
04/2028, in 13000 km
Fahrzeug-Check
04/2030, in 38000 km

Fahrzeugdaten zurücksetzen
Abbrechen
Fahrzeugdaten zurücksetzen










11
12
1
10
24
2
30
25
29
3
28
27
8
4
7
6
5
















Made by
BMW
X3 xDrive20d
A90
0.51
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1797
WBA35BG000N103483
2500 kg
4900 kg
1- 1200 kg
2- 1430 kg
BMW AG DE-80788 München




EQUIPMENT BY MANUFACTURER

18" Leichtmetallräder V-Speiche 618	18" LM Rad V-Speiche 618	3. Bremsleuchte in LED-Technik
5 Sitzplätze	Abgedunkelte Verglasung	Ablagenpaket
Adaptiver LED-Scheinwerfer	Advantage	AGM-Batterie 80 Ah
Airbag für Fahrer und Beifahrer	Aktiver Fussgängerschutz	Akustik Komfort Verglasung
Akustikverglasung	Alarmanlage	Anhängerkupplung
Anhängerkupplung mit elektrisch schwenkbarem Kugelkopf	Antiblockiersystem (ABS)	Apple CarPlay Vorbereitung
Armauflage vorn und hinten	asphärisch	Aufmerksamkeitsassistent
Auspuffendrohre mit Chromblenden	Aussenhautschutz	Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizt
Außenspiegelgehäuse	Automatikgetriebe	Automatische Heckklappenbetätigung
Begrüßungslicht	Beifahrerairbag-Deaktivierung	Blende B-Säule
BMW Display Key	BMW Gestiksteuerung	BMW Live Cockpit Professional
BMW Live Cockpit Professional inkl. Alarmanlage	Bordcomputer	Bordliteratur deutsch
Bremsbelagverschleißanzeige	Bremsenergierückgewinnung	Bremsscheiben vorn und hinten
Center-Lock-Schalter	Check-Control	CO2 Umfang
Condition Based Service	Connected Drive Services	Connected Package
Connected Package Professional	Crash-Sensor	DAB-Tuner
DAB-Tuner (DAB+ fähig)	Dachreling Aluminium satiniert	Deaktivierung Airbag Beifahrer
Dieselpartikelfilter	Doppelgelenk-Federbeinvorderachse	Doppeltonfanfare
Dreipunkt-Sicherheitsgurte	Driving Assistant	Dummy-SALAPA
Durchladesystem	Dynamische Bremsleuchten	Dynamische Stabilitäts Control (DSC)
Einstiegsleisten	elektrisch	elektrisch unterstützt
elektromechanisch	Elektronische Wegfahrsperre (EWS)	ENTF. BF-LORDOSENST. /BF-LBV
ermöglicht die Nutzung von Fernfunktionen (z.B. Öffnen/Verriegeln der Türen) über	EU-spezifische Zusatzumfänge	Fahrerlebnisschalter
Favoritentasten	Fehlbetankungsschutz für Dieselfahrzeuge	Fensterheber
Fernbedienung	Fernlichtassistent	Fondtüren mit mechanischer Kindersicherung
Frontscheinwerfer	Fußmatten in Velours	Fussmatten Velours
Garantie 2 Jahre	Gepäckraumleuchte	Gepäckraumtrennnetz
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Getränkehalter	Grösserer Krafstofftank DEBP PCU48 GEN1 RSU
Größerer Kraftstofftank	Heckleuchten in LED-Technik	Heimleuchten
iDrive Controller	in der Mittelkonsole mit Ablagefach	in Wagenfarbe
inkl. 2 Fernbedienungen	inklusive integriertem Schlüssel (mit 4 Tasten)	inklusive Traktionsmodus (DTC)
Innen- und Außenspiegelpaket	Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik	innenbelüftet
Innenspiegel automatisch abblendend	Instrumentenkombination mit 4 analogen Rundinstrumenten und integriertem und hochauflösendem	Integrierte Betriebsanleitung
Intelligenter Notruf	Interieurleisten oxidsilber dunkel	Interieurleisten Oxidsilber dunkel matt mit Akzentleiste Perlglanz Chrom
jeweils 2 vorne und hinten	Kältemittel R1234yf	Kilometertacho
Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaautomatik	Komfortzugang
Kopfairbag 1. und 2.Sitzreihe	Kopfstützen für alle Sitzplätze	Lautsprechersystem Stereo
LED Nebelscheinwerfer	Lenksäulenverstellung	Lenkung
Leuchtweitenregulierung	Licht-an-Warnung	links und rechts

Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer	Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, elektrische Verstellung von Höhe und Tiefe der Lordosenst.	M Dachreling Hochglanz Shadow Line
M Dachreling Shadow Line	Mikro-/Aktivkohlefilter	Mittelarmlehne im Fond
Modell Advantage	Modellschriftzug	Motorabdeckung
Multi-Lenker- Hinterachse	Nichtraucherpaket	Ölsensor für Niveau und Qualität
Ölwartungsintervall 24 Monate/25.000 km	Park Distance Control (PDC)	Parkassistenzsystem
Parkbremse	Parking Assistant	Passiver Fußgängerschutz
Personal Profile	Polsterung Stoff/Lederkombination Vivus	Radio BMW Professional
Radschraubensicherung	Real Time Traffic Information	Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung
Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige	Reifenpannenanzeige
Reifenpannenset	Reifenreparatur-Set	Rekuperationssystem
Remote Services	Rücksitzlehne	Scheibenwaschdüsen beheizt
Scheibenwischer für Heckscheibe	Schließsystem mit Zentralverriegelung	Schlüsselloser Motorstart
Schriftzug vorn links und rechts	Schwarz matt	Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
Seitenaufprallschutz	Selektion COP relevanter Fahrzeuge FRFK RKF HO Flash	Seriensitze für Fahrer und Beifahrer
Servotronic	Sicherheitsbatterieklemme	Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	Sonnenblenden	Sonnenschutzverglasung
Sport-Lederlenkrad	Sportsitz	Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
Sprachversion deutsch	Standheizung	Start-/Stopp-Toggle
Steckdose (12 V)	Stoßfänger-System	Tagfahrlicht
Telefonie mit Wireless Charging	Teleservices	Türgriffe in Wagenfarbe
umklappbar und 40:20:40 teilbar	Verzurrösen im Gepäckraum	Wärme-/Sonnenschutzverglasung
Warndreieck mit Erste-Hilfe- Set	Warndreieck und Verbandstasche	Werkzeugsatz
WLAN Hotspot	xDrive	xDrive Allradantrieb

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN