
Vehicle info

Make	RENAULT	Gearbox	Automatic
Model	Espace Blue dCi 200 EDC (V)	Fuel type	Diesel
Mileage	165,488	kW	146
VIN	VF1RFC00263974432	cc	1,997
First registration date	9/17/2019	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Mileage till next Maintenance	7,900
Next maintenance date	3/1/2027
Next MOT test is due on, date:	9/1/2026

Maintenance date	Mileage
2/12/2025	153,326 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	Tow bar collapsible	Type of Lining	Lining leather

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
5 | Door RL	Scratch(es)	Paint
7 | Windscreen	Stone chip(s)	Replace
8 | Bumper F	Stone chip(s)	Touch up
9 | Bonnet	Rust	Repair and paint (complete)
10 | Door RR	Dent(s)	Paintless dent repair
11 | Roof pillar R	Dent(s)	Paintless dent repair
15 | Bumper trim R	Scratch(es)	Visual depreciation
16 | Door frame RR	Dent(s)	Paintless dent repair

Interior

Part	Damage type	Repair mode
1 | Sunroof cover	Broken	Replace
13 | Luggage compartment cover	Hole	Smart repair

Missing Parts

Part	Damage type	Repair mode
2 | MOT certificate	Missing	Replace

Acceptable Damages


Part	Damage type	Repair mode
3 | Floor mat(s)	Worn	No repair
4 | Seat cover FL	Worn	No repair

Part	Damage type	Repair mode
6 | Wing RL	Paint measurement	No repair
12 | Rear light L	Waterinfiltration	No repair
14 | Boot lid covering R	Scratch(es)	No repair

Damages



Exterior



5 | Door RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear

7 | Windscreen




Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear


Comments: Beheizt. Steinschlag mit Rissbildung im Sichtfeld




8 | Bumper F

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	Touch up
Cause	Use/wear








9 | Bonnet

Damage type	**Rust**
Repair mode	**Repair and paint (complete)**
Cause	**Use/wear**








10 | Door RR

Damage type	**Dent(s)**
Repair mode	**Paintless dent repair**
Cause	**Use/wear**


Comments: + kratzer aufbereiten



11 | Roof pillar R

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear





15 | Bumper trim R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Visual depreciation
Cause	Use/wear

Comments: smart repair





16 | Door frame RR

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear

Interior








1 | Sunroof cover

Damage type	Broken
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear


Comments: Leiste









13 | Luggage compartment cover

Damage type	Hole
Repair mode	Smart repair
Cause	Use/wear

Missing Parts



2 | MOT certificate

Damage type	Missing
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Comments: Fällig, durchführen


Acceptable Damages





3 | Floor mat(s)

Damage type	Worn
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear


Comments: Velour vorhanden






4 | Seat cover FL

Damage type	Worn
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



6 | Wing RL

Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





12 | Rear light L

Damage type	Waterinfiltration
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: Folgekosten möglich





14 | Boot lid covering R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields


Repainting present	Yes	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	0	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Luggage space cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Brown	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		


Tires


Mounted Tires


Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	235/55 R 19 105 V	Continental	6.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	235/55 R 19 105 V	Continental	6.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	235/55 R 19 105 V	Continental	6.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	235/55 R 19 105 V	Continental	6.0 mm



Commercial photos


























0
km/h
Ölwechsel in
7900 km/4 Mon.
Neutral



Vollständige Zurücksetzung
Alle Daten und Systemkonfigurationen löschen? Daten können nicht wiederhergestellt werden.
Nein
Ja
Lautstärke
Sprache







SONNLEITNER
153326
12.2.2025
Rosner
SONNLEITNER





235/55 R19 V XL













RENAULT
VF1RFC00263974432
2542 Kg
4542 Kg
1- 1260 Kg
2- 1390 Kg









EQUIPMENT BY MANUFACTURER

"Easy Life"-Schubfach mit 12 L Fassungsvermögen	19 " Leichtmetallfelgen "INITIALE PARIS"	2 USB Steckdosen in der zweiten Sitzreihe
2-Ton-Horn	2-Zonen Klimaautomatik mit Air Quality Sensor (Automatische Umluftschaltung)	3 Sitzplätze in der zweiten Reihe
4 Jahre Garantie und 100.000 km Laufleistung	4CONTROL Allradlenkung und adaptives Fahrwerk	Abgedunkelte Scheiben hinten (ab B-Säule)
Ablagen mit über 17L Stauvolumen	ABS mit Notbremsassistent	Adaptives Fahrwerk mit elektronischer Dämpferkontrolle
Aktives Notbrems-Assistenzsystem	Aktives Reifendruckkontrollsystem	Alarmanlagenvorbereitung
Ambiente-Beleuchtung	Amethyst-Schwarz	Armaturenbrett und Innenharmonie Maroon "INITIALE PARIS"
Außenspiegel glanzschwarz elektrisch einstellbar	Außentemperaturanzeige	Automatische Aktivierung der Warnblinkanlage bei einer Notbremsung
Automatische Feststellbremse	Automatische Verriegelung der Türen beim Fahren	Automatischer Abstandswarner
Becherhalter vorne (2 Stück)	beheizbar und anklappbar	Beheizbares Lenkrad
Beifahrersitz mit Lordosenstütze	Bezeichnung INITIALE auf der Motorhaube	Bordcomputer
BOSE Surround Soundsystem mit 12 Lautsprechern und Active Sound Control	Chromunrandung der hinteren Seitenfenster	Dieselpartikelfilter
Eco-Mode	Einparkhilfe vorne	Elektrische Fensterheber vorne und hinten mit Impulsschaltung Einklemmschutz
Elektrische Kindersicherung der hinteren Türen und Fenster	Elektronische Servolenkung	Elektronische Wegfahrsperre
ESC mit Traktionskontrolle Extended Grip und Berganfahrhilfe	Fahrer- und Beifahrerairbag (deaktivierbar)	Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
Fahrer- und Beifahrersitz mit elektrischer 10- Wege Verstellung Memory- und Massagefunktion	Fahrersitz mit Lordosenstütze	Fernlichtassistent
Fixes Glaspanoramadach über der ersten Sitzreihe	Flying-Console	Formangepasste Sitzbezüge (Cover Carving Technology)
gekühlt und beleuchtet	Gepäckraumabdeckung einroll- und herausnehmbar	Handsfree Keycard
Handsfree Parking	Head-Up Display	Heckklappe motorisiert mit Handsfree Funktion
hinten und seitlich	Innenharmonie Maroon	Innenspiegel automatisch abblendend
Integrierte TomTom LIVE Navigationsfunktion bei R-Link 2	ISOFIX- Kindersitzbefestigung mit Top-Tether-Halterung an den Rücksitzen der zweiten Sitzreihe	Kartentaschen an den Rücklehnen der Vordersitze
Kofferraum beleuchtet	Komfort-Paket	Komfortblinker (1x Tippen = 3x Blinken)
Kopfstützen vorne in Höhe und Neigung verstellbar	Kühlergrill mit lackschwarzen und verchromten Zierlementen	LED- Lesespots 1. und 2. Sitzreihe mit Lichtausschaltverzögeru
Lenkrad längs- und höhenverstellbar	Lenkrad und Schaltknauf aus Leder	Luftauslässe bei den hinteren Sitzreihen
Magic Folding One-Touch Modularitätsfunktion	Make-Up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer mit Beleuchtung	Mittelarmlehne mit Ablagefach
Mittelkonsole Silverwood	Nappa-Lederlenkrad	Nappa-Lederpolsterung "Maroon"
Pure Vision Voll LED-Scheinwerfer	Regen- und Lichteinschaltsensor	Reifenreparaturset
Relax- Kopfstützen in der ersten und zweiten Sitzreihe	Renault MULTI-SENSE	Rückfahrkamera
Rückspiegelabdeckungen schwarz glänzend	Safety-Paket	Schaltpunktanzeige
Scheinwerferwaschanlage	Seatbelt-Reminder für alle Sitzplätze	Seitenscheiben geräuschdämmend
Sicherheitsgurte höhenverstellbar und mit doppelten Gurtstraffern (1. Sitzreihe)	Sitzheizung vorne und an den Außenplätzen der zweiten Sitzreihe	Sonnenrollos in den hinteren Türen
Speziallackierung Amethyst-Schwarz	Spurhaltewarner	Steckdose 12V in der Mittelkonsole vorne sowie 2 weitere 12V Steckdosen im Fahrgastraum
Technik-Paket	Tempomat mit adaptiver Geschwindigkeitsregelung	Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Toter-Winkel-Warner	Türgriffe in Wagenfarbe mit Chromeinfassung	Veloursbodenmatten vorne und hinten
Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitsalarm	Visio-Paket	Vordersitze beheizbar und belüftet
Wärmeabweisende Windschutzscheibe	Willkommensnachricht und akustisches Willkommenssignal INITIALE PARIS	Windschutzscheibe beheizbar
Winter-Paket Plus	Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN