DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11153083
vom: 07.08.2026

## » Übersicht

| | |
|---|---|
| **Auftrags-Nr:** | 1002599355 |
| **Besichtigt am:** | 07.08.2026 13:56 |
| **Berichts-Nr:** | 11153083 |
| **FIN:** | WAUZZZF48NA050378 |



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11153083
vom: 07.08.2026

## » Fahrzeugdaten

| | |
|---|---|
| **Fahrzeugkategorie:** | Personenkraftwagen |
| **Fahrzeugart:** | Kombi |
| **Hersteller:** | Audi |
| **Modell:** | A4 |
| **HSN / TSN:** | 0588 / BWK |
| **Erstzulassungsdatum:** | 27.09.2022 |
| **Laufleistung:** | 157.740 km |
| **Nachweis Kilometerstand:** | Abgelesen |
| **Farbe:** | Florettsilber Metallic |
| **Farbe Dach:** | Florettsilber Metallic |
| **Antriebsart:** | Allrad |
| **Motorisierung/Kraftstoff:** | Diesel |
| **Hubraum:** | 2.000 ccm |
| **Leistung:** | 150 kW (205 PS) |
| **Fahrzeuglänge:** | |
| **Fahrzeughöhe:** | |
| **Fahrzeugbreite:** | |
| **Zulässiges Gesamtgewicht:** | |
| **Radstand:** | |
| **Anzahl Achsen:** | 2 |
| **Zylinder:** | 4 |
| **Schadstoffklasse:** | Euro 6 |
| **Anzahl Türen:** | 4 |
| **Anzahl Sitze:** | 5 |
| **Getriebe:** | Automatik 7-Gang |
| **Polsterart:** | Leder |
| **Interieurfarbe:** | schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau |
| **Anzahl vorhandene Schlüssel:** | 2 |

## » Dokumente & Wartung

| | |
|---|---|
| **Nächste HU:** | |
| **Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:** | Ja |
| **Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:** | Ja |
| **Kennzeichen entgegengenommen:** | Keine |
| **Wartungsheft:** | Digital |
| **Wartungsnachweis:** | Nicht prüfbar |
| **Datum der letzten Wartung:** | |
| **Km-Stand bei letzter Wartung:** | |
| **Restlauf bis Service:** | 20.300 KM |

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11153083
vom: 07.08.2026

## » Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablage- und Gepäckraumpaket

Abwahl Audi phone box

Abwicklung Serie

AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen

Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung

Akzentflächen schwarz matt

allroad-spezifisches Serienfahrwerk

Ambiente-Lichtpaket

Anhängevorrichtung

Assistenzpaket Tour

Audi active lane assist

Audi adaptive cruise control

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Audi drive select

Audi pre sense city

Audi pre sense rear und basic

Audi Smartphone Interface

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit plus

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts, asphärisch

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Avant "allroad"

Basis

Batterie 380A (68Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth-Schnittstelle

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Businesspaket

Dach in Wagenfarbe

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling schwarz

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau

Dieselmotor

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Einbauteile f.4 Zyl.Motore

Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz

Einparkhilfe plus

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinleger vorne, mit allroad-Schriftzug

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektromechanische Parkbremse

Elektromechanische Servolenkung

Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-

Fensterschachtleisten in schwarz (Gummi)

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10

Gurtanlegekontrolle

Heckblende (ECE)

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieurelemente in Kunstleder

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kategorie 0

Kein Selbstabholer

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11153083
vom: 07.08.2026

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn

Kindersicherheits-Paket

Kindersicherung, elektrisch betätigt

Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze

Kofferraumbodenmatte

Komfortmittelarmlehne vorn

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung

Komfortschlüssel ohne Safelock

Kopfstützen vorn

Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen (für quattro)

Kraftstoffsystem Diesel

Ladeboden

Ländergruppe A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination

Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus

LED-Heckleuchten

Linkslenker

Mild-Hybrid

Mit Multifunktionskamera

Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland

MMI Navigation plus mit MMI touch

Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung

Motorabdeckung

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Normalsitze vorn

Ohne besondere Farbausstattung

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne Feuerlöscher

Ohne Frontspoiler

Ohne Garagentoröffner

Ohne Head-up-Display

Ohne Heckspoiler

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kompensor

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Multimedia" im Fahrzeug

Ohne Nackengebläse

Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Windschott

Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zus.Warnleuchten

Ohne Zusatz-/Standheizung

PKW-Ausführung

Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)

quattro

quattro mit ultra Technologie

Räder der Serie

Räder, 5-Doppelarm-V, 7,5Jx18, Reifen 245/45 R18

Räder, 5-Doppelarm-V, 7,5Jx18, Winterreifen 245/45 R18

Radschrauben Standard

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 245/45 R18 96Y

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollanzeige

Reifenreparaturset

Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A

Rückfahrkamera

Rücksitzlehne, geteilt umklappbar

S tronic

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)

Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)

Scheinwerfer

Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )

Sicherheitsgurte in Schwarz

Sitzheizung vorn

Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite

Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten

spezielles Typschild EU

Spurwechselwarnung

Spurwechselwarnung inklusive Audi pre sense rear

Standard

Standardabgasanlage

Standard-Ausstattung

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerungsnummer

Steuerungsnummer direkt

Stoßfänger allroad serie

Tagfahrlicht

Tiptronic

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Türgriffe in Wagenfarbe

Typprüfland Deutschland

Variante " allroad "

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz

Vordersitze elektrisch einstellbar, inklusive Memory-Funktion für den Fahrersitz

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräderverbau in der Serie

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11153083
vom: 07.08.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear | Vorne | Links | Sommer | Aluminium | 245/45 R 18 96 W | 4,5 mm |
| Goodyear | Vorne | Rechts | Sommer | Aluminium | 245/45 R 18 96 W | 5,0 mm |
| Goodyear | Hinten | Links | Sommer | Aluminium | 245/45 R 18 96 W | 5,5 mm |
| Goodyear | Hinten | Rechts | Sommer | Aluminium | 245/45 R 18 96 W | 5,5 mm |

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin | | | Winter | Aluminium | 245/45 R 18 100 V | 4,0 mm |
| Michelin | | | Winter | Aluminium | 245/45 R 18 100 V | 4,0 mm |
| Dunlop | | | Winter | Aluminium | 245/45 R 18 100 V | 7,5 mm |
| Dunlop | | | Winter | Aluminium | 245/45 R 18 100 V | 6,0 mm |

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 05.2026

**Kompressor vorhanden:** Ja

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11153083
vom: 07.08.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|---|---|---|---|
| 1 | Heckklappe | Delle(n) und Kratzer | Instandsetzen + lackieren |
| 2 | Tür hinten rechts | Kratzer | Lackieren |
| 3 | Diffusor | Kratzer | Ersetzen |
| 4 | Vorbereitungszeit Metall-Lackierung | Lack Vorbereitung | Ausführen |
| 5 | Stoßfängerspoiler vorne | Deformiert | Ersetzen |
| 6 | Kotflügelzierleiste vorne links | Fehlstellung | Ersetzen |
| 7 | Stoßfängerzierblende vorne links | Deformiert | Ersetzen |
| 8 | Türverkleidung hinten rechts | Kratzer | Smart Repair Leder |
| 9 | Tirefit | Abgelaufen | Ersetzen |
| 10 | Tür hinten links | Kratzer | Polieren |
| 11 | Dach | Steinschlag | Auslegen + Polieren |
| 12 | Zündschlüssel | Keine/schlechte Funktion | Werkstattdiagnose erforderlich<br>Schadenserweiterung möglich |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|---|---|---|---|
| 1 | Sitzbezug vorne links | Kratzer | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2 | Motorhaube | Steinschlag | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 3 | Stoßfänger vorne | Kratzer | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 4 | Kotflügel vorne links | Steinschlag | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 5 | Ladekante | Kratzer | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 6 | Türgriff außen vorne rechts | Kratzer | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11153083
vom: 07.08.2026

## » Merkantile Wertminderung

| | |
|---|---|
| **Unfallfahrzeug:** | Ja |
| **Vorschäden bekannt:** | Nein |
| **Vorschäden feststellbar:** | Nein |
| **Nachlackierungen vorhanden:** | Ja |
| **Nachlackierungen professionell ausgeführt:** | Ja |
| **Lackschichtdickenmessung durchgeführt:** | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

| Bauteil | Lack (µm) |
|---|---|
| Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm) | 230,0 |
| Lackschichtdicke Tür vorne links (µm) | 231,0 |
| Lackschichtdicke Tür hinten links (µm) | 217,0 |
| Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm) | 360,0 |
| Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm) | 211,0 |
| Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm) | 242,0 |
| Lackschichtdicke Motorhaube (µm) | 312,0 |
| Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt. | |

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11153083
vom: 07.08.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

| | |
|---|---|
| **Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:** | Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.<br>Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen.<br>Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen. |
| **Fahrzeug-Identifizierung:** | WAUZZZF48NA050378<br><br>FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein |
| **Allgemeinzustand:** | Gepflegter Allgemeinzustand |
| **Besichtigungsbedingungen:** | Ausreichend |
| **Hebebühne/Hubmittel benutzt:** | Ja |
| **Motorenlauf durchgeführt:** | Ja |
| **Fahrprobe durchgeführt:** | Ja |

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11153083
vom: 07.08.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11153083
vom: 07.08.2026


## » Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

DEKRA


# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11153083
vom: 07.08.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Tür hinten links




Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Tür vorne rechts




Lackstärke Motorhaube




Lackstärke Seitenwand hinten rechts




Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit




Unterbodenscan

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11153083
vom: 07.08.2026



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

DEKRA

# Zustandsbericht




- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11153083
vom: 07.08.2026

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappe - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

2 - Tür hinten rechts - Kratzer - Lackieren





3 - Diffusor - Kratzer - Ersetzen




4 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Stoßfängerspoiler vorne - Deformiert - Ersetzen






DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11153083
vom: 07.08.2026

## 6 - Kotflügelzierleiste vorne links - Fehlstellung - Ersetzen





## 7 - Stoßfängerzierblende vorne links - Deformiert - Ersetzen





## 8 - Türverkleidung hinten rechts - Kratzer - Smart Repair Leder

| | |
|---|---|
| Kommentar | Türverkleidung hinten rechts Druckstellen |






## 9 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



## 10 - Tür hinten links - Kratzer - Polieren

| | |
|---|---|
| Kommentar | Tür hinten links Lackierung unterhalb matt/rau |


DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11153083
vom: 07.08.2026

11 - Dach - Steinschlag - Auslegen + Polieren


12 - Zündschlüssel - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

| | |
|---|---|
| Kommentar | Ein Funkschlüssel ohne Funktion |




## GEBRAUCHSSPUREN

1 - Sitzbezug vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)


2 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





3 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11153083
vom: 07.08.2026

4 - Kotflügel vorne links - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

5 - Ladekante - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




6 - Türgriff außen vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)