DEKRA

REPORT ISPEZIONE VEICOLO

Anteprima

Numero Ordine
1002518439

Telaio
WVWZZZCD7PW512748



Anteriore sinistra 3/4



Posteriore destra 3/4



Interni lato guida

Dati del Veicolo

Marca e Modello
Golf Variant Life 2.0 TDI SCR 85kW 7-speed DSG 4 doors

Conforme alla circolazione
SI

Categoria del veicolo
Autovettura

Tipo di veicolo
StationWagon

Data di immatricolazione
07/10/2022

Colore interno
Grigio

Colore esterno
Grigio

Colore del tetto
Grigio

Chilometraggio
188572

Tipo di motorizzazione
Diesel

Sistemi di trazione
Trazione anteriore

Numero di porte
5

Numero di posti
5

Cambio
Automatico

Numero di chiavi
2

Numero di cilindri
4

Numero di marce
7

Documenti e Manutenzione

Data prossima revisione
31/10/2026

Carta di Circolazione disponibile
SI

Chilometraggio ultima manutenzione

Libretto di manutenzione
NO

Data ultima manutenzione

Equipaggiamenti Veicolo

- Barra stabilizzatrice anteriore
- Senza barra stabilizzatrice posteriore
- Sistema di alimentazione Diesel
- Senza sistema di trazione alternativo
- Asse posteriore "standard"
- Terminale di scarico posteriore (standard)
- Libro di bordo in italiano
- Campo di peso 8 solo gestione montaggio, non stima fabbisogno
- Senza dispositivo di traino
- Targhetta di identificazione speciale per la CE per autovettura M1
- Illuminazione esterna con proiezione dagli specchietti
- Freni posteriori a disco
- Bulloni ruota standard
- Senza protezione inferiore supplementare del motore
- Trazione anteriore
- Primo rifornimento con carburante di serie
- Senza motore elettrico (hybrid)
- Senza sistemi per l'accesso vettura
- Senza Dynamic Drive Control
- Senza pneumatici supplementari
- Predisposizione ISOFIX per 2 seggiolini nei sedili posteriori e 1 per passeggero anter. (compatibile anche per I-Size)
- Senza sbloccaggio schienale per sedili anteriori
- Rivestimento porte e pannelli laterali
- Cinture di sicurezza ant. autom. a 3 punti di attacco con pretensionatore cintura e attacco e regolaz. in altezza
- Senza riscaldamento sedile
- Senza ventilazione sedili/funzione massaggio
- Assistente alla svolta
- Keyless Go
- Specchietto retrovisivo interno di sicurezza schermabile
- Airbag conducente e passeggero, con disattivazione airbag lato passeggero
- Senza interventi speciali sulla carrozzeria
- Spoiler posteriore nel colore carrozzeria
- Pellicola di protezione (protezione di base) con provvedimenti di protezione per trasporto supplementari
- Senza estintore
- Appoggiabraccia anteriore regolabile in altezza e lunghezza
- Lane Assist - Sistema di mantenimento corsia
- Pomello/impugnatura della leva cambio in materiale sintetico
- Specchietti esterni regolabili e riscaldabili elettricamente, con funzione Memory
- Presa 12 V nel vano bagagli
- Digital Cockpit Pro
- Sistema Start & Stop con recupero dell'energia in frenata
- Motorino di avviamento standard
- Senza sistema di sicurezza ampliato
- Senza assistente di cambio corsia
- Senza 2a batteria
- Alternatore trifase 140 A
- Front Assist - Sistema di frenata di emergenza con riconoscimento dei pedoni e dei ciclisti
- 2 luci di lettura anteriori
- fanali retronebbia su un lato, gruppo ottico posteriore su entrambi i lati
- Luci autostradali
- Clacson bitonale
- Antenna solo per ricezione FM, Diversity
- Senza predisposizione per sirena rotante e senza antenna radiotelefono
- Versione non fumatori
- Controllo cinture, contatto elettrico ant. e post., ottico e acustico
- App-Connect con funzione Wireless, per Apple CarPlay e Android Auto
- Wireless charging
- Circolazione a destra
- Prova di omologazione per l'Italia (San Marino, Città del Vaticano)
- Cerchi in lega "Norfolk" 7 J x 16"
- Non è una versione promozionale
- Passo
- Cambio a innesti diretti DQ200
- Ciclo di fabbricazione standard
- Senza etichette e logo
- Senza denominazione motore
- Tappetini anteriori e posteriori
- Zone climatiche standard
- Sistema elettronico di stabilità
- Senza serbatoio a carboni attivi con SCR
- Ruota di scorta in lega leggera di dimensioni normali
- Ammortizzatori post., versione base 1
- Servosterzo elettromeccanico regolato in funzione della velocità
- Attrezzi di bordo e martinetto
- Senza materiale pronto soccorso, senza triangolo di emergenza
- Differenziale autobloccante XDS
- Freni anteriori a disco
- Differenziazione categorie di vetture -5H0-
- Volante multifunzione in pelle con palette
- Paraurti in colore carrozzeria
- Portatarga ant. e post. (ECE)
- Cintura di sicurezza automatica a tre punti per il passeggero post. centr.
- Senza apertura nel tetto (tetto integrale)
- Sedili anteriori regolabili in altezza
- Divano posteriore non sdoppiabile, schienale divisibile e ribaltabile, con appoggiabraccia centrale
- Cinture di sicurezza posteriori automatiche a tre punti, per i sedili posteriori laterali con pretensionatore
- Sbloccaggio portellone/cofano posteriore dall'esterno
- Parabrezza in vetro atermico
- Cristalli atermici laterali e posteriori
- Modulo pavimento posteriore, versione 4
- Senza ulteriori modanature
- Paese con tecnologia UWB e frequenza portante di 433,92 - 434,42 MHz
- Specchietto retrovisivo esterno asferico, lato conducente convesso
- Inserti decorativi "Nature Cross Brushed" alla plancia strumenti e alle porte anteriori
- Airbag a tendina anteriori e posteriori, airbag laterali anteriori e airbag centrale anteriore di contenimento
- Cielo sagomato intero
- Senza luce interna nel vano piedi
- Limitazione elettronica della velocità massima
- Dispositivo antiavviamento elettronico
- Riscaldamento aria supplementare elettr.
- Controllo pressione pneumatici
- Supporto lombare a regolazione manuale per i sedili anteriori
- Navigatore "Discover Media"
- Park Pilot - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
- Radio
- Senza dispositivo assistenza luci
- Fari LED anteriori
- Tergicristalli a funzionamento intermittente con sensore luci
- Altoparlanti, anteriori e posteriori
- ACC - Adaptive Cruise Control "stop & go", incluso limitatore di velocità
- Fari LED posteriori
- Senza lavafari / senza indicatore di livello acqua lavavetri
- Paese non a temperature elevate
- Senza predisposizione per il montaggio apparecchio ricetrasmittente
- Accensione automatica luci diurne a LED con funzione "Leaving e Coming Home"
- Senza ugelli lavavetro riscaldabili
- Tensione d'esercizio 12 V
- Equipaggiamento comfort
- Kit di componenti senza norme nazionali di costruzione
- Certificato di idoneità tecnica alla circolazione, supplemento
- Motore diesel 4 cil. 2,0 l TDI, 85 kW
- Service online, con unità di controllo operativa, con codice autoradio, senza connessione a dispositivo antiavviamento

Equipaggiamenti Veicolo

Rilevatore di stanchezza	Codice Regione " ECE " per impianto radio
Senza cavo di ricarica	Non è una vettura speciale, versione standard
Verniciatura standard	Variante equipaggiamento base
Cambio automatico a 7 rapporti	Ammortizzatori anteriori
Sound esterno versione standard	Senza Predisposizione per upgrade di Prodotto
Car2X	Pneumatici 205/55 R16
Senza area peso a vuoto	Batteria 420A (70Ah)
Variant	Senza sistemi di monitoraggio ottici/sensori ambientali
Climatizzatore "Air Care Climatronic" con regolazione temperatura a 3 zone, con elementi di comando posteriore	Liquido refrigerante R1234yf
	Campo di molleggio 06 solo gestione montaggio, non stima fabbisogno
Vettura con guida a sinistra	Rivestimento sedili in tessuto, motivo "Life"
Batteria/alternatore capacità standard	Emergency Call
Lane Assist - Sistema di mantenimento corsia	Adaptive Cruise Control e Front Assist con riconoscimento pedoni e ciclisti
Ruota di scorta in lega di dimensioni normali	Sedili anteriori comfort
Prolungamento intervallo Service	Senza comando vocale
Indicatore del service 30000 km o 2 anni (flessibile)	Applicazioni cromate alle bocchette d'aerazione e tasti anteriori
Rilevatore di corsia	Ambient Light (10 tonalità)
Riconoscimento segnaletica stradale	Ricezione radio digitale DAB+
Navigatore "Discover Media"	Motore diesel 4 cil. 2,0 L gruppo mot. 05L.C
Strumentazione combinata con tachimetro elettronico, contachilometri totale e parziale, contagiri	2 USB-C ant., 2 post. (con funzione di ricarica) nella console centrale post., potenza ricarica fino a 45W
Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto-Hold	Sbloccaggio meccanico sedile posteriore
Fornitori pneumatici per paesi UE	Pedaleria "versione standard"
Misure di protezione dei pedoni ampliate	Ready for "We Connect" e "We Connect Plus"
Programma di vendita nazionale, Italia	Navigatore
Ruota di scorta completa	Cerchi in lega

Pneumatici (montati)

Marca	Posizione	Lato	Tipo	Cerchio	Dimensioni	Carico	Velocita	Battistrada	Permesso	Conformita'
Bridgestone	Ant.	Sinistro	estivo	lega	205 16 R55	91	W	7 mm	V	V
Bridgestone	Ant.	Destro	estivo	lega	205 16 R55	91	W	7 mm	V	V
Bridgestone	Post.	Sinistro	estivo	lega	205 16 R55	91	W	8 mm	V	V
Bridgestone	Post.	Destro	estivo	lega	205 16 R55	91	W	8 mm	V	V

Ruota di scorta con accessori

Kit attrezzi presente	Kit pneumatici presente	Compressore presente
NO	NO	NO

Ruota di scorta completa	Ruotino
SI	NO

Fattori di svalutazione

Nr.	Posizione	Tipo di danno	Tipo di riparazione
1	Disco ruota posteriore Dx	Rigato	Riparazione
2	Tappetino ant. Sx	Rotto	Sostituzione

Danni da normale usura

Nr.	Posizione	Tipo di danno	Tipo di riparazione
1	Disco ruota anteriore Sx	Rigato	Promemoria
2	Disco ruota anteriore Dx	Rigato	Promemoria
3	Disco ruota posteriore Sx	Rigato	Promemoria

Parti mancanti

Nr.	Posizione	Tipo di danno	Tipo di riparazione

Deprezzamento commerciale

Danni precedenti noti	Danni precedenti rilevabili	Riverniciatura effettuata
SI	NO	NO

Riverniciatura eseguita a regola d'arte	Misurazione dello spessore vernice effettuata
NO	NO

DANNI PRECEDENTI

Tipo	Parte	Descrizione	Costo €
DamageWithoutOtherVehicle	Other	RightFront/RightCenter/RightRear	
WillfulAndMaliciousDamage	Other	LeftCenter/RightCenter	
PartsTheft	LeftFront	Descr: LASCIAVO LA VETTURA REGOLARMENTE PARCHEGGIATA SU LLA SP85 IN DI REZIONE LAGOLO ED AL MIO RITORNO TR OVAVO IL CRISTALLO SCENDENT E PORTA ANTERIORE SINI STRO ROTTO E CONSEGUENTE DANNEGGIAMENTO DEL PANNEL LO PORTA E SEDILE ANTERIORE SI	
DamageWithoutOtherVehicle	RightFront	Descr: MENTRE PERCORREVO LA ROTATORIA DI VIA MONTE BALD O UN VETTURA M ANCANDO IL DARE LA PRECEDENZA URTAV A LA MIA VETTURA SULLA PORT A ANTERIORE DESTRA.Dan ni: Porta anteriore destraLuogo: MORI (TN) CAP:38065 vi a:MONTE BALDOTelefono: 3357119	
DamageWithoutOtherVehicle	LeftFront	Descr: RETROCEDENDO DURANTE UNA MANOVRA IN STERZATA URT AVO CONTRO UNA COLONNA IN CEMENTO CON LA RUOTA AN TERIORE SINISTRA.Danni: Cerchione anteriore sinistro Pn eumatico anteriore sinistro P arafango anteriore s inistroLuogo: TRENTO (TN) CAP:	


Data perizia : 25/06/2026

Note di perizia



Identificazione veicolo :	WVWZZZCD7PW512748
Condizioni del veicolo :	Sporco
Condizioni di perizia :	Sereno
Prova motore eseguita :	SI
Dettagli e scopo della perizia :	Lievi danni non valorizzati in perizia, sono da considerare normale stato d'uso della vettura. Vhl visionato sporco,in fase di ispezione. Riserva per danni occulti, in relazione ad eventuali interventi da eseguire o componenti da sostituire, non correttamente visibili all'atto di ispezione.

Data perizia : 25/06/2026

Foto Commerciali





























Data perizia : 25/06/2026

Foto Commerciali





















Data perizia : 25/06/2026

Danni

Fattori di svalutazione

Componente Disco ruota posteriore **Lato** Dx

1




Componente Tappetino ant. **Lato** Sx

2




Danni da normale usura2

Componente Disco ruota anteriore **Lato** Sx

1



Componente Disco ruota anteriore **Lato** Dx

2



Componente Disco ruota posteriore **Lato** Sx

3



Data perizia : 25/06/2026