Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447513
vom: 15.09.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002652667
Besichtigt am:	15.09.2026 17:26
Berichts-Nr:	11447513
FIN:	TMBJR9NUXS5014780



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447513
vom: 15.09.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / ASO
Erstzulassungsdatum:	22.11.2024
Laufleistung:	14.359 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Loft
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	11.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	15.700 KM

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447513
vom: 15.09.2026

» Fahrzeugausstattung

"AREA VIEW 360°"

"DRIVE" (DE)

"KESSY FULL" inkl. SAFE System

"KESSY FULL" mit Alarmanlage und SAFE System

"SIDE ASSIST" - Toter Winkel Assistent

"SMART LINK" (drath und drathlos)

"SUNSET"

"Virtual Cockpit"

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

2 Leseleuchten vorn

230V Wechselrichter und Steckdose für Europa

2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG

3. Kopfstütze hinten

4 Türen

4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D

4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57/T0D

7-Gang-Automatikgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA

Ablagenpaket 3

Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung

Aero Kappe schwarz matt

Aktionsausführung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht

Ambientelicht Ausführung 2

Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Außen-Sound Standard

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar

Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 380A (68Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Vordersitze

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Bremsbelagverschleißkontrolle

Chrom-Paket

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, schwarz

Dachspoiler

Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen

Design Selection LOFT Sitzbezüge in Stoff

Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber- wachung,Back-up-Horn und Abschleppschutz

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Durchladefunktion für Beifahrersitz (LHD)

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --

Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Embleme

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Erweiterte Innengeräuschdämpfung

Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)

Fahrerknieairbag

Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-

Federbereich 01 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Front Assist inkl. City ANB für ACC high

Frontantrieb

Frontscheibe, Wärmeschutzglas

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies

Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447513
vom: 15.09.2026

Grossdach-System
Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Hinterachse "Standard"
Hinterachsgewicht Ausführung 1
Höhenverstellbare Fahrer- und Beifahrersitze
Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Innenspiegel automatisch abblendbar mit USB
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Kältemittel R1234yf
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Kindersicherung, manuell
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig
Komfort Telefonie, BT, Kopplebox
Komfortausstattung
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn undhinten
Kopfstützen vorn
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Kühlerschutzgitter
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling
Leergewichtsbereich 1
Lehnenentriegelung für rechten Vorder- sitz
Leichtmetallräder "SCUTUS" anthrazit 7J x 17" - 4 Stk.
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)
Linkslenker
Luftfilter für staubreiche Länder
Matrix-Beam
Mit Adapter
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic, Front und Heck)
Mit Multifunktionskamera
Mit UNECE CS (R155) ohne SU (R156)
Mittelarmlehne vorn
Mittelarmlehne vorn "JUMBO BOX" - 230 V Steckdose mit USB
Modul Boden hinten Ausführung 7
MPV
Navi Columbus + Web radio
Nebelschlussleuchte
Netztrennwand
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normal-Lackierung
Normalsitze vorn
Notrufsystem eCall+
Ohne "drive select"
Ohne Ablagekästen im Kofferraum
Ohne Ablageschale am Dachhimmel
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Durchladeeinrichtung
Ohne ECO-Funktion
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne Emblempaket
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Ohne Halter
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ohne Ladeboden
Ohne Ladedose
Ohne Schmutzfänger
Ohne Stabilisator hinten
Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Pannen-Set
Panorama Schiebedach
Parking Plus Paket
Parklenkassistent
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Region
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447513
vom: 15.09.2026

Reifendruckkontrolle

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Safety Paket

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Scheinwerferreinigungsanlage

Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung

Schriftzugsatz in Grundausführung

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Standheizung mit Funkfernbedienung

Standheizung mit Funkfernbedienung

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Standard

Tankdeckel

Technology 9,2" Navi Plus (Web Radio)

Textilfußmatten

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Travel Assist

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Variante Grundausstattung

Verkehrszeichenerkennung

Virtuelles Pedal

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447513
vom: 15.09.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2028

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447513
vom: 15.09.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türverkleidung vorne links	Loch	Smart Repair Leder
2	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen
4	Tür vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren
5	Tür vorne rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türzierleiste vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Reifen	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Windschutzscheibe	Beklebt / beschriftet	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447513
vom: 15.09.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447513
vom: 15.09.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	TMBJR9NUXS5014780 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gereinigt
Besichtigungsbedingungen:	Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447513
vom: 15.09.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(15.09.2026 17:26) Hebebühne defekt

(15.09.2026 17:26) Händler Verkauf

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447513
vom: 15.09.2026


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447513
vom: 15.09.2026




Innenraum - Kofferraum




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: TMBJR9NUXS5014780

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11447513
vom: 15.09.2026


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Türverkleidung vorne links - Loch - Smart Repair Leder





2 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken






3 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen



Kommentar	Abdeckung

4 - Tür vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren

5 - Tür vorne rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -



Berichts-Nr: 11447513
vom: 15.09.2026

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Türzierleiste vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Reifen - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

3 - Windschutzscheibe - Beklebt / beschriftet - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





FIN: TMBJR9NUXS5014780