
Inspection Report

Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	i4 Gran Coupe xDrive M50 80,7kWh (G26)	Fuel type	Electric
Mileage	65,488	kW	350
VIN	WBY31AW090FP92927	cc	0
First registration date	7/11/2023	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	7/28/2027

Maintenance date	Mileage
7/28/2025	53,576 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining leather

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
3 | Alloy rim FL	Scratch(es)	Repair
4 | Door RL	Dent(s)	Paintless dent repair
5 | Alloy rim RL	Scratch(es)	Repair
7 | Windscreen	Crack	Replace
8 | Alloy rim RR	Scratch(es)	Repair
9 | Door RR	Scratch(es)	Paint

Interior

Part	Damage type	Repair mode
2 | Service	Maintenance	Execute
12 | Boot lid covering R	Scratch(es)	Replace

Missing Parts


Part	Damage type	Repair mode
1 | Ignition key	Missing	Replace
10 | Boot cover	Missing	Replace
11 | Tyre repair kit	Missing	Replace

No category

Part	Damage type	Repair mode
6 | Wheel arch cover moulding RL	Scratch(es)	Replace



Damages

Exterior





3 | Alloy rim FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear

4 | Door RL



Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear







5 | Alloy rim RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear

7 | Windscreen


Damage type	Crack
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear






8 | Alloy rim RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear




9 | Door RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear

Interior



2 | Service

Damage type	Maintenance
Repair mode	Execute
Cause	Use/wear




12 | Boot lid covering R


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Missing Parts



1 | Ignition key

Damage type	Missing
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear



10 | Boot cover

Damage type	Missing
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Comments: Teil Heckklappe



11 | Tyre repair kit

Damage type	Missing
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

No category





6 | Wheel arch cover moulding RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Checks and data fields


Repainting present	Yes	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	1
Type of Emergency Tool	Repair kit missing	Type of Luggage cover	Boot cover missing
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Dark Red	Jack	No
Wheel lock adapter	No	Tyre repair kit	No
First aid kit	Yes		




Tires



Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	255/35 R 20 97 (Y)	Falken	5.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	255/35 R 20 97 (Y)	Falken	5.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	285/30 R 20 99 Y	Cooper	7.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	285/30 R 20 99 Y	Cooper	7.0 mm





Commercial photos



OFF
Total 65488 km

Service:
Am 28.07.2025 bei 53576 km
Service Partner: BMW 07331
Service:
Am 11.07.2023 bei 5 km
Service Partner: BMW 05612





SERVICEBEDARF
Ihr Service Partner
Service Historie
Fahrzeuguntersuchung
01.07.2026
Bremsflüssigkeit
28.07.2027
Fahrzeug-Check
28.07.2027

Batterie-Zertifikat
Diagnosedatum: 03/11/2026
92,89%
Gesundheitszustand (SOH)*
BMW i4 M50
VIN : WBY31AW090FP92927
Kilometerstand : 65.488 km
www.get-moba.com
CARA

FAHRZEUGDATEN ZURÜCKSETZEN














BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00122
WBY31AW090FP92927
2735 kg
4335 kg
1- 1270 kg
2- 1550 kg
-80788 München



EQUIPMENT BY MANUFACTURER

18" M Aerodynamikräder 858 M Bicolor mit Mischbereifung	Abgedunkelte Verglasung	Ablage für Wireless Charging
Ablagemöglichkeiten	Ablagenpaket	AC-Laden
Active Guard Plus	Adaptives M Fahrwerk	AGM-Batterie 50 Ah
Airbag für Fahrer und Beifahrer	Aktiver Fussgängerschutz	Akustischer Fussgängerschutz
Akustischer Fußgängerschutz	Alarmanlage	Ambientes Innenlicht
Ambientes Licht	Antiblockiersystem (ABS)	Aufmerksamkeitsassistent
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizt	Auto Start Stop Funktion	Automatische Heckklappenbetätigung
Batterie- Wärmemanagement für optimiertes DC-Schnell-Laden	Begrüßungslicht	Beifahrerairbag-Deaktivierung
BMW Controller	BMW ICONICSOUNDS ELECTRIC	BMW ID
BMW Individual erweiterte Lederausstattung Merino	BMW Laserlicht	BMW Live Cockpit Plus
BMW Live Cockpit Professional	BMW Live Cockpit Professional inkl. Alarmanlage	BMW LM Rad Doppelspeiche 868M
BMW xDrive	Bordliteratur deutsch	Center-Lock-Schalter
CO2 Umfang	Connected Drive Services	Connected Package Professional
Crash-Sensor	DAB-Tuner	Dachhimmel anthrazit
DC-Laden	Deaktivierung Airbag Beifahrer	Dekodierung Zusatzfunktionen
Driving Assistant Professional	Durchladesystem	Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen
Einstiegsleisten	elektrisch	Elektrische Antriebseinheit
elektromechanisch	Elektronische Wegfahrsperre (EWS)	EU-spezifische Zusatzumfänge
Fahrerlebnisschalter	Fahrzeugschlüssel	Fensterheber
Fernlichtassistent	Flexible Fast Charger (Mode 2)	Fondsitze
Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle	Fußmatten in Velours	Garantie 2 Jahre
Gepäckraumleuchte	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Gesetzlicher Notruf
Getränkehalter	Glasdach elektrisch	Handschuhkasten
Heckleuchten in LED-Technik	Heimleuchten	HiFi Lautsprechersystem
hinten	Hochglanz Shadow-Line	Hochvoltbatterie
inkl. 2 Fernbedienungen	Innen- und Außenspiegelpaket	Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik
Innenbeleuchtung	Innenspiegel automatisch abblendend	Instrumententafel in Sensatec
Instrumententafel Sensatec	INT. LEIST. ALU. RHOMBICLE ANTHR.	Kältemittel R1234yf
Kennzeichenlicht in LED-Technik	Kilometertacho	Kindersitzbefestigung ISOFIX
Klimaautomatik	Klimaautomatik 3-Zonen-Regelung	Komfortzugang
Kopfairbag 1. und 2.Sitzreihe	LADEKABEL PROFESSIONAL (MODE 3)	Ladekabel Professional (Mode 3) für öffentliches Laden
Ladeklappe	Lautsprechersystem Stereo mit 6 Lautsprechern	LED-Scheinwerfer
Lehnenbreitenverstellung Fahrer	Lehnenbreitenverstellung für Fahrer	Lenkradheizung
Lenksäulenverstellung	Leuchtweitenregulierung	Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer
Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, elektrische Verstellung von Höhe und Tiefe der Lordosenst.	M Aerodynamikpaket	M Dachhimmel anthrazit
M Heckspoiler	M Hochglanz Shadow Line	M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen
M Interieurleisten Aluminium Rhombicle Anthrazit	M Lenkrad	M Leuchten Shadow Line
M Shadow Line mit erweitertem Umfang	M Sicherheitsgurte	M Sportbremse
M SPORTBREMSE, ROT HOCHGLAENZEND	M Sportbremse, Rot hochglänzend	M SPORTPAKET PRO
M Technic Paket	M technik paket	Metallic-Lackierung

mit Automatic Hold Funktion	Mittelkonsole	Modellschriftzug
Multifunktion für Lenkrad	Parkassistenzsystem Plus	Parkbremse
Parking Assistant	Parking Assistant Plus	Radschraubensicherung
Regensensor	Reifen Pannen Anzeige (RPA)	Reifendruck-Kontrolle
Reifendruckanzeige	Reifenreparatur-Set	Rekuperationssystem
Rückfahrkamera	Saphirschwarz Metallic	Schließsystem mit Zentralverriegelung
Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer	Seriensitz für Fahrer und Beifahrer	Servotronic
Sitzheitzung für Fahrer und Beifahrer	Sitzheizung Fahrer/Beifahrer	Sitzverstellung elektrisch mit Memory
Sonnenschutzverglasung	Speed Limiter	SPORT BOOST
Sprachversion deutsch	Standklimatisierung	Start-/Stop-Knopf
Steckdose (12 V)	Steuerung C	Steuerung E
Steuerung G	Steuerung Infotainment	Storage tray wireless charging
Stoßfängersystem	Teleservices	Variable Sportlenkung
Verzurrösen im Gepäckraum	Wärme-/ Sonnenschutzverglasung	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Warndreieck und Verbandstasche	Werkzeugsatz	Widescreen Display

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN