ED engineering data s.r.l.

Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO
Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31
Piva : 05425530010
e-mail : trasperizie@engineeringdata.it

Perizia Nr.	Relazione di perizia per: SANTANDER CONSUMER RENTING 040		Ramo sinistro: KASKO
Assicurato: .	Controparte: CL_FIRENZE		Impresa controparte:
Esercizio: 2026	Sinistro numero: GS155EJ	Codice / Agenzia: -	Data sinistro: / /
Cod. perito:	Cod. liquidatore:	Numero polizza:	Il Danneggiato può recuperare l'IVA: No

Data incarico: 08/04/2026	Data primo rilievo: 13/04/2026	Localita': CL_FIRENZE	C/O	Riparazioni: I	Fotografie	Privilegio a favore di	Scade il: / /

Da Certificato di Proprieta' : . - - ()	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Gia' Targa
Locatario / Comproprietario : - - - Tel. -	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Revisione del

Veicolo (Marca - Modello - Versione): CUPRA FORMENTOR 2.0 TDI , 16V. (2021-03 - >>) 150	Targa: GS155EJ	Telaio: VSSZZZKM4RR037464	I° Immatricolazione: 14/11/2023

Stato d'uso	Km.: 55880	Pneumatici: % 50	Colore: GRIGIO	Tipo Smalto: metallizzato	COERENZA DEL DANNO / COMPATIBILITA' DEL DANNO

Allestimenti / Dotazioni

Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti nr.	Assi nr.

Valore Commerciale (C)	Valore Relitto	Valore per Differenza	Spese Accessorie

UBICAZIONE DANNI



VOCI DI DANNO — Listino Ricambi aggiornato al 20/04/2026	SR D.	SR Tempo	LA D.	LA Tempo	VE D.	VE Tempo	ME Tempo	D. M. s. c.	COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)
modanatura passaruota ant sx - Graffio									
seconda chiave - Mancante									
cavo apertura cofano - Altro									
leva apertura cofano - Altro									
Porta post. dx. - Graffio									
disco in lega ant dx - Usura									
disco in lega post dx - Graffio									

Codice / Riparatore — Prv — Fascia Carr.	Totale Tempi	SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi
Supplemento doppiostrato: ore	Supplemento finitura: ore	Tempo aggiunto per verniciatura: ore	Totale tempi supplementari: ore			Totale tempi VE: ore

Valore Assicurato (A)	Valore a Nuovo (N)	Ricambi	IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =	Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =	Materiale Consumo ore 0,00 x Costo/ora 11,50			
Danni A.R.D. Totale imponibile		Uso Dime			
Detrazione sui Ricambi con (*)		Mano d'opera carrozzeria ore x Costo/ora			
Insufficenza Assicurativa %		Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora			
Totale (Imponibile)		Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %			
Totale (Iva Compresa)		**TOTALI**			
Franchigia/Scoperto con il max/min del %		Importo Richiesto	Importo Concordato: € 0,00		Fermo Tecnico: giorni
TOTALE		Osservazioni: SPIA PRESSIONE PNEUMATICI ACCESA. LA VETTURA MONTA PNEUMATICI DI MARCA DIVERSA SUI DUE ASSI. NON E STATO POSSIBILE APRIRE IL COFANO AVANZO RISERVE. Perizia eseguita c/o CL_ FIRENZE			
Limite Indennizzo Contrattuale					

Software House 70001 RELEASE 03.2026	Data Consegna: 23/04/2026	Firma: ed engineering data S.r.l.	Ruolo Numero: 0000	Foglio Nr. 1 di 1