DEKRA-Nr: 0223 / 0100063637 / 2026 / B084751000592 vom 30.10.2026

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **SC HB85** **FIN** **KNAD6817GRT907107**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	09.10.2023	Letzte Zulassung	12.12.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbez.	Stonic (YBCUV)(2017->) / Stonic 1.0 T-GDI Vision (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNAD6817GRT907107	HSN / TSN	2233 / AAU
DAT €uropa-Code®	014250760120011	DAT Marktindex	DE00B 6436
Km-Stand abgelesen	17557	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	74	Hubraum (ccm)	998
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Clear White
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Bewertung zum Stichtag 15.10.2026 (Besichtigung 15.10.2026)

Listenneupreis nach DAT €uropa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen			**25.051,00 EUR**
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen			
Listenneupreis gesamt			**25.051,00 EUR**
Richtwert nach DAT €uropa-Code® und Marktindex			**16.334,21 EUR**
Bezugsfahrstrecke in km: 42000			
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 17557 / -24443			
Laufleistungskorrektur		+	1.231,47 EUR
Erstzulassungskorrektur		+	134,37 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung			**17.700,06 EUR**
Gesamtwert der Ausstattungen		+	0,00 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung			**17.700,06 EUR**
Wertminderung		-	800,00 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)		+	37,64 EUR
Zwischensumme I			**16.937,70 EUR**
Zwischensumme II			**16.937,70 EUR**
Reparaturkosten (mit 398,46 EUR MwSt.)		-	2.495,60 EUR
Fehlende Teile (mit 58,12 EUR MwSt.)		-	364,00 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 2.247,76 EUR MwSt.)	**14.075,00 EUR**		**14.078,09 EUR**
Handelsspanne (mit 317,93 EUR MwSt.)	1.990,00 EUR	-	1.991,27 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 1.929,83 EUR MwSt.)	**12.085,00 EUR**		**12.086,82 EUR**

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK	
80665	Motor 1,0 Ltr. - 74 kW TGDI (EURO 6)	0,00*			0,00	
	Summe Sonderausstattung					**0,00 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Diffusor verschrammt, erneuern (Bild 9, 10, 11)	843	70.66	-595,66	
2. Frontspoiler verschrammt, erneuern (Bild 8)	566	70.66	-399,94	
3. Innenraum starker Zigarettengeruch, reinigen	500	100	-500,00	
4. Serviceintervall nicht eingehalten, Garantieverlust droht (Bild 12)	1.000	100	-1.000,00	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**2.909**			**-2.495,60 EUR**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge vorne rechts, verschrammt, Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Seitenteil hinten links Zierleiste, zerkratzt, Gebrauchsspur
Seitenteil hinten rechts Zierleiste, zerkratzt, Gebrauchsspur

Fehlende Teile

	Kosten brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Kofferraumabdeckung fehlt	326	100	-326,00	
2. Orginal Fußmatten fehlen	38	100	-38,00	
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	**364**			**-364,00 EUR**

Wertminderung

Marktlage des Fahrzeuges	-800,00	
		-800,00 EUR

Der Sachverständige
Björn Weidinger

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0223 / 0100063637 / 2026 / B084751000592 vom 30.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Isarstr. 8, 90451 Nürnberg

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Nürnberg
Isarstr. 8
90451 Nürnberg
Telefon 0911 / 9629-6
Fax 0911 / 9629-779
E-Mail nuernberg.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Björn Weidinger
Tel. direkt 0911 9629-6
Tel. mobil 015150161414

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **SC HB85** **FIN** **KNAD6817GRT907107**

Vertragsnummer	37090173
Auftragsnummer	ELSRM006855
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	01.10.2026, elektronisch
Besichtigung	15.10.2026 um 14:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Nürnberg, Isarstr. 8, 90451 Nürnberg

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 15.10.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**10.155,46 EUR**	**12.085,00 EUR**
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**11.827,73 EUR**	**14.075,00 EUR**

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 01.10.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 15.10.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 15.10.2026 um 14:00 Uhr durch Herrn Björn Weidinger bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Nürnberg, Isarstr. 8, 90451 Nürnberg, im Beisein von Herrn Schwenke.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 67 µm bis 110 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Joachim Rolf Helge Schwenke, Schulgasse 7, 91126 Schwabach
Kennzeichen	SC HB85
Tag der Erstzulassung	09.10.2023
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	12.12.2023

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	10 / 2026

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia

DEKRA-Nr: 0223 / 0100063637 / 2026 / B084751000592 vom 30.10.2026

Typ / Verkaufsbezeichnung	Stonic (YBCUV)(2017->) / Stonic 1.0 T-GDI Vision (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	2233 / AAU
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNAD6817GRT907107
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Clear White
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 3
Leistung / Hubraum	74 kW / 998 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	17.557 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	195 / 55 R 16 87 H	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
	rechts	195 / 55 R 16 87 H	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
2	links	195 / 55 R 16 87 H	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
	rechts	195 / 55 R 16 87 H	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 04 / 2028			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

4 Lautsprecher, Abbiegelicht, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (TCS), Antriebsart: Frontantrieb, Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display, Audio-Navigationssystem KIA (8 Zoll), Audiosystem: Radio mit RDS / MP3, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Batterie 45 Ah, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsscheiben 14", DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachreling, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängererkennung, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fernentriegelung Tankklappe, Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Fußmatten, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäckraumbeleuchtung (LED), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Getränkehalter, Gurtstraffer (vorn), Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenraumbeleuchtung LED, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kopfstützen vorn neigungsverstellbar, Kopfstützen vorn verstellbar, Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC), Kühlergrill mit Chromrahmen, Kühlergrill verchromt, LM-Felgen 6,5x17, Laderaumabdeckung, Laderaumboden herausnehmbar, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, Motor 1,0 Ltr. - 74 kW TGDI, Multifunktion für Lenkrad, Otto-Partikelfilter (OPF), Radstand 2580 mm, Reifen 195/55 R16 ..V, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Schaltpunktanzeige, Seitenairbag, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Sonderlackierung Clear White, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll), Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen Chrom-Optik, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, USB-Anschluss Mittelkonsole, Unterfahrschutz (Silber), Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Motor 1,0 Ltr. - 74 kW TGDI (EURO 6)

Weitere wertbeeinflussende Faktoren

Marktlage des Fahrzeuges

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 11.09.2026 bei Kilometerstand 14.715.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Diffusor verschrammt, erneuern (Bild 9, 10, 11); Frontspoiler verschrammt, erneuern (Bild 8); Innenraum starker Zigarettengeruch, reinigen; Serviceintervall nicht eingehalten, Garantieverlust droht (Bild 12);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Felge vorne rechts, verschrammt, Gebrauchsspur; Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur; Seitenteil hinten links Zierleiste, zerkratzt, Gebrauchsspur; Seitenteil hinten rechts Zierleiste, zerkratzt, Gebrauchsspur.

Fehlende Teile

Kofferraumabdeckung fehlt, Orginal Fußmatten fehlen

Zum Zeitpunkt der Besichtigung haben die orginalen Fußmatten und die Kofferrraumabdeckung gefehlt.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Björn Weidinger

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Orginal Fußmatten fehlen



Bild 7 : Kofferraumabdeckung fehlt




Bild 8 : Frontspoiler verschrammt



Bild 9 : Diffusor verschrammt




Bild 10 : Diffusor verschrammt




Bild 11 : Diffusor verschrammt




Bild 12 : Wartungsnachweis
Serviceintervall nicht eingehalten, Garantieverlust droht