Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo

Marca:	**Lynk & Co**	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	
Modello:	**01**	N. Telaio:	**L6TCX2E74PE049999**
Carburante:		Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	**06/11/2023**
Chilometraggio:	**83665 km**	Numero di porte:	**5**

Riepilogo dei danni

Davanti	5
Destra	4
Dietro/posteriore	5
Ruote	6
Sinistra	5

Immagini commerciali









Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore	**sì**	Tetto apribile elettrico	**sì**	Tetto panoramico	**sì**		

Danni

Calotta retrovisore esterno sx
Graffiature
Levigare/lucidare
Sinistra



Cerchio lega bicolore / policromo ant. Dx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote






Cerchio lega bicolore / policromo post. Dx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote






Cerchio lega bicolore / policromo post. Sx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote




Cerchio lega bicoore / policromo ant. Sx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote





Cofano anteriore
Graffiature
Verniciatura
Davanti




Cofano Post.
Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Dietro/posteriore




Fanale portellone post. Dx
Rotto
Sostituire
Dietro/posteriore



Fanale post. parte est. Dx
Rotto
Sostituire
Dietro/posteriore



Griglia inferiore paraurti ant
Graffiature
Sostituire
Davanti





Indicatori di direzione laterali sx
Graffiature
Sostituire
Sinistra



Kit di riparazione pneumatici
Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Dietro/posteriore



Modanatura porta ant. Dx
Graffiature
Sostituire
Destra





Parabrezza
Rotto
Sostituire
Davanti



Parafango ant. Sx
Ammaccatura
Riparare e dipingere
Sinistra




Parafango post. Dx
Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Destra



Paraurti ant.
Graffiature
Verniciatura
Davanti




Paraurti post.
Deformato / Forzato
Sostituire e dipingere
Dietro/posteriore




Pneumatico post. Dx
Strappo/tagliato
Sostituire
Ruote




Pneumatico post. Sx
Strappo/tagliato
Sostituire
Ruote




Porta ant. Dx
Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Destra





Porta ant. Sx
Ammaccatura
Riparare e dipingere
Sinistra

Porta post. Dx
Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Destra





Porta post. Sx
Ammaccatura
Riparare e dipingere
Sinistra




Spoiler paraurti ant.
Rotto
Sostituire
Davanti



Pneumatici

Davanti Sinistra

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Pirelli

5,0 mm

Davanti Destra

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Pirelli

5,0 mm

Dietro Sinistra

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Kumho

5,0 mm

Dietro Destra

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Kumho

4,0 mm

Controllo

Categoria	**Berlina**	Cerchi	**In lega**
Copribagagli	**sì**	Libretto di circolazione	**sì**
Libretto di circolazione	**Originale**	Libretto di manutenzione	**No**
Livello carburante	**25**	Motore funzionante	**sì**
Numero di cavetti di ricarica (normale)	**1**	Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	**1**
Numero di chiavi totali	**3**	Numero di poggiateste rimuovibili	**3**
Numero di porte	**5**	Numero di posti	**5**
Tipo di vernice	**metallico**		

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.