DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3KAHPY6 SS165198	Date d'immatriculation	29/09/2025	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HF-735-VT	Odometre	21 708 km
Modèle	5008 V3 GT HYBRID 145 CH E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF










Eléments amovibles

Recharge kit secours	✔
Cache bagages	✔
Plage arrière	✔
Compresseur kit secours	✖


Documents techniques

Porte documents	✔
Manuel d'utilisation	✔
Carnets de bord	✔
Double clefs	✖

Pneumatiques

225/55/19 V Eté 7.0 mm roadking

225/55/19 V Eté 7.0 mm roadking




225/55/19 V Eté 7.0 mm roadking



225/55/19 V Eté 7.0 mm roadking

Dommages extérieurs

2



Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

3



Elément	Joint d'entrée de porte
Position	Arrière
Dommages	Coupé
Commentaires	-

4



Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

5



Elément	Pneu
Position	Arrière Gauche
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

6



Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

7



Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

8



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

9



Elément	Baguette de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

10



Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

11



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

12

Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

13

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

14

Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

15

Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Dommages intérieurs

16

Elément	Garniture de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Commentaires

PneuARD 225/55/19 V 7.0 Mm roadking
PneuAVG 225/55/19 V 7.0 Mm roadking
PneuAVD 225/55/19 V 7.0 Mm roadking
PneuARG 225/55/19 V 7.0 Mm roadking