allane mobility group

22346/24802

Standplatz:

09.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**KIA Niro EV Inspiration Schrägheckklimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik**		
Amtliches Kennzeichen:	RÜD-Y 0283E	Fahrgestell-Nummer:	KNACT811FR5072212
Vertrags-Nummer:	52225088	Erstzulassung:	07.01.2025
Internes KZ:	15175880	Kilometer-Stand:	45307
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

KIA Niro EV Inspiration Schrägheckklimousine 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Auroraschwarz Metallic | Polsterung: Ledernachbildung Charcoal | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**44.252,10**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Auroraschwarz Metallic	0,00
DriveWise-Paket	0,00
Ledernachbildung Charcoal	0,00
Metallic	579,83
Relax-Paket	0,00
Technologie-Paket	0,00
Wärmepumpe: Wärmepumpe für die Innenraumklimatisierung	0,00
Niro Ganzjahresreifen	441,00
SOS Paket	40,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Niro Ganzjahresreifen	441,00
SOS Paket	40,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**45.312,93**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**53.922,39**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	53.922,39

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA Niro EV Inspiration Schrägheck limousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	167	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,800
Leergewicht (kg):	1757	zul. Gewicht (kg):	2200

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **52225088**
Amtliches Kennzeichen: RÜD-Y 0283E

Übersicht erstellt am: 09.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Niro EV Inspiration Schrägheclimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **
23.02.2026	9059991493	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Riss	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen: _____

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **52225088**
Amtliches Kennzeichen: RÜD-Y 0283E

Übersicht erstellt am: 09.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Niro EV Inspiration Schrägheclimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

finn GmbH

Prinzregentenplatz 9
81675 München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht / Minderwertgutachten






Vorgang	
Fahrzeughalter	-
Ihr Auftrag vom	30.09.2026 durch finn GmbH
Besichtigungsort	06780 Zörbig, Jeßnitzer Str. 26
Besichtigungsdatum	05.10.2026
Referenznummern	

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Kennzeichen	**RÜD-Y 465E**	**Fahrzeugident.-Nr.**	**KNACT811FR5071238**
Fahrzeugart	PKW - Schrägheclimousine	**Farbton / Lackart**	schwarz / 2-Schicht metallic
Hersteller	Kia	**Nächste HU**	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Niro EV	**Laufleistung abgelesen**	28.055 km
Emissionsklasse	keine Angabe	**Erstzulassung**	23.01.2025
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	**Sitzplätze / Türen**	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	**Anzahl Besitzer**	1
Sitzfarbe / -art	Schwarz / Lederoptik		
Motorart	Elektromotor(en) / Elektro	**Batteriekapazität**	
Dauerleistung		**Max. Leistung**	
Ladestecker	Typ II		
Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.			

Montierte Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
vorn links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Yokohama	215/55R17 98W M+S	6 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Yokohama	215/55R17 98W M+S	6 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Yokohama	215/55R17 98W M+S	7 mm
hinten links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Yokohama	215/55R17 98W M+S	7 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand			
✓	Fahrzeug ist fahrbereit	✗	Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗	Fahrzeug ist zugelassen	✓	Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓	Batterie ist betriebsbereit	✗	Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓	Serviceheft vorhanden		
✗	Probefahrt durchgeführt.		
Kundendienst laut Auftraggeber am 20.07.2026 bei km 23.275.			

Fahrzeugzustand			
✗	verschmutzt	✗	nass
✗	Eis	✗	Schnee

Fahrzeugstandort			
✗	unzureichende Lichtverhältnisse	✗	Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗	Dunkelheit	✗	Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊘ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Zustand / Beschädigungen

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Stoßfänger vorne Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 21, Bild 22, Bild 23)	419,10 €	334,08 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 0,00 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	**419,10 €**
Überdurchschnittlicher Verschleiß	**334,08 €**

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 23 Fotos.

Thäle, Marco

Der Sachverständige, 05.10.2026

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 7


Bild 8

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 9




Bild 10

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 15



Bild 16

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 17



Bild 18

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 19



Bild 20

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 21 Minderwert: 334,08 EUR Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 22 Minderwert: 334,08 EUR Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 23 Minderwert: 334,08 EUR Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015