TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen

Besichtigungsdatum: 16.10.2026
Protokollnummer: 48366073
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Xhelan Gashi

KNAB351AAPT064252

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	94.151 km
Hersteller	Kia	**Restlauf bis Service**	229 Tag(e)
Typ/Modell	Picanto	**HU (abgelesen aus ZBI)**	06/2028
Fahrgestellnummer	KNAB351AAPT064252	**Leistung**	62 kW
Hubraum	1.197 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	17.05.2023	**Polster/Farbe**	Leder / Rot-Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Grau
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sitz vorn	Sitzbezug rechts - Löcher - Smart Repair
2	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
3	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
4	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Unterlagen	Serviceheft (Datum, Kilometerstand und VIN fehlen.) - unvollständig - Wertminderung
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
9	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen

Besichtigungsdatum: 16.10.2026
Protokollnummer: 48366073
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Xhelan Gashi

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/45 R16 84V	Hankook	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	195/45 R16 84V	Hankook	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/45 R16 84V	Dunlop	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	195/45 R16 84V	Dunlop	Ganzjahresreifen	9mm - 9mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen

Besichtigungsdatum:	16.10.2026
Protokollnummer:	**48366073**
Erstellt durch:	Martin Helm
Besichtigt durch:	Xhelan Gashi

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Kia	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	Picanto	**Laufleistung (abgelesen)**	94.151 km
Fahrgestellnummer	KNAB351AAPT064252	**Erstzulassung**	17.05.2023


Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen

Besichtigungsdatum:	16.10.2026
Protokollnummer:	**48366073**
Erstellt durch:	Martin Helm
Besichtigt durch:	Xhelan Gashi

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Montierte Bereifung




Abbildung 8: Montierte Bereifung



Abbildung 9: Montierte Bereifung




Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Innenraum vorne



Abbildung 12: Innenraum hinten




Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Motorraum




Abbildung 15: Motorraum



Abbildung 16: Motorraum



Abbildung 17: Laderaum



Abbildung 18: Laderaum



Abbildung 19: Laderaum



Abbildung 20: Laderaum



Abbildung 21: Laderaum



Abbildung 22: Kombiinstrument



Abbildung 23: Kombiinstrument



Abbildung 24: Kombiinstrument



Abbildung 25: Instrumententafel



Abbildung 26: Instrumententafel




Abbildung 27: Dokumente




Abbildung 28: Dokumente




Abbildung 29: Dokumente




Abbildung 30: Dokumente




Abbildung 31: Dokumente




Abbildung 32: Dokumente



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Zusatzbereifung



Abbildung 36: Zusatzbereifung



Abbildung 37: Zusatzbereifung




Abbildung 38: Zusatzbereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen

Besichtigungsdatum: 16.10.2026
Protokollnummer: 48366073
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Xhelan Gashi

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - Löcher - Smart Repair



Beschädigung #1: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - Löcher - Sm… Repair



Beschädigung #1: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - Löcher - Smart Repair



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen

Besichtigungsdatum: 16.10.2026
Protokollnummer: 48366073
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Xhelan Gashi



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen

Besichtigungsdatum: 16.10.2026
Protokollnummer: 48366073
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Xhelan Gashi



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen

Besichtigungsdatum:	16.10.2026
Protokollnummer:	**48366073**
Erstellt durch:	Martin Helm
Besichtigt durch:	Xhelan Gashi



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen

Besichtigungsdatum: 16.10.2026
Protokollnummer: 48366073
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Xhelan Gashi



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Unterlagen: Serviceheft (Datum, Kilometersta… und VIN fehlen.) - unvollständig - Wertminderung



Beschädigung #7: Unterlagen: Serviceheft (Datum, Kilometerstand und VIN fehlen.) - unvollständig -



Beschädigung #7: Unterlagen: Serviceheft (Datum, Kilometersta… und VIN fehlen.) - unvollständig - Wertminderung



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen

Besichtigungsdatum: 16.10.2026
Protokollnummer: 48366073
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Xhelan Gashi



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #9: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren




Beschädigung #9: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren




Beschädigung #9: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren




Beschädigung #9: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #9: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #9: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #9: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #9: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #9: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren

Power plant

20.	Manufacturer of the engine:	Hyundai or Kia
21.	Engine code as marked on the engine:	G4LF
22.	Working principle:	Spark ignition / 4-stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; inline
25.	Engine capacity:	1197 cm^3
26.	Fuel:	Gasoline
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/flex fuel/Dual-fuel:	Mono fuel
26.2.	(Dual fuel only)	
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power:	61.80 kW at 6000 min-1
27.3.	Maximum net power (electric motor):	kW
27.4.	Maximum 30 minutes power (electric motor):	kW

28.	Gearbox(type):	Manual

28.1 Gearbox ratios(to complete for vehicles with manual shift transmissions)

1.Gear	2.Gear	3.Gear	4.Gear	5.Gear	6.Gear	7.Gear	8.Gear
3.545	1.895	1.192	0.853	0.697			

28.1.1. Final drive ratios(if applicable): 4.235

28.1.2. Final drive ratios(to complete if and where applicable)

1.Gear	2.Gear	3.Gear	4.Gear	5.Gear	6.Gear	7.Gear	8.Gear

Maximum Speed

29.	Maximum Speed:	173 km/h

Axles and Suspension

30.	Axle(s) track	1. 1390 mm 2. 1402 mm

35. Fitted tyre/wheel combination/energy efficiency class of rolling resistance coefficients (RRC) and tyre category used for CO2 determination

Axle 1: 195/45R16 84V 6.5Jx16/ET51 / C/C1

Axle 2: 195/45R16 84V 6.5Jx16/ET51 / C/C1

Brakes

36. Trailer brake connections:

Bodywork

38.	Code for bodywork:	AF(multi-purpose vehicle)
40.	Colour of the vehicle:	GREY
41.	Number and configuration of doors:	5 ; 2 le,2 ri, 1 re
42.	Number of seating positions (including driver):	5
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	

Environmental performance

46. Sound level

-Stationary: 74.00 dB(A) at engine speed: 3750 min-1

-Drive -by: 67.00 dB(A)

47. Exhaust emission level: EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I

47.1. Parameters for emission testing V . .

47.1.1.	Test mass, kg:	1137
47.1.2.	Frontal area, m^2:	2.06
47.1.2.1.	Projected frontal area of air entrance of the front grille, cm^2:	
47.1.3.	Road load coefficients:	
47.1.3.0.	F0, N:	83.3
47.1.3.1.	F1, N/ (KM/h):	0.406
47.1.3.2.	F2, N/ (KM/h):	0.03097
47.2.	Driving cycle	
47.2.1.	Driving Cycle class:	3b
47.2.2.	Downscaling factor (f_{dsc}):	
47.2.3.	Capped speed:	N
48.	Exhaust emissions:	EC 2018/1832AP
	Number of the base regulatory act and latest amending regulatory act applicable:	715/2007
48.1.	Smoke corrected absorption coefficient: (m-1)	

48.1.2 Test procedure: type I (NEDC average values, WLTP highest values) or WHSC (EURO VI)

CO:	283.2 mg/km	THC:	23.5 mg/km
NMHC:	21.8 mg/km	NOx:	17.2 mg/km
THC + NOx:	mg/km	NH3:	mg/km
Particulates: (mass)	mg/km	Particles: (number)	E+11

48.2. Declared maximum RDE values (if applicable)

Complete RDE trip: 60 NOx Particle Number:

Urban RDE trip: 60 NOx Particle Number:

48.2.2 Test procedure: WHTC (EURO VI)

CO:	mg/km	NOx::	mg/km
NMHC:	mg/km	THC:	mg/km
CH4:	mg/km	NH3:	mg/km
Particulates: (mass)	mg/km	Particles: (number)	E+11

49. CO2-Emissions / fuel consumption / electric energy consumption

49.1. All powertrains except pure electric vehicles

NEDC values	CO2 emissions	Fuel consumption
Urban conditions	134 g/km	5.8 l/100km
Extra-urban conditions	94 g/km	4.1 l/100km
Combined	108 g/km	4.8 l/100km
Weighted, combined	g/km	l/100km
Deviation factor		
Verification factor	0	

49.2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles

Electric energy consumption(weighted, combined) Wh/km

Electric range Km

046CC0151463

www.PS-Team.de

49.3.	Vehicle fitted with eco-innovation(s):	yes
49.3.1.	General code of eco innovation(s):	e5 17+ e5 29
49.3.2.	Total CO2 emissions savings due to the eco-innovation(s):	1.03
49.3.2.1.	NEDC savings:	1.43 g/km
49.3.2.2.	WLTP savings:	1.03 g/km

49.4. All powertrains, except pure electric vehicle under Regulation (EU) 2017/1151

WLTP values	CO2 emissions	Fuel consumptions
Low	144 g/km	6.4 l/100km
Medium	116 g/km	5.1 l/100km
High	108 g/km	4.8 l/100km
Extra High	132 g/km	5.8 l/100km
Combined	123 g/km	5.4 l/100km
Weighted combined	g/km	l/100km

49.5 Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles under Regulation (EU) 2017/1151

49.5.1.	Pure electric vehicles	
	Electric energy consumption:	Wh/km
	Electric range:	km
	Electric range city:	km
49.5.2.	OVC hybrid electric vehicles	
	Electric energy consumption (ECAC, weighted):	Wh/km
	Electric range (EAER):	km
	Electric range city (EAER city):	km

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with point 5 of Part A of annex I to Regulation (EU)2018/858 of the European Parliament and of the Council:

52. Remarks:

5:3670*6:1625*7:1500*13:983*30:A1:1406;A2:1415*35:175/65R14 86T,5.5Jx14/ET45;185/55R15 86H,LM-Rad 6.0Jx15/ET51;195/45R16 84V,LM-Rad 6.5Jx16/ET51*

For this vehicle the registration document no. GV 855 375 has already been issued for Germany.

Übereinstimmungsbescheinigung
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
Certificat de Conformité
Certificate of Conformity
Certificato di Conformità
Conformiteitscertificaat
Świadectwo Zgodności
Certifikat o skladnosti
Certificado de Conformidad

COMPLETE VEHICLES CERTIFICATE OF CONFORMITY

The Undersigned S.U.CHO, GENERAL MANAGER herewith certifies that the vehicle

0.1.	Make (Trade name of manufacture)	Kia
0.2.	Type	JA
	Variant	F5PB1
	Version	M55DZ1
0.2.1.	Commercial Name	Picanto
0.2.3.	Identifiers:	
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-050054-KNA-01
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	AT-050009-KNA-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	05-KMC-16-0
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-050008-KNA-1
0.2.3.5.	Roadload Matrix family's identifier:	
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	EV-080001-KNA-01
0.4.	Vehicle Category:	M1
0.5.	Company name and address of Manufacturer:	
	Kia Corporation,12,Heolleung-ro,Seocho-gu,Seoul,Korea	
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates :	
	On the left hand B-post, bonded	
	Location of the vehicle identification number:	
	Under the right front seat	
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative (if any)	
	Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Hyundai-Platz, 65428 Russelsheim, Germany	
0.10.	Vehicle identification number:	KNAB351AAPT064252
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	21.12.2022

General construction characteristics:		
1.	Number of axles and wheels:	2 ; 4
3.	Powered axles:	1, Front
3.1	Specify if the vehicle is:	non-automated
Main Dimensions:		
4.	Wheelbase:	2400 mm
4.1.	Axle spacing:	2400 mm
5.	Length:	3595 mm
6.	Width:	1595 mm
7.	Height:	1485 mm
Masses		
13.	Mass in running order:	983 kg
13.2.	Actual mass of the vehicle:	1068 kg
16.	Technically permissible maximum masses	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass:	1415 kg
16.2.	Technically permissible maximum mass on each axle:	1. 740 kg
		2. 720 kg
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination:	kg
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer:	kg
18.3.	Centre-axle trailer:	kg
18.4.	Unbraked trailer:	kg
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point:	kg

conforms in all respects to the type described in approval e5*2007/46*1078*07 granted on 11.02.2022 and can be permanently registered in Member states having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometers.

Frankfurt, 29.12.2022

1961511

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	434309
Hersteller	Kia
Model	Picanto
Variante	GT Line 1.2 DPI
Listenpreis	17.235,29
VIN	KNAB351AAPT064252
Erstzulassungsdatum	17.5.2023
Kennzeichen	H-AQ 189

Schadensfälle der int. Belegnummer: 434309 06.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026110435	27.06.2026	| Stoßfänger hinten links	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn