# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11622870
vom: 12.10.2026

## » Übersicht

| | |
|---|---|
| **Auftrags-Nr:** | 1002692352 |
| **Besichtigt am:** | 12.10.2026 09:33 |
| **Berichts-Nr:** | 11622870 |
| **FIN:** | WAUZZZF48PA054238 |



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11622870
vom: 12.10.2026

## » Fahrzeugdaten

| | |
|---|---|
| **Fahrzeugkategorie:** | Personenkraftwagen |
| **Fahrzeugart:** | Kombi |
| **Hersteller:** | Audi |
| **Modell:** | A4 |
| **HSN / TSN:** | 0588 / BUY |
| **Erstzulassungsdatum:** | 03.03.2023 |
| **Laufleistung:** | 50.182 km |
| **Nachweis Kilometerstand:** | Abgelesen |
| **Farbe:** | Mythosschwarz Metallic |
| **Farbe Dach:** | Mythosschwarz Metallic |
| **Antriebsart:** | Allrad |
| **Motorisierung/Kraftstoff:** | Benzin |
| **Hubraum:** | 2.000 ccm |
| **Leistung:** | 150 kW (205 PS) |
| **Fahrzeuglänge:** | |
| **Fahrzeughöhe:** | |
| **Fahrzeugbreite:** | |
| **Zulässiges Gesamtgewicht:** | |
| **Radstand:** | |
| **Anzahl Achsen:** | 2 |
| **Zylinder:** | 4 |
| **Schadstoffklasse:** | Euro 6 |
| **Anzahl Türen:** | 4 |
| **Anzahl Sitze:** | 5 |
| **Getriebe:** | Automatik 7-Gang |
| **Polsterart:** | Stoff |
| **Interieurfarbe:** | schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau |
| **Anzahl vorhandene Schlüssel:** | 2 |

## » Dokumente & Wartung

| | |
|---|---|
| **Nächste HU:** | |
| **Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:** | Ja |
| **Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:** | Ja |
| **Kennzeichen entgegengenommen:** | Beide |
| **Wartungsheft:** | Digital |
| **Wartungsnachweis:** | Nicht prüfbar |
| **Datum der letzten Wartung:** | |
| **Km-Stand bei letzter Wartung:** | |
| **Restlauf bis Service:** | 4 Woche(n) |

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11622870
vom: 12.10.2026

## » Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.A 888evo4

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/150 KW (16V) Turbo FSI, homogen GMO ist:
TR6/T2A/T2C/TC3/TI2/T66/T4X/TI2/T5V/TC1/T1F/T4E

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

advanced

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Akzentflächen schwarz matt

Ambiente-Lichtpaket

Anhängevorrichtung

Assistenzpaket Tour

Audi active lane assist

Audi adaptive cruise control

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Audi drive select

Audi phone box

Audi pre sense city

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit plus

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts, asphärisch

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Basis

Batterie 380A (68Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 210 k/mh

Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Businesspaket

Dach in Wagenfarbe

Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe

Dachreling schwarz

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Einbauteile f.4 Zyl.Motore

Einparkhilfe plus

Einsatz für bleifreie Betankung

Einstiegs-LED mit Logoprojektion vorn

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn

Elektromechanische Servolenkung

Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug

Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung

Fahrersitz elektrisch einstellbar

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung

Funkschlüssel, ohne Safelock

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8

Glanzpaket

Gurtanlegekontrolle

Halteassistent

Heckblende (ECE)

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn

Kindersicherheits-Paket

Kindersicherung, elektrisch betätigt

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11622870
vom: 12.10.2026

Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze

Kofferraumbodenmatte

Komfortmittelarmlehne vorn

Kopfstützen vorn

Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen (für quattro)

Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)

Ladeboden

Ländergruppe A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus

LED-Heckleuchten plus

LED-Scheinwerfer

LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht Heck

Linkslenker

LTE-Unterstützung für Audi phone box

Mild-Hybrid

Mit Multifunktionskamera

Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland

MMI Navigation plus mit MMI touch

Motorabdeckung

Nicht Heissland

Ohne Ablagepaket

Ohne AdBlue-Tank

Ohne Belederung

Ohne besondere Farbausstattung

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Frontspoiler

Ohne Garagentoröffner

Ohne Head-up-Display

Ohne Heckspoiler

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Multimedia" im Fahrzeug

Ohne Nackengebläse

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorkonditionierung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne Windschott

Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zusätzliche Bereifung

Ottomotor

PKW-Ausführung

quattro

quattro mit ultra Technologie

Räder der Serie

Räder, 5-Doppelspeichen-Stern, 8,0Jx18, Reifen 245/40 R18

Radschrauben diebstahlhemmend

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollanzeige

Reifenreparaturset

Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A

Rollwiderstandsoptimierte Reifen, geschwindigkeitsbegrenzt mit Reifen 245/40 R 18

Rücksitzlehne, geteilt umklappbar

S tronic

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)

Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)

Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem

Serienfahrwerk

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )

Sicherheitsgurte in Schwarz

Sitzheizung vorn

Smartphone-Interface

Sonnenblenden vorn

Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten

Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

spezielles Typschild EU

Sportsitze vorn

Standard

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11622870
vom: 12.10.2026

Standardabgasanlage

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Standheizung und -lüftung

Start-Stop-System

Steuerung (werksintern)

Stoff System

Stoßfänger advanced

Tagfahrlicht

Tiptronic

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Türgriffe in Wagenfarbe

Typprüfland Deutschland

USB-Ladeschnittstellen im Fond

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Wegfahrsperre elektronisch

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11622870
vom: 12.10.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear | Vorne | Links | Sommer | Aluminium | 245/40 R 18 93 H | 4,3 mm |
| Goodyear | Vorne | Rechts | Sommer | Aluminium | 245/40 R 18 93 H | 4,3 mm |
| Goodyear | Hinten | Links | Sommer | Aluminium | 245/40 R 18 93 H | 4,5 mm |
| Goodyear | Hinten | Rechts | Sommer | Aluminium | 245/40 R 18 93 H | 4,5 mm |

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Nein

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 12.2026

**Kompressor vorhanden:** Ja

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11622870
vom: 12.10.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|---|---|---|---|
| 1 | Reifen | Verschlissen | Ersetzen |
| 2 | Stoßfänger hinten | Kratzer | Instandsetzen + lackieren |
| 3 | Einstiegsschweller hinten rechts | Kratzer | Instandsetzen + lackieren |
| 4 | Lenkrad | Kratzer | Ersetzen |
| 5 | Wartung | Wartung fällig | Ausführen |

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11622870
vom: 12.10.2026

## » Merkantile Wertminderung

| | |
|---|---|
| **Vorschäden bekannt:** | Nein |
| **Vorschäden feststellbar:** | Nein |
| **Nachlackierungen vorhanden:** | Nein |
| **Lackschichtdickenmessung durchgeführt:** | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11622870
vom: 12.10.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

| | |
|---|---|
| **Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:** | Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.<br>Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen.<br>Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen. |
| **Fahrzeug-Identifizierung:** | WAUZZZF48PA054238<br><br>FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein |
| **Allgemeinzustand:** | Verschmutzt |
| **Besichtigungsbedingungen:** | Nässe, Eingeschränkt |
| **Hebebühne/Hubmittel benutzt:** | Ja |
| **Motorenlauf durchgeführt:** | Ja |
| **Fahrprobe durchgeführt:** | Nein |

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11622870
vom: 12.10.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11622870
vom: 12.10.2026

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts





Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag


# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11622870
vom: 12.10.2026




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio



FIN: WAUZZZF48PA054238

# Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11622870
vom: 12.10.2026


## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Reifen - Verschlissen - Ersetzen









2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren







# Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11622870
vom: 12.10.2026

## 3 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

## 4 - Lenkrad - Kratzer - Ersetzen




## 5 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



FIN: WAUZZZF48PA054238