GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
Parking 33
85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht






Vorgang	
Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	05.10.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	55246 Mainz-Kostheim, Am Mainzer Weg 7a
Besichtigungsdatum	20.10.2026
Referenznummern	0031274833 - 0063881072

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Kennzeichen	**K-KT 2661**	**Fzg.-Ident.-Nummer**	**VF1FL000465592952**
Fabrikat	Renault	**1. Zulassung**	09.12.2020
Typ	Trafic L1H1 2.0 Energy dCi 120 Komfort Kastenwagen	**Fahrzeugart**	Transporter
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	**Farbe**	Arktis-Weiß - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	119.530 km	**Sitzplätze**	3
Achsen / angetrieben	2 / 1	**Aufbau**	Van, 5 Türer
Anzahl Besitzer	1	**nächste HU**	01/2027
Motorart	Reihenmotor / Diesel	**Hubraum / Nennleistung**	1.997 ccm / 88 KW
Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.			

Montierte Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	205/65 R16C 107/105T	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	205/65 R16C 107/105T	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	205/65 R16C 107/105T	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	205/65 R16C 107/105T	5 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 11.11.2024 bei km 80.106.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Schiebetür rechts beschädigt	Ja	
Seitenwand hinten rechts beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Unfallschaden: Unfallschaden hinten rechts.

Die Batterie ist entladen.
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
2 Hauptschlüssel vorhanden.
Räder-Einlagerungsschein vorhanden / lag vor.
Unfallschaden hinten rechts - Kalkulation erstellt.

Schließanlage gemäß Sonderausstattung mit zusätzlichem 3.Schlüssel (Fehlteil).

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Optionen

✗ .

Sonderausstattung

✓	3-Tasten-Schlüssel mit separater Entriegelung der Fahrertür -	✓	Arktis-Weiß
✗	Dritter Fahrzeugschlüssel	✓	Einparkhilfe hinten: Vier Sensoren, akustisches Signal
✓	Frontairbag für Beifahrer (deaktivierbar)	✓	Klang & Klima-Paket mit Media Nav
✓	Klimaanlage	✓	Multimediasystem Media Nav Evolution DAB+
✓	Reserverad (Reserveradhalterung unter der Karosserie)	✓	Stoffpolsterung "Kompo"
✓	Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer	✓	Tuner-Radio DAB+ MP3 mit integrierter Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, Display, USB- und AUX-Anschl
✗	UTC_3. Schlüssel	✓	UTC_Carrier KT_Bekl SIX-02540-003-
✓	UTC_Carrier KT_Feuerlöscher	✓	UTC_Carrier_Metallventile Sommerradsatz
✗	UTC_Carrier_Metallventile Winterradsatz	✓	UTC_Gummima. rutschfest_SIX-02540-013-
✓	UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_KT	✓	UTC_Warnblitzer
✓	UTC_Würth_CKT_TraficUmbau	✗	Winterkompletträder über A.T.U

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Zustand / Beschädigungen

Front

Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 14, Bild 15, Bild 16)

Seite links

Seitenwand links hinten, beschädigt (Bild 17, Bild 18, Bild 19)

Seite rechts

Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur

Schweller rechts, beschädigt (Bild 35, Bild 36, Bild 37)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur

Hecktür rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur

Hecktür links, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 32, Bild 33, Bild 34)

Reifen, Felgen, Radkappen

Radkappe(n) vorne rechts, fehlt (Bild 13)

Satz Winterräder, fehlt

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 20, Bild 21, Bild 22)

Interieur

Fußmatte(n) vorne links, beschädigt (Bild 44, Bild 45, Bild 46)

Laderaum, verkratzt, Gebrauchsspur

Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt (Bild 38, Bild 39, Bild 40)

Schlüssel/Schließanl.

Schließanlage Hauptschlüssel, fehlt

Hauptschlüssel mit Fernbedienung, fehlt

Sonstiges

Fahrzeug hinten rechts, Unfallschaden (Bild 26, Bild 27, Bild 28, Bild 29, Bild 30, Bild 31)

Fahrzeug innen, verschmutzt (Bild 41, Bild 42, Bild 43)

Fahrzeug außen, Industriestaubanhaftung / Flugrost (Bild 23, Bild 24, Bild 25)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 46 Fotos.

Barton, Waldemar

Der Sachverständige, 21.10.2026

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.


Bild 4.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage




Bild 11.



Bild 12.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 13. Radkappe(n), vorne rechts, fehlt, ersetzen



Bild 14. Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage




Bild 15. Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken




Bild 16. Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 17. Seitenwand links, hinten, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 18. Seitenwand links, hinten, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage




Bild 19. Seitenwand links, hinten, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 20. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 21. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 22. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 23. Fahrzeug, außen, Industriestaubanhaftung / Flugrost, aufbereiten



Bild 24. Fahrzeug, außen, Industriestaubanhaftung / Flugrost, aufbereiten

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 25. Fahrzeug, außen, Industriestaubanhaftung / Flugrost, aufbereiten



Bild 26. Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 27. Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 28. Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 29. Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 30. Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 31. Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 32. Hecktür links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 33. Hecktür links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken




Bild 34. Hecktür links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 35. Schweller rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 36. Schweller rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 37. Schweller rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 38. Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 39. Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen



Bild 40. Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 41. Fahrzeug, innen, verschmutzt, aufbereiten



Bild 42. Fahrzeug, innen, verschmutzt, aufbereiten

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 43. Fahrzeug, innen, verschmutzt, aufbereiten



Bild 44. Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 45. Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 46. Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

allane mobility group

22346/24802

Standplatz:

04.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell**

Amtliches Kennzeichen:	K -KT 2661	Fahrgestell-Nummer:	VF1FL000465592952
Vertrags-Nummer:	63881072	Erstzulassung:	09.12.2020
Internes KZ:	14626280	Kilometer-Stand:	119781

Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

Ausstattung:

RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Arktis-Weiß Polsterung: Stoffpolsterung "Kompo" Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**27.340,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

3-Tasten-Schlüssel mit separater Entriegelung der Fahrertür	-150,00
Arktis-Weiß	0,00
Dritter Fahrzeugschlüssel	30,00
Einparkhilfe hinten: Vier Sensoren, akustisches Signal	310,00
Frontairbag für Beifahrer (deaktivierbar)	350,00
Klang & Klima-Paket mit Media Nav	1.750,00
Klimaanlage	0,00
Multimediasystem Media Nav Evolution DAB+	0,00
Reserverad (Reserveradhalterung unter der Karosserie)	145,00
Stoffpolsterung "Kompo"	0,00
Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer	250,00
Tuner-Radio DAB+ MP3 mit integrierter Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, Display, USB- und AUX-Anschl	0,00
UTC_3. Schlüssel	15,00
UTC_Carrier KT_Bekl SIX-02540-003-02	0,00
UTC_Carrier KT_Feuerlöscher	42,45
UTC_Carrier_Metallventile Sommerradsatz	70,00
UTC_Carrier_Metallventile Winterradsatz	70,00
UTC_Gummima. rutschfest_SIX-02540-013-05	60,00
UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_KT	0,00
UTC_Warnblitzer	8,10
UTC_Würth_CKT_TraficUmbau	1.218,00
Winterkompletträder über A.T.U.	0,00
UTC_3. Schlüssel	15,00
UTC_Carrier KT_Bekl SIX-02540-003-02	0,00
UTC_Carrier KT_Feuerlöscher	42,45
UTC_Carrier_Metallventile Sommerradsatz	70,00
UTC_Carrier_Metallventile Winterradsatz	70,00
UTC_Gummima. rutschfest_SIX-02540-013-05	60,00
UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_KT	0,00
UTC_Warnblitzer	8,10
UTC_Würth_CKT_TraficUmbau	1.218,00
Winterkompletträder über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**31.508,55**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**37.495,17**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung

des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.	36.549,92

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	88 / 120	Hubraum:	1997
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	174
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,900	Tankinhalt:	80
Max. Km/h:	165	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1840	zul. Gewicht (kg):	2955

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **63881072**
Amtliches Kennzeichen: K -KT 2661

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **
30.04.2026	9059994713	Eigenverschulden	Schaden unbekannt Schiebetür unten Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Seitliche Bordwand hinten Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Nein	Nein
06.01.2026	9059975756	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
11.03.2024	9059882330	Eigenverschulden	Türgriff hinten (aussen) Beifahrerseite fehlt komplett	Ja	Nein
04.12.2023	9059871537	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
13.12.2022	9059850592	Eigenverschulden	Aussenspiegel Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Nein
11.03.2022	9059805366	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
05.11.2021	9059797066	Eigenverschulden	Seitenschaden Beifahr.	Nein	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **63881072**
Amtliches Kennzeichen: K -KT 2661

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	***Km-Stand***	***Art der Wartung***
22.02.2023	38752	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
22.02.2023	38752	TÜV/AU (MwSt-frei)
22.02.2023	38752	Inspektion und Wartung
15.11.2024	80107	Bremsflüssigkeitswechsel
15.11.2024	80107	Inspektion und Wartung
29.01.2025	85449	TÜV/AU (MwSt-frei)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer