MACADAM

Kia Niro '22 BEV

Voertuiginformatie

Merk:**Kia**
Kenteken:**R593KR**
Versnellingsbak:**Automaat**
Kleur carrosserie:
Model:**Niro '22 BEV**
Chassisnummer:**KNACR811FP5011707**
Type brandstof:**Electrisch**
Vermogen:**150 kW**
Versie:**Niro EV 64.8kWh DynamicLine**
1ste tenaamstelling**06-10-2022**
Kilometerstand:**153577 km**
Aantal deuren:

Samenvatting schade

Achterzijde	4
Interieur	1
Links	4
Rechts	3
Voorzijde	3

Commerciële foto's











R-593-KR







10:05




READY
P
Check turn indicator
km/h
CHARGE
POWER
AUTO
MAX
ECO
153577


The all-new Kia Niro EV



KNACR811FP5011707














10:08 AM
27.0
A/C
27.0


10:08 PM
Media
MAP
NAV
SEEK
TRACK
RADIO
MEDIA
SETUP






Opties volgens de inspecteur

AchteruitrijcameraJa
CarkitJa
MiddenarmsteunJa
NavigatiesysteemJa
Radio multimediaJa
Xenon / LED verlichtingJa

Schade

Buitenspiegel L kap
Kras(sen)
Vervangen en spuiten
Links





Bumper A
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Achterzijde






Bumper A sierlijst
Kras(sen)
Vervangen en spuiten
Achterzijde








Bumper V
Chemische schade
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Voorzijde






Deur A R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Rechts





Deurframe A L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Links





Deurframe V L
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links





Kofferklep bekleding
Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde






Kofferklep handgreep
Kras(sen)
Vervangen en spuiten
Achterzijde







Motorkap
Chemische schade
Herstellen en spuiten (compleet)
Voorzijde






Scherm V L sierlijst
Kras(sen)
Vervangen en spuiten
Links





Scherm V R sierlijst
Kras(sen)
Vervangen en spuiten
Rechts





Stoelbekleding rugleuning V L
Versleten
Vervangen
Interieur





Velg V R alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Voorruit
Steenslag
Glasherstel
Voorzijde





Banden

Locatie
Type
Velg
Afmetingen
Merk
Diepte
Voor Links
Winter
215/55/17/98/V
BF Goodrich
5,2 mm
Voor Rechts
Winter
215/55/17/98/V
BF Goodrich
6,8 mm
Achter Links
Winter
215/55/17/98/V
BF Goodrich
5,6 mm
Achter Rechts
Winter
215/55/17/98/V
BF Goodrich
5,8 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen**5**
Aantal laadkabels (snelladen)**1**
Certificaat van Overeenstemming**Nee**
CO2 Emissie**0**
Digitaal onderhoud**Ja**
GPS opslag**Ja**
GPS opslag**HD**
Hoedenplank/rolhoes**Ja**
Instructieboek**Ja**
Onderhoudsboekje**Ja**
Terugzetten naar fabrieksinstellingen**Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen**
Totaal aantal sleutels**2**

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.