BMW

VIN: WBA7M710307G96922

Coût estimé de la remise en état HT

3 357,50 EUR
TOTAL



Description

N° d'immatriculation
2BCP204

Date de 1ère immatriculation
-

Odomètre
-

Couleur
-

Année modèle
-

Capitonnage
-

Nombre de portes
-

Nombre de sièges
-

Generation
-

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
PARC LIZY

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction	Coût net
001	Porte documents / -	Manquant	Echange	20,00 EUR

Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	
-	-	-	Forfait
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	**20,00 EUR**
-	-	-	

002	Manuel utilisateur / -	Manquant	Echange	20,00 EUR

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
-	-	-	**20,00 EUR**
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
-	-	-	

003	Jante / Avant Droit Diamètre Jante/Pneu : 16 " / Surface : Peint	Rayure	Smart repair	165,00 EUR



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
-	-	-	**165,00 EUR**
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
-	-	-	

004	Jante / Avant Gauche Diamètre Jante/Pneu : 16 " / Surface : Peint	Rayure	Smart repair	165,00 EUR



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
-	-	-	**165,00 EUR**
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
-	-	-	

005	Jante / Arrière Gauche Diamètre Jante/Pneu : 16 " / Surface : Peint	Rayure	Smart repair	165,00 EUR



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
-	-	-	**165,00 EUR**
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
-	-	-	

006	Jante / Arrière Droit Diamètre Jante/Pneu : 16 " / Surface : Peint	Rayure	Smart repair	165,00 EUR



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
-	-	-	**165,00 EUR**
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
-	-	-	

007	Aile / Avant Droit Vitré : Non	Rayure	Peinture	189,00 EUR



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
1,50 h	**0,90 h**	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
112,50 EUR	**76,50 EUR**	-	

008	Pare-chocs / Avant Peint : Oui	Rayure	Peinture	313,00 EUR

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
2,70 h	1,30 h	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
202,50 EUR	110,50 EUR	-	

009	Façade avant / -	Eclat	Acceptable	-



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
-	-	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
-	-	-	

010	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Réparation	248,50 EUR



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
1,50 h	1,60 h	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
112,50 EUR	136,00 EUR	-	

011	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation	202,50 EUR



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
1,00 h	1,50 h	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
75,00 EUR	127,50 EUR	-	

012	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation	362,50 EUR



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
2,00 h	2,50 h	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
150,00 EUR	212,50 EUR	-	

013	Hayon / Porte de coffre / -	Rayure	Acceptable	-



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
-	-	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
-	-	-	

014	Pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Rayure	Peinture	228,50 EUR

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
1,80 h	1,10 h	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
135,00 EUR	93,50 EUR	-	

015	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation	437,50 EUR



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
3,00 h	2,50 h	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
225,00 EUR	212,50 EUR	-	

016	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation	202,50 EUR



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
1,00 h	1,50 h	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
75,00 EUR	127,50 EUR	-	

017	Porte / Avant Droit	Rayure	Peinture	211,00 EUR



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
1,00 h	1,60 h	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
75,00 EUR	136,00 EUR	-	

018	Intérieur complet / -	Sale	Nettoyage	225,00 EUR



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
3,00 h	-	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
225,00 EUR	-	-	

019	Montant de pavillon / Gauche	Rayure	Lustrage	37,50 EUR



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
0,50 h	-	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
37,50 EUR	-	-	

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Éléments amovibles

- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [ ] Porte documents
- [ ] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [ ] Cric
- [ ] Sacoche cable de charge
- [ ] Roue de secours
- [ ] Outillage de bord
- [ ] Kit réparation pneumatique complet
- [ ] Triangle
- [ ] Manuel d'utilisation
- [ ] Cache bagages
- [ ] Certificat Immatriculation
- [ ] Canet d'entretien
- [ ] Compresseur kit réparation pneumatique
- [ ] Trousse à pharmacie
- [ ] Plage arrière
- [ ] Recharge kit réparation pneumatique
- [x] Double de clé
- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)

Pneus principaux

Avant Gauche	MICHELIN	195 / 60 / 16 / Tous	2 mm
Avant Droit	MICHELIN	195 / 60 / 16 / Tous	2 mm
Arrière Gauche	UNIROYAL	195 / 60 / 16 / Tous	5 mm
Arrière Droit	UNIROYAL	195 / 60 / 16 / Tous	5 mm

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit



Odomètre


Spare Tyre



Vin


Autre

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Manuel utilisateur / - / Manquant



Jante / Avant Droit / Rayure




Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Aile / Avant Droit / Rayure



Aile / Avant Droit / Rayure



Aile / Avant Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.


Pare-chocs / Avant / Rayure


Pare-chocs / Avant / Rayure


Façade avant / - / Eclat


Porte / Avant Gauche / Enfoncement


Porte / Avant Gauche / Enfoncement


Porte / Avant Gauche / Enfoncement


Porte / Arrière Gauche / Enfoncement


Porte / Arrière Gauche / Enfoncement


Porte / Arrière Gauche / Enfoncement


Porte / Arrière Gauche / Enfoncement


Aile / Arrière Gauche / Enfoncement


Aile / Arrière Gauche / Enfoncement


Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement


Hayon / Porte de coffre / - / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Hayon / Porte de coffre / - / Rayure




Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Rayure



Porte / Avant Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Intérieur complet / - / Sale



Intérieur complet / - / Sale



Intérieur complet / - / Sale



Intérieur complet / - / Sale



Intérieur complet / - / Sale



Intérieur complet / - / Sale



Intérieur complet / - / Sale



Intérieur complet / - / Sale



Intérieur complet / - / Sale



Intérieur complet / - / Sale



Montant de pavillon / Gauche / Rayure



Montant de pavillon / Gauche / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.